

Relatório de Análise de Inspeção Veicular

PT Nº _____/2017

Servidores Técnicos

José Maurício Mendes
Marlúcio Lemos Torres
Rodrigo Bicalho Viégas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Antônio da Costa Lima Filho

Veículo	Ano de fabricação	Lotação verificada in loco / Lugares (Passageiro + Motorista)	Possui CRLV de 2017	Realiza Inspeção semestral? Art. 136, II, CTB.	Falta espelho retrovisor ou está quebrado?	Buraco no chão?	Para-brisas ou vidros quebrados?	Pneu careca ou rasgado?	Banco quebrado, rasgado, ausente ou sem encosto?	Autorização não fixada em local visível ou vencida? Arts. 136 e 137 CTB.	Possui tacógrafo operando? Arts. 105, II e 136, IV, CTB.	Possui extintor de incêndio no prazo de validade?	Cintos de segurança igual ao nº à lotação? Art.136, VI, CTB.	Cintos de segurança em condições de uso?	Os alunos usam cinto de segurança? Art. 65 do CTB.	Possui dístico de Escolar? Art. 136, III, CTB.	Possui lanternas dianteiras e traseiras? Art. 136, V, CTB.
OQI-3280	2013	N/A	S	Vencido	N	N	N	S	N	N	N	S	S	S	N/A	S	S
PZO-2095	2016	N/A	S	Vencido	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N/A	S	S
HLF-3591	2010	N/A	S	Vencido	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N/A	S	S
PZO-2101	2016	N/A	S	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N/A	S	S
OWX-6913	2013	N/A	S	Vencido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PYC-0819	2016	N/A	S	Vencido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OVS-6940		N/A	S	Vencido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OQI-3280	2013	N/A	S	Vencido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
HLF-2042	2009	N/A	S	Vencido	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S