


**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <u>WEGA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</u>				
Características do Veículo <u>M. BENZ / MPOLLO TORINO CVU</u>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <u>9BM3840786B480196</u>	Nº de série:			
Ano de Fabricação: <u>2006</u>	Fabricante:			
Nº do Motor/Modelo: _____	Ano de Fabricação:			
Nº da Transmissão: _____	Modelo:			
Nº do eixo dianteiro: _____				
Nº do eixo traseiro: _____				
Placa: <u>HDT-1517</u>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITEM	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão		X	
05	Mudanças de marchas			X
06	Escapamento de marchas			X
07	Barulho anormal no diferencial			X
08	Condição dos freios			X
09	Estado dos pneus		X	
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria	X		
14	Condição estrutural da carroceria		X	
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura		X	
17	Ajuste das janelas	X		
18	Acabamento interno		X	
19	Tipo do assento		X	
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão			X
TOTAL DA PONTUAÇÃO		125		

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 013170110240  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00885688864 RENTR 2017

NOME  
W E G A DE VIAGENS E TURISMO LTD

CPF/CNPJ 04.674.482/0001-16 PLACA HDI-1517

PLACA ANT/UF CHASSI 9BM3840786B480196///

ESPÉCIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/MPOL TORINO GUV ANO FAB 2006 ANO MOD 2006

CAP/POT/CIL 49L/218CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA PAGO VENC. COTA ÚNICA PAGO 1ª \*\*\*\*\*

FADIA LP.V.A. PARCELAMENTO/COTAS 2ª \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 246,50 IOF (R\$) 0,95 PRÊMIO TOTAL (R\$) 247,45 DATA DE PAGAMENTO 05/1/17

OBSERVAÇÕES  
VEIC C/ACESSIBILIDADE CSV0816548048  
49 LUGARES CSV12740431-74/2014  
Nº CSV:1274043174

LOCAL CONTAGEM MG DATA 29/03/17  
02 EIXOS RHLS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

MG Nº 013170110240 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 29/03/17

VIA 01 CPF/CNPJ 04.674.482/0001-16 PLACA HDI-1517

RENAVAM 00885688864 MARCA/MODELO 03 M. BENZ/MPOL TORINO

ANO FAB 2006 CAT. TARIF 03 Nº CHASSI 9BM3840786B480196///

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80 DENATRAN (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 251,33

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 05/01/2017

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 08.248.608/0001-04

JAN-2017

Confere com o Original

Data: 15/05/2017  
Claudia Juliana Vieira  
RG 15.320.421

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 013170110232  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00889858837 BNTRC EXERCÍCIO 2017

NOME  
W E G A DE VIAGENS E TURISMO LTD

CPF/CNPJ 04.674.482/0001-16 PLACA HDI-1690

PLACA ANT/UF 9BM3840676B485171///

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLC TORINO GUV ANO FAB. 2006 ANO MOD. 2006

CAP/POT/CIL 39L/177CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

I P V A	COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC/COTAS
	PAGO	PAGO	1º *****
	FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS	2º *****
		3º *****	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 246, S E G U R C P A G O 5/1/17 IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES  
ACESSIBILIDADE CSV 0787967173  
39 LUGARES  
Nº CSV:1274192099

LOCAL CONTAGEM MG DATA 29/03/17  
02 EIXOS RHLS

MG Nº 013170110232 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 29/03/17

VIA 01 CPF/CNPJ 04.674.482/0001-16 PLACA HDI-1690

RENAVAM 00889858837 MARCA/MODELO 03 M.BENZ/MPOLC TORINO

ANO FAB. 2006 CAT. TARE 03 Nº CHASSI 9BM3840676B485171///

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,80	DENATRAM (R\$) 12,31	CUSTO DO SEGURO (R\$) 123,12
------------------	----------------------	------------------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15	IOF (R\$) 0,95	TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 251,33
-----------------------------	----------------	--------------------------------------

PAGAMENTO ☒ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 05/01/2017

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.608/0001-04

JAN-2017

Confere com o Original  
Data 15/03/2017

Claudia Nuviana Vieira  
MG 15.320.421

# Serviços Executados por Veículo



Empresa São Gonçalo MATRIZ

Manutenção de Frota veículo(s): A25817 cod. serviço 1102 serviço: CAIXA CAMBIO (TROCAR)

05/04/2017 08:26 Versão 3.0.1.418beta

Período de 01/01/2000 00:00 até 05/04/2017 23:59

Veículo	A25817	Ano: 2006	Linha: Escolar BH	Escolar Belo Horizonte
Área	MECÂNICA			Obs: Última execução em 08/03/2011 - KM: 346552 - Rodados 190.482km.
Serviço	1102 CAIXA CAMBIO (TROCAR)			
Ordens de Serviço				
Número	Início	Fim	Total	Reclamação / Solicitação
2717121	23/06/06 05:54	23/06/06 05:56	00:02	Observação

## Funcionários

100000 MOTORISTA NÃO PREENCHEU

Total: 00:02

46985051	26/04/10 13:00	26/04/10 14:20	01:20	COONFERIR BARULHO NA CAIXA DE MARCHA.	TROCOU CAIXA ,EMBLEAGEM ,VOLANTE DO MOTOR, GARFO ,ROLAMENTO DO EIXO PILOTO, OLEO DE CAIXA.
----------	----------------	----------------	-------	---------------------------------------	--

## Funcionários

701835 MARCELO JOSÉ MONTEIRO

Total: 01:20

47592281	08/03/11 08:01	08/03/11 12:15	04:14	CARRO FAZENDO MUITO BARULHO NA 1 e 2 MACHAS
----------	----------------	----------------	-------	---


## Funcionários

600549 NELSON ANTÔNIO SOBRINHO

Total: 04:14

Serviços: 3	Tempo Médio:	01:52	Mão de Obra:05:36	Total:	05:36
Serv. no Veículo: 3	Tempo Médio:	01:52	Mão de Obra:05:36	Total:	05:36
Total de Serviços3	Tempo Médio:	01:52	Mão de Obra:05:36	Total:	05:36

**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <u>WEGA de VIAGENS E TURISMO LTDA</u>				
Características do Veículo: <u>M-BENZ / MPOLO TONINO GDI</u>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <u>9BM3840786B480232</u>	Nº de série:			
Ano de Fabricação: <u>2006</u>	Fabricante:			
Nº do Motor/Modelo:	Ano de Fabricação:			
Nº da Transmissão:	Modelo:			
Nº do eixo dianteiro:				
Nº do eixo traseiro:				
Placa: <u>HDI 1519</u>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITEM	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão			X
05	Mudanças de marchas			X
06	Escapamento de marchas			X
07	Barulho anormal no diferencial			X
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus		X	
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria	X		
14	Condição estrutural da carroceria		X	
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura	X		
17	Ajuste das janelas			
18	Acabamento interno		X	
19	Tipo do assento	X		
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO		110		


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

\* MOTOR COM VAZAMENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 013170085777  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD. RENAVAM RNTC EXERCÍCIO  
01 00885689666 2017

NOME  
W E G A DE VIAGENS E TURISMO LID

CPF/CNPJ PLACA  
04.674.482/0001-16 HDI-1519

PLACA ANT/UF CHASSI  
95M3840766H480232///

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL  
PAS/ONIBUS DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.  
M.BENZ/MPOL TORINO GVV 2006 2006

CAP/POT/CIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE  
45L/218CV ALUGURI BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC/COTAS  
PAGO PAGO 1ª

FAIXA LPVA PARCELAMENTO/COTAS 2ª 3ª

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
245,77 0,00 245,77 05/11/17

OBSERVAÇÕES  
12 ANOS VENC. 9/08/2017 CSV 0798004688

45 TUBARES  
Nº 057.1273025333

LOCAL DATA  
CONTAGEM MG 20/03/17

02 BIXOS LDAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 013170085777 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO  
2017 20/03/17

VIA CPF / CNPJ PLACA  
01 04.674.482/0001-16 HDI-1519

RENAVAM MARCA / MODELO  
00885689666 03 M.BENZ/MPOL TORINO

ANO FAB. CAT. TARIF. Nº CHASSI  
2006 03 95M3840766H480232///

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRIAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)  
110,80 12,31 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)  
4,15 0,95 251,33

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO  
☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO 05/01/2017

SEGURADORA LÍDER - DPVAT  
CNPJ 09.242.602/0001-04

JAN-2017

Confere com o Original  
Data: 15/05/2017  
Claudia Juliana Vieira  
MG 15.320.421

# Serviços Executados por Veículo

Empresa São Gonçalo MATRIZ

Manutenção de Frota veículo(s): A25826 cod. serviço 0109 serviço: DIFERENCIAL (REVISAR)

05/04/2017 08:27 Versão 3.0.1.41Beta

Período de 01/01/2000 00:00 até 05/04/2017 23:59

Veículo A25826 Ano: 2006 Linha: Escolar BH Escolar Belo Horizonte

Área MECÂNICA

Obs: Última execução em 16/08/2012 - KM: 460509 - Rodados 58.420km.

Serviço 0109 DIFERENCIAL (REVISAR)

Ordens de Serviço

Número	Início	Fim	Total	Reclamação / Solicitação	Observação
--------	--------	-----	-------	--------------------------	------------

3191821 08/08/06 00:00 08/08/06 00:01 00:01 cadastro

## Funcionários

600386 ALESSANDRE JOSÉ CLEMENTE DE OLIVEIRA

Total: 00:01

47488091 10/01/11 09:00 10/01/11 17:00 08:00 REVISAR DIFERENCIAL

DIFERENCIAL PARA RODAR 150 000KM

## Funcionários

600408 ROBERTO CARLOS COSTA

Total: 03:10

600408 ROBERTO CARLOS COSTA

Total: 03:45

48497811 10/07/12 08:35 10/07/12 17:20 08:45 DIFERENCIAL QUEBRADO

RODAR DIFERENCIAL 160000 PINHÃO PASSANDO RETIFICA DIFERENCIAL PARA APROVEITAMENTO REVISADO PELO VITORINO

## Funcionários

100002 PEDIR RESERVA

Total: 03:35

100002 PEDIR RESERVA

Total: 04:05

701780 REINALDO JACQUES MOREIRA

Total: 02:07

48672721 16/08/12 08:15 16/08/12 15:00 06:45 BARRULHO NO DIFERENCIAL

TROCOU OLEO TROCOU 2 ROLAMENTOS LATERAL RODAR 150 000KM

## Funcionários

911630 ROBERTO CARLOS COSTA

Total: 03:45


911630 ROBERTO CARLOS COSTA

Total: 01:45

Serviços: 4 Tempo Médio: 05:52 Mão de Obra:22:13 Total: 23:31

Serv. no Veículo:4 Tempo Médio: 05:52 Mão de Obra:22:13 Total: 23:31

Total de Serviços4 Tempo Médio: 05:52 Mão de Obra:22:13 Total: 23:31



### Serviços Executados por Veículo

Empresa São Gonçalo MATRIZ

Manutenção de Frota veículo(s): A25826 cod. serviço 1102 serviço: CAIXA CAMBIO (TROCAR)

05/04/2017 08:27 Versão 3.0.1.418 Beta

Período de 01/01/2000 00:00 até 05/04/2017 23:59

Veículo A25826 Ano: 2006 Linha: Escolar BH Escolar Belo Horizonte

Área MECÂNICA

Obs: Última execução em 16/01/2013 - KM: 482725 - Rodados 36.204km.

Serviço 1102 CAIXA CAMBIO (TROCAR)

#### Ordens de Serviço

Número	Início	Fim	Total	Reclamação / Solicitação	Observação
--------	--------	-----	-------	--------------------------	------------

3191821	08/08/06 00:19	08/08/06 00:20	00:01	cadastro	
---------	----------------	----------------	-------	----------	--

#### Funcionários

600386 ALESSANDRE JOSÉ CLEMENTE DE OLIVEIRA

Total: 00:01

46722551	09/12/09 08:09	09/12/09 11:00	02:51	BARRULHO NA CAIXA	
----------	----------------	----------------	-------	-------------------	--

TROCOU CAIXA DA MARCHA TROCOU OLEO

#### Funcionários

600408 ROBERTO CARLOS COSTA

Total: 02:51

47572971	24/02/11 08:07	24/02/11 10:00	01:53	TROCAR CAIXA DE MARCHA.	
----------	----------------	----------------	-------	-------------------------	--

TROCOU CAIXA DE MARCHA . GARFO DE EMBREAEGM, COLAR, RETIROU EMBREAGEM PARA CONFERIR.

#### Funcionários

600581 EDER SILAS DOS SANTOS

Total: 01:53

48444641	14/06/12 08:30	14/06/12 13:30	05:00	CONFERIR CAIXA DE MARCHAS	
----------	----------------	----------------	-------	---------------------------	--

100000 MECNICO VITORINO

#### Funcionários

911628 MARCONDES BATISTA DA SILVA

Total: 02:40

911628 MARCONDES BATISTA DA SILVA

Total: 00:20

100000 MOTORISTA NÃO PREENCHEU

Total: 03:40

48855811	16/01/13 11:10	16/01/13 12:10	01:00	2 MACHA ESTA ZUANDO MUITO	
----------	----------------	----------------	-------	---------------------------	--

#### Funcionários

701778 NELSON ANTÔNIO SOBRINHO


Total: 01:00

Serviços: 5	Tempo Médio:	02:09	Mão de Obra: 12:25	Total:	10:45
-------------	--------------	-------	--------------------	--------	-------

Serv. no Veículo: 5	Tempo Médio:	02:09	Mão de Obra: 12:25	Total:	10:45
---------------------	--------------	-------	--------------------	--------	-------

Total de Serviços: 5	Tempo Médio:	02:09	Mão de Obra: 12:25	Total:	10:45
----------------------	--------------	-------	--------------------	--------	-------






Os ônibus da WG Turismo estão em bom estado e com pneus razoáveis, um deles tem vazamento no motor.

HDI 1519

Conseguimos fazer uma boa vistoria na rampa.

O dono só entrega no estado, só com revisão de parte elétrica e pequenas revisões



**Ao pregoeiro**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS – MG**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2017**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2017**

**ENVELOPE “B” (PROPOSTA TÉCNICA)**

**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <b>TRANSPONTE CISNC LTDA</b>				
Características do Veículo <b>M-BEN2 / M POLO TORINO GVV</b>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <b>9BM3840676B473344</b>		Nº de série:		
Ano de Fabricação: <b>2006</b>		Fabricante:		
Nº do Motor/Modelo: <b>904B680675576</b>		Ano de Fabricação:		
Nº da Transmissão:		Modelo:		
Nº do eixo dianteiro:				
Nº do eixo traseiro:				
Placa: <b>HBG-1642</b>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITEM	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão		X	
05	Mudanças de marchas		X	
06	Escapamento de marchas		X	
07	Barulho anormal no diferencial		X	
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus	X		
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria		X	
14	Condição estrutural da carroceria			X
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura			X
17	Ajuste das janelas		X	
18	Acabamento interno			X
19	Tipo do assento		X	
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO			12	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 012487B15076  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 008B1740250 EXERCÍCIO 2016

NOME  
TRANSPORTES CISNE LTDA

CPF / CNPJ 20.960.753/0001-56 PLACA HBQ-1642

PLACA ANT. / UP 98M38406768473344 CHASSI

ESPÉCIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO M. BENZ/MPOL TORINO GVU ANO FAB. 2006 ANO MOD. 2006

CAP. POT. / CIL 33L/177CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. COTAS  
I P V A I P V A  
1. P. V. A. PAGO ATRAVES 1. P. V. A.  
FAIXA I P V A PARCELAMENTO / COTAS 2.  
A DA GUIA DE ARRECADACAO 3. P. A. G. O.

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) 390,84 IOF (R\$) 1,50 PRÊMIO TOTAL (R\$) 392,34 DATA DE PAGAMENTO 13/1/16

OBSERVAÇÕES  
AL. FIDUCIARIA BCO J. SAFRA S. A  
TRANSP. INTERMUNIC. DE PASSAGEIROS  
MOTOR 9048680675576

LOCAL ITABIRA MG DATA 21/3/16

Rafaela Silvestri  
Diretora de DETRAN/MG

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MG Nº 012487B15076 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 21/3/16

VIA 01 CPF / CNPJ 20.960.753/0001-56 PLACA HBQ-1642

RENAVAM 008B1740250 MARCA / MODELO M. BENZ/MPOL TORINO GVU

ANO FAB. 2006 CAT. TARIF. 3 NT CHASSI 98M38406768473344

PRÊMIO TARIFÁRIO  
FNS (R\$) 175,88 DENATRAN (R\$) 19,54 CUSTO DO SEGURO 195,42

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 1,50 TOTAL A SER PAGO 201,07

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO  
☒ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO 13/01/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 05.249.608/0001-04  
www.seguradoralider.com.br

04204 HBQ-1642 5.44

Confere como Original  
Data: 19/05/2017

Claudia Juliana Vieira  
MG 15.320.421

Genedly Constantino de Oliveira  
CPF 004.697.936-00  
Sócio Diretor


## Relação de OS

### Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:1 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
409440	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	01/04/2016 14:50
409441	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	01/04/2016 14:50
409442	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	01/04/2016 14:50
409531	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	05/04/2016 07:33
409788	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		MECANICA	12/04/2016 07:08
410077	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	19/04/2016 23:41
410221	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	25/04/2016 08:40
410289	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	26/04/2016 13:45
410838	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	12/05/2016 13:21
410949	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	16/05/2016 16:13
410950	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	16/05/2016 16:14
410951	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	16/05/2016 16:14
411580	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		MECANICA	06/06/2016 08:20
411612	2520	HBG1642	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE LUB T.OLEO M 20.000	MECANICA	06/06/2016 14:24
411775	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	10/06/2016 12:57
411844	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		MECANICA	13/06/2016 09:07
411869	2520	HBG1642	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	14/06/2016 00:22

**Total de registros: 17**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DETRAN - MG Nº 012487703131  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00882408682 R.N.T.C. 2016 EXERCÍCIO

NOME  
TRANSPORTES CIGNE LTDA

CPF / CNPJ 20.960.753/0001-56 PLACA HBG-1662

PLACA ANT. / UF 98M3B40676B472479 CHASSI

ESPECIE/TIPO PAS/ONIRUS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO M. BENZ/MPQLO TORINO GVU ANO FAB. 2008 ANO MOD. 2004

CAP. POT. / CIL 33L / 177CV CATEGORIA ALUQUEL COR PRE DOMINANTE BRANCA

COTA UNICA 1º P.V.A. VENC. COTA UNICA 1º P.V.A. VENC. COTAS 2º

PAGA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS 3º P.V.A. D

PREMIO TARIFARIO (R\$) 390,84 I.O.F. (R\$) 1,50 PREMIO TOTAL (R\$) 392,34 DATA DE PAGAMENTO 21/3/16

OBSERVAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA OBRIGATORIO

CCD J. SAFRA S.A. INTERFERENCIA

MDTOR 904968U0674850 LOCAL ITABIRA MG DATA 21/3/16

Rafaela B. G. G. G.  
Diretora de DETRAN/MG

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 012487703131 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 20.960.753/0001-56 PLACA HBG-1662 EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 21/3/16

RENAVAM 00882408682 MARCA/MODELO M. BENZ/MPQLO TORINO GVU

ANO FAB. 2006 CAT. TARE 3 Nº CHASSI 98M3B40676B472479

**PRÊMIO TARIFÁRIO**

FNS (R\$) 175,88 DENATRAN (R\$) 19,54 CUSTO DO SEGURO (R\$) 195,42

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 I.O.F. (R\$) 1,50 TOTAL DO SEGURO (R\$) 396,49

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 13/01/2016

**SEGURADORA LÍDER - DPVAT**

CNPJ 09.246.608/0001-04  
www.seguradoralider.com.br

04203 HBG-1662 5.052

Confere com o Original

Data: 13/05/2017  
Claudia Juliana Vieira  
RG 15.320.421

Genelly Constantino de Oliveira  
CPF 004.697.936-00  
Sócio Diretor



# Relação de OS

## Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:11 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
406973	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva		BORRACHARIA	14/01/2016 15:17
407558	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	03/02/2016 07:14
407769	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA /	11/02/2016 23:34
408064	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	19/02/2016 19:31
408224	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	26/02/2016 06:59
408328	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	29/02/2016 22:26
408343	2530	HBG1662	Encerrada	Todas	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	01/03/2016 09:31
408344	2530	HBG1662	Encerrada	Todas	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	01/03/2016 09:31
408345	2530	HBG1662	Encerrada	Todas	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	01/03/2016 09:31
408587	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	08/03/2016 07:20
408786	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTURA	14/03/2016 07:27
408865	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTURA	16/03/2016 00:44
408951	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	18/03/2016 00:54
409119	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	23/03/2016 09:44
409120	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	23/03/2016 09:44
409121	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	23/03/2016 09:44
409436	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	01/04/2016 13:33
409847	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	13/04/2016 13:11
409848	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	13/04/2016 13:12
409849	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	13/04/2016 13:12
409961	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	15/04/2016 22:50
410010	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTURA	18/04/2016 09:00
410080	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTURA	20/04/2016 07:10
410122	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	21/04/2016 01:33
410313	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	27/04/2016 07:34

# Relação de OS

## Transportes Cisne Manutenção de Frota


03/04/2017 16:1 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
410657	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	06/05/2016 07:40
410660	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	06/05/2016 13:20
410661	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	06/05/2016 13:20
410662	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	06/05/2016 13:20
410668	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	06/05/2016 15:28
411078	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	19/05/2016 23:46
411137	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	23/05/2016 08:15
411270	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	27/05/2016 08:09
411271	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO DE MANUTENÇÃO 15.000KM	MECANICA	27/05/2016 08:09
411272	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	27/05/2016 08:10
411273	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	27/05/2016 08:10
411372	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	31/05/2016 07:04
411532	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	03/06/2016 13:32
411541	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA /	03/06/2016 18:41
411665	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	07/06/2016 14:14
411709	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		MECANICA	08/06/2016 15:33
411887	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	14/06/2016 08:46
412176	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	22/06/2016 09:04
412177	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	22/06/2016 09:04
412178	2530	HBG1662	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	22/06/2016 09:04
412273	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	24/06/2016 13:59
412336	2530	HBG1662	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	27/06/2016 13:25

Total de registros: 47



**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <u>TRANSPORTES CISNE LTDA</u>				
Características do Veículo <u>M.BENZ / MPOL TORINO G V U</u>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <u>9BM3840676B472479</u>		Nº de série:		
Ano de Fabricação: <u>2006</u>		Fabricante:		
Nº do Motor/Modelo: <u>904968U 0674850</u>		Ano de Fabricação:		
Nº da Transmissão: _____		Modelo:		
Nº do eixo dianteiro: _____				
Nº do eixo traseiro: _____				
Placa: <u>H3G-5662</u>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITE M	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão			X
05	Mudanças de marchas		X	
06	Escapamento de marchas		X	
07	Barulho anormal no diferencial		X	
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus		X	
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria		X	
14	Condição estrutural da carroceria		X	
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura			X
17	Ajuste das janelas		X	
18	Acabamento interno			X
19	Tipo do assento		X	
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO			125	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

DETRAN - MG  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 012496865955

VIA 01 COD RENAVAM 0088 1766521 R.N.T.C. EXERCÍCIO 2016

NOME

TRANSPORTES CISNE LTDA

CPF / CNPJ

20.960.753/0001-56

PLACA

G.E-7286

PLACA ANT/LP

CHASSI

9BM38406765474499

ESPÉCIE / DO

PAS/ONIBUS

COMBUSTÍVEL

DIESEL

MARCA / MODELO

M. DENZ/CIFERAL CITIMAX U

ANO FAB

ANO MOD

CAP / POT / CIL

CATEGORIA

COEF. PREL. OM. UNTE

32L/177CV

ALUGUEIRO

BRANCA

COTA ÚNICA

VENC. COTA ÚNICA

VENC. COTAS

I.P.V.A.

PAGO ATRAVÉS

1º I.P.V.

PAGA TRVA

PARCELAMENTO / COTAS

2º I.P.V.

A DA GUIA DE ARRECAT. DO

3º A G O

PREMIO TARIFÁRIO (R\$)

DE (R\$)

PREMIO TOTAL (R\$)

DATA DE PAGAMENTO

390,846 R\$ SEGURO FIANÇ. 015/1/16

OBSERVAÇÕES

RESERVA DE DOMÍNIO OBRIGATORIO  
ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO  
MOTOR 904968065714

LOCAL

ITABIRA MG

DATA

14/4/16

ASSINATURA DO DETRAN

MG Nº 012496865955 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1104

EXERCÍCIO

2016

DATA EMISSA

14/4/16

VIA

01

CPF / CNPJ

20.960.753/0001-56

PLACA

GXS-7286

RENAVAM

00881766523

MARCA / MODELO

M. DENZ/CIFERAL CITIMAX

ANO FAB

2006

CATEGORIA

3

Nº CHASSI

9BM38406765474499

PREMIO TARIFÁRIO

PREMIO (R\$)

175,85

DETRAN (R\$)

17,54

CUSTO DO SEGURO (R\$)

193,39

CUSTO DO BILHETE (R\$)

4,15

DOF (R\$)

1,50

TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO

396,44

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO

15/01/2016

SEGURO LIDER - DPVAT

CNPJ 03.246.008/0001-03

www.seguradomalider.com.br

04208

GXS-7286

4.750

Confere com o Original

Data 15/05/2017

Cláudia Juliana Vieira

MG 15.320.421

Genedy Constantino de Oliveira  
CPF 004.697.936-00  
Sócio Diretor

# Relação de OS

## Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:11 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
406916	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA	12/01/2016 14:25
408208	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	25/02/2016 12:57
408434	2690	GXS7286	Encerrada	Todas	REVISAO DE LUB T.OLEO M 20.000	MECANICA	03/03/2016 13:29
408742	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	11/03/2016 14:07
408743	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	11/03/2016 14:07
408744	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	11/03/2016 14:07
409034	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA/ELETRICA/L21/03/2016 12:56	
409253	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	28/03/2016 13:16
409608	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		BORRACHARIA	06/04/2016 14:16
409843	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	13/04/2016 13:02
410102	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	20/04/2016 13:04
410383	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA	28/04/2016 15:58
410387	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA	28/04/2016 19:28
410429	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	29/04/2016 16:23
410724	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	09/05/2016 13:03
410790	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA	11/05/2016 07:30
410831	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	12/05/2016 12:44
410832	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	12/05/2016 12:45
410834	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	12/05/2016 12:46
411152	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA / ELETRICA	23/05/2016 13:34
411482	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	02/06/2016 13:10
411663	2690	GXS7286	Encerrada	Corretiva		MECANICA	07/06/2016 14:00
412148	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO DE MANUTENÇÃO 15.000KM	MECANICA	21/06/2016 13:50
412149	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	21/06/2016 13:51
412150	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	21/06/2016 13:53

## Relação de OS


### Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:11 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
412151	2690	GXS7286	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	21/06/2016 13:53

Total de registros: 26

**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <b>TRANSPONTES CISNE LTDA</b>				
Características do Veículo <b>M. BENZ / M POLO TORINO GVV</b>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <b>9BM3840676B474499</b>	Nº de série:			
Ano de Fabricação: <b>2006</b>	Fabricante:			
Nº do Motor/Modelo: <b>904968U067427</b>	Ano de Fabricação:			
Nº da Transmissão:	Modelo:			
Nº do eixo dianteiro:				
Nº do eixo traseiro:				
Placa: <b>GXS-7286</b>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITE M	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão			X
05	Mudanças de marchas			X
06	Escapamento de marchas			X
07	Barulho anormal no diferencial			X
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus	X		
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria		X	
14	Condição estrutural da carroceria			X
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura		X	
17	Ajuste das janelas		X	
18	Acabamento interno		X	
19	Tipo do assento		X	
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO			130	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 013019735539  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 00882403699 R.N.T.C.: 2017

NOME: TRANSPORTES CISNE LTDA  
2450

CPT / CNP: 20.960.753/0001-56 PLACA: HBG-1657

PLACA ANT. / UF: 98M3840676B471105

ESPECÍFICO: PAS/ONIBUS COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: M. BENZ/MPLO TORINO GVV ANO FAB: 2006 ANO MOD: 2006

CAP / POT / CL: 33L/177CV CATEGORIA: ALUGUEL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: 1º P.V.A. PAGO ATRAVÉS: 1º P.V.A.  
PARCELAMENTO / COTAS: 2º P.V.A.  
A DA GUIA DE ARRECADAÇÃO: 3º P.V.A.

PREMIO TARIFARIO (R\$): 246,23 COTA ÚNICA: 246,23 COTA ÚNICA: 246,23 DATA DE PAGAMENTO: 12/01/17

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO FIDUCIARIA OBRIGATORIO  
ITAU UNIBANCO S.A. TRANSFERENCIA  
MOTOR 90498800-73451

LOCAL: ITABIRA MG DATA: 20/4/17

Assinado de João Manoel A. Araújo  
Diretor de DETRAN/MG

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 013019735539 BILHETE DE SEGURO DPVAT

2450

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2017 DATA EMISSÃO: 20/4/17

VIA: 01 CPT / CNP: 20.960.753/0001-56 PLACA: HBG-1657

RENAVAM: 00882403699 MARCA / MODELO: M. BENZ/MPLO TORINO GVV

ANO FAB: 2006 COT. TARE: 3 Nº CHASSI: 98M3840676B471105

PREMIO TARIFARIO  
FMS (R\$): 110,80 DETRAN (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 COTA ÚNICA: 0,95 COTA ÚNICA: 251,33

PAGAMENTO: ☒ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO DATA DE OUTRAGO: 12/01/2017

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ: 08.248.608/0001-34

04892 HBG-1657 5.222

Confere com o Original

Data: 15/05/2017

Claudia Juliana Vieira  
15.320.421




## Relação de OS

### Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:09/versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
408017	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	18/02/2016 22:21
408450	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	03/03/2016 17:34
408620	2450	HBG1657	Encerrada	Todas	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	08/03/2016 15:16
408622	2450	HBG1657	Encerrada	Todas	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	08/03/2016 15:17
408623	2450	HBG1657	Encerrada	Todas	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	08/03/2016 15:17
408765	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva		LANTERNAGEM/PINTUR	2/03/2016 08:28
409076	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	22/03/2016 13:45
409249	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva		LANTERNAGEM/PINTUR	28/03/2016 08:30
409402	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		MECANICA / ELETRICA	01/04/2016 00:56
409871	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		MECANICA	14/04/2016 07:41
409928	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	15/04/2016 10:06
409929	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	15/04/2016 10:06
409930	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	15/04/2016 10:06
409954	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	15/04/2016 16:05
410710	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	09/05/2016 07:50
411357	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	30/05/2016 15:38
411358	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	30/05/2016 15:38
411359	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	30/05/2016 15:39
411947	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	15/06/2016 13:42
412208	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	22/06/2016 21:43
412275	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		MECANICA / ELETRICA	24/06/2016 14:44
412429	2450	HBG1657	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	29/06/2016 13:29
412442	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	LUBRIFICACAO	30/06/2016 07:51
412443	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO DE MANUTENÇÃO 15.000KM	MECANICA	30/06/2016 07:51
412444	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	BORRACHARIA	30/06/2016 07:52




## Relação de OS

### Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:09/versão 3.0.1.12


OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
412445	2450	HBG1657	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	ELETRICA	30/06/2016 07:52

Total de registros: 26





**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <u>TRANSPORTES CISNE LTDA</u>				
Características do Veículo <u>M BENZ / M POLO TORINO G VU</u>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <u>9BM3840676B4H105</u>		Nº de série:		
Ano de Fabricação: <u>2006</u>		Fabricante:		
Nº do Motor/Modelo: <u>9D4968UD673691</u>		Ano de Fabricação:		
Nº da Transmissão:		Modelo:		
Nº do eixo dianteiro:				
Nº do eixo traseiro:				
Placa: <u>HBG-1657</u>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITEM	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão		X	
05	Mudanças de marchas			X
06	Escapamento de marchas			X
07	Barulho anormal no diferencial			X
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus		X	
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria		X	
14	Condição estrutural da carroceria			X
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura		X	
17	Ajuste das janelas		X	
18	Acabamento interno		X	
19	Tipo do assento			X
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO			135	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

**Genedio Constantino de Oliveira**  
CPF 004.697.936-00  
Sócio Diretor

Confere com o Original  
Data:        /        /       

Cláudia Juliana Vieira  
MC 15 320.421

Confere com o Original  
Data: 05/01/2017  
Claudia Juliana Vieira  
MSE 15.320.421

[illegible]


DETRAN - MG		Nº		012497288420	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO					
VIA		COD RENAVAM		RUBRIC	
01		CORREIA		2014	
TRANSPORTE C/SENE T/DO					
COP. CHAV		20 990 73 / 0001 - 59			
PLACA ANT. /UF		94H-88109/64-0001			
ESPECÍFICO		COMBUSTÍVEL			
MARC/ MODELO		ANO FAB			
M. BENZ/MERCEDES		2005			
CAP/ POT/ CL		CATEGORIA			
33L/177CV		CON PREDOMINANTE			
BRANCA		BRANCA			
CONV. ÚNICA		VENO. COTA ÚNICA			
1 P. V. A		VENO. COTAS			
P. V. A		VENO. COTAS			
PARCELAMENTO / COTAS		2			
DE GRUPO DE ARRECADACAO		2			
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)		COT. (R\$)		FREQU. TOTAL (R\$)	
350,84		350,84		18/1/15	
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					
MOTOR 504968007553					
LOCAL					
15/4/15					
DATA DE PAGAMENTO					
PAGAMENTO TABULARIO (R\$)					
350,84					
OBRIGADO					
ALTERNACAO / INDUSTRIA					
RCD J. SCHA. E. A.					
INDUSTRIAL					

# Relação de OS

## Transportes Cisne Manutenção de Frota

03/04/2017 16:10/versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
407773	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA	12/02/2016 08:05
408200	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA	25/02/2016 08:26
408585	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA /	08/03/2016 01:13
408616	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	08/03/2016 14:26
408700	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	10/03/2016 16:11
408701	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	10/03/2016 16:11
408702	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	10/03/2016 16:11
408736	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	11/03/2016 09:37
408894	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO CUBO DIANTEIRO	MECANICA	16/03/2016 13:40
410268	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		ELETRICA	26/04/2016 08:31
410336	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	27/04/2016 13:35
410478	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	02/05/2016 09:36
410479	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	02/05/2016 09:36
410480	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	02/05/2016 09:36
410482	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO ALINHAMENTO 15.000KM	MECANICA	02/05/2016 10:28
410554	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA	04/05/2016 07:30
410659	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	06/05/2016 09:00
410756	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		LANTERNAGEM/PINTUR	10/05/2016 13:20
411339	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		BORRACHARIA	30/05/2016 11:03
411964	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA	16/06/2016 07:20
412079	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		BORRACHARIA	20/06/2016 09:06
412136	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO PARTE ELÉTRICA 2.500KM	MECANICA	21/06/2016 13:01
412137	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 2.500 KM	MECANICA	21/06/2016 13:01
412138	2480	HBG1638	Encerrada	Preventiva	REVISAO DE BORRACHARIA - 3MM	MECANICA	21/06/2016 13:02
412247	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA	24/06/2016 07:39



## Relação de OS

Transportes Cisne

Manutenção de Frota


03/04/2017 16:10 Versão 3.0.1.12

OS nº	Veículo	Placa	Situação	Tipo de Manutenção	Plano de Manutenção	Area	Data/Hora Abertura
412430	2480	HBG1638	Encerrada	Corretiva		MECANICA / ELETRICA	29/06/2016 13:37


Total de registros: 26

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




**ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.**



FICHA DE INSPEÇÃO				
PROPRIETÁRIO: <u>TRANSPORTES GÍSNE LTDA</u>				
Características do Veículo <u>M. BENZ / M POLO TORINO G VU</u>				
CHASSIS		CARROCERIA		
Nº do Chassi: <u>9BM3840676B423331</u>		Nº de série:		
Ano de Fabricação: <u>2006</u>		Fabricante:		
Nº do Motor/Modelo: <u>904968V0675563</u>		Ano de Fabricação:		
Nº da Transmissão:		Modelo:		
Nº do eixo dianteiro:				
Nº do eixo traseiro:				
Placa: <u>HBG-1638</u>				
PONTUAÇÃO MÁXIMA = 220 PONTOS				
0 pontos	Não atende, condição ruim, defeituoso			
05 pontos	Atende parcialmente, condição razoável, apresenta pequeno defeito			
10 pontos	Atende totalmente, ótima condição, não apresenta defeito			
ITEM	DESCRIÇÃO	0	05	10
01	Pressão do motor a quente		X	
02	Barulho anormal do motor		X	
03	Fumaçamento do motor		X	
04	Barulho anormal na transmissão			X
05	Mudanças de marchas			X
06	Escapamento de marchas			X
07	Barulho anormal no diferencial			X
08	Condição dos freios		X	
09	Estado dos pneus	X		
10	Sistema de direção		X	
11	Funcionamento das portas		X	
12	Parte elétrica		X	
13	Vedação da carroceria		X	
14	Condição estrutural da carroceria			X
15	Chassis (verificar trincas)			X
16	Condições da pintura			X
17	Ajuste das janelas		X	
18	Acabamento interno			X
19	Tipo do assento		X	
20	Pneu reserva/ macaco	X		
21	Funcionamento painel		X	
22	Condição da suspensão		X	
TOTAL DA PONTUAÇÃO			140	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:



Os Ônibus da Transporte Cisne ( pertencentes à Pássaro verde) , tem uma estrutura muito boa.

Não foi possível verificar parte mecânica porque eles estão parados desde o ano passado, pararam trabalhando.

Eles tem um total de 18 ônibus 2006, sendo que 12 deles são ideais para nós porque já vem com a porta traseira vedada.

Esse 12 ônibus tem motor Mercedes e carroceria Marcopolo, são todos iguais, o que facilita na hora da manutenção.

A empresa fez o compromisso, deverá constar na documentação, de entregar todos os ônibus com:

- 1- 4 pneus traseiros com recapagem nova
- 2- 2 pneus dianteiros novos
- 3- Acertar toda a lataria ( nos ônibus que tiverem problemas)
- 4- Ônibus lanternado e pintado
- 5- Revisão Geral em motor, caixa, diferencial, suspensão, freios e parte elétrica
- 6- Garantia de 3 meses em motor, caixa e diferencial.
- 7- Porta traseira fechada
- 8- Bancos limpos e sem rasgo
- 9- Parte elétrica toda revisada
- 10- Rodas, rolamentos de rodas, freios, revisados, lonas novas.