

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE - CT 41/2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 04/10/2021 às 15:11. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 03/09/2021 às 09:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 08:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/10/2021 às 10:21****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro Do Ar Interno	2,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	136,00
2	Original	Vox	Elemento Filtro De Ar 979	2,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	190,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 326,00

Observações

2 FILTRO DE AR 1013 EXTERNO
2 FILTRO DE AR LXS 259 INTERNO

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 326,00

Total: R\$ 326,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
03/09/2021	09:53	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 135 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
04/10/2021	15:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
04/10/2021	15:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	08:53	NILSON	OS APROVADA: 135	CLIENTE
20/10/2021	10:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	10:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:18	NILSON	NOTA FISCAL NF17766 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	18:06	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
01/11/2021	00:12	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 135	CLIENTE
22/11/2021	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 135	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA - CT 41/2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0057

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2801

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/09/2021 às 08:29. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 03/09/2021 às 10:00****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 08:55****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/10/2021 às 10:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro De Ar	2,00	345,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	690,00
2	Original	Ori	Lâmina 13 Furos De 3/4, Patrol New Holland Com 20 Cm De Largura	6,00	1840,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	11040,00
3	Original	Original	Cantos Para Laminas	2,00	890,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1780,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 13510,00

Observações

6 LAMINAS
2 CANTOS COM 6 FUROS
2 FILTRO DE AR TECFIL AP 4440

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 13510,00

Total: R\$ 13510,00

Histórico da OS

OS N° 138

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
03/09/2021	10:00	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 138 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
16/09/2021	08:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
16/09/2021	08:29	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	08:55	NILSON	OS APROVADA: 138	CLIENTE
20/10/2021	10:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	10:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:00	NILSON	NOTA FISCAL NF17765 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:01	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
28/10/2021	23:01	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
28/10/2021	23:04	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	18:06	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 138	CLIENTE
22/11/2021	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 138	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CT 41/2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0035

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1116509005

Placa: PZL-2019

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8930837

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 14/09/2021 às 09:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 03/09/2021 às 11:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 08:56****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/10/2021 às 10:18****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

OS N° 151

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro De Oleo	3,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	465,00
2	Original	Vox	Filtro De Combustivel	3,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	375,00
3	Original	Man	Elemento Do Filtro Separador De Agua Do Combustivel	3,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	555,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1395,00

Observações

3 FILTRO DE OLEO LB-283 VOX
3 FILTRO GASOL- 503120786 IVECO COMBUSTIVEL
3 FILTRO SEPARADOS DE AGUA 5801403243

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1395,00

Total: R\$ 1395,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
03/09/2021	11:01	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 151 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
14/09/2021	09:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 151	ESTABELECIMENTO
14/09/2021	09:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	08:56	NILSON	OS APROVADA: 151	CLIENTE
20/10/2021	10:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	10:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 151	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:05	NILSON	NOTA FISCAL NF17764 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:06	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 151	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 151	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CT 41/2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0010

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635930935

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111888

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 467315

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 08/10/2021 às 14:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 08/10/2021 às 13:54****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 12:35****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/10/2021 às 15:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dyna	Palheta	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 130,00

Observações

02 palhetas

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 130,00

Total: R\$ 130,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
08/10/2021	13:54	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 198 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
08/10/2021	14:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 198	ESTABELECIMENTO
08/10/2021	14:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	12:35	NILSON	OS APROVADA: 198	CLIENTE
20/10/2021	15:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	15:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 198	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:34	NILSON	NOTA FISCAL NF17768 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:34	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
16/11/2021	13:00	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
16/11/2021	13:04	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 198	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 198	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE - CT 41/2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0029

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107528

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 08/10/2021 às 16:11. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 08/10/2021 às 15:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 08:57****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/10/2021 às 10:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Contitech	Corr Do Alternador	1,00	135,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	135,00
2	Original	Volks	Manivela Maquina Vidro	1,00	32,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	32,00
3	Original	Zinni	Maquina Vidro Porta Traseira Ld	1,00	192,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	192,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 359,00

Observações

Máquina de vidro, manivela,correia da

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 359,00

Total: R\$ 359,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
08/10/2021	15:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 201 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
08/10/2021	16:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 201	ESTABELECIMENTO
08/10/2021	16:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	08:57	NILSON	OS APROVADA: 201	CLIENTE
20/10/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 201	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:11	NILSON	NOTA FISCAL NF17767 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:11	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	08:45	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	18:05	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
08/11/2021	16:45		Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
16/11/2021	12:58	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 201	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 201	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CT 41/2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0043

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 180970

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/10/2021 às 15:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/10/2021 às 10:42****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/10/2021 às 08:17****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/10/2021 às 11:02****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/11/2021 às 22/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		837,50	5 Hrs	Guincho	837,50
1247	Original	Bosch	Kit Pastilha De Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	400,00		Sem M. Obra	Guincho	400,00
1	Original	Frasle	Jg Sapata Do Freio Traseiro - Ld/Le	1,00	700,00		Sem M. Obra	Guincho	700,00
02	Original	Original	Motor De Arranque	1,00	1454,57		Sem M. Obra	Guincho	1454,57
						R\$ 837,50	5 hr		R\$ 3392,07

Observações

1 AUTOMÁTICO MOTOR DE ARRANQUE
2 OLEO
2 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
2 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
3 MANGUEIRA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA
1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1 FECHADURA DA PORTA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 837,50

Peças: R\$ 2554,57

Total: R\$ 3392,07

Histórico da OS

OS N° 203

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/10/2021	10:42	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 203 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/10/2021	15:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 203	ESTABELECIMENTO
19/10/2021	15:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/10/2021	08:17	NILSON	OS APROVADA: 203	CLIENTE
27/10/2021	09:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	11:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	11:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 203	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:10	NILSON	NOTA FISCAL OS203M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:10	NILSON	NOTA FISCAL OS203P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:11	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	08:43	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	08:49	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	09:12	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	09:12	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
29/10/2021	18:04	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
16/11/2021	12:57	NILSON	Erro ao Finalizar OS. Código: Finalizar0004	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 203	CLIENTE
22/11/2021	13:20	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 203	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0012

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 42007

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:52. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:50****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Zm	Motor Arranque Base	1,00	1805,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1805,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1805,00

Observações

01 motor de arranque

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1805,00

Total: R\$ 1805,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 205 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 205	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:24	NILSON	OS APROVADA: 205	CLIENTE
28/10/2021	12:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 205	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:09	NILSON	NOTA FISCAL NF17799 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:10	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 205	CLIENTE
28/10/2021	23:10	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 205	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0011

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 654276250

Placa: KOD-2660

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM384087TB083052

Ano de fabricação: 1996

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 08:27. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:08****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:25****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:47****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dyna	Palheta	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 130,00

Observações

02 palhetas

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 130,00

Total: R\$ 130,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:08	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 206 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	08:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 206	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	08:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:25	NILSON	OS APROVADA: 206	CLIENTE
28/10/2021	12:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 206	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:09	NILSON	NOTA FISCAL NF17800 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:09	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 206	CLIENTE
28/10/2021	23:09	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 206	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0009

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veículo: Ônibus

Renavam: 635932709

Placa: KOD-1007

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111925

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:55. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:10****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:26****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dyna	Palheta	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 130,00

Observações

2 palhetas

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 130,00

Total: R\$ 130,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:10	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 207 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 207	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:55	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:26	NILSON	OS APROVADA: 207	CLIENTE
28/10/2021	12:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 207	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:08	NILSON	NOTA FISCAL NF17801 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:09	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 207	CLIENTE
28/10/2021	23:09	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 207	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0057

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2802

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:12****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 10:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dayco	Correia.	4,00	62,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	248,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 248,00

Observações

04 correia plana

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 248,00

Total: R\$ 248,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:12	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 208 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 208	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:30	NILSON	OS APROVADA: 208	CLIENTE
28/10/2021	10:25	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 208	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:08	NILSON	NOTA FISCAL NF17798 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 208	CLIENTE
28/10/2021	23:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 208	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2276

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:40. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:14****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 10:00****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 209

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Arca	Retentor	1,00	50,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
2	Original	Fag	Rolamento Esf D1-1/8 W18 D	1,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,00
3	Original	Koyo	Rolamento De Roda Ld Com Abs Dianteiro	1,00	150,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
4	Original	Dayco	Corr Do Alternador	4,00	126,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	504,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 852,00

Observações

4 correia alternador,
Grade roma
Retentor, rolamento , rolamento roda de

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 852,00

Total: R\$ 852,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:14	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 209 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 209	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:31	NILSON	OS APROVADA: 209	CLIENTE
28/10/2021	09:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	10:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 209	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:07	NILSON	NOTA FISCAL NF17797 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 209	CLIENTE
28/10/2021	23:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 209	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0070

Marca: Komatsu

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0017

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 1994

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:32. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:20****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 10:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Arielo	Induzido Motor Partida	1,00	698,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	698,00
2	Original	Zlg	Porta Escovas Alternador	1,00	72,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	72,00
3	Original	Zlg	Garfo Motor Partida	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
4	Original	Rei	Bucha Motor Arranque	1,00	44,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	44,00
5	Original	Zen	Bendix Motor Partida	1,00	375,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	375,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1234,00

Observações

Induzido, porta escova, cargo arranque, bucha arranque, Bendix arranque.

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1234,00

Total: R\$ 1234,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:20	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 210 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 210	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:32	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:30	NILSON	OS APROVADA: 210	CLIENTE
28/10/2021	10:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	10:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 210	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:17	NILSON	NOTA FISCAL NF17796 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:18	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 210	CLIENTE
28/10/2021	23:18	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 210	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0003

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:23****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:33****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Fiat	Cano Injetor	1,00	990,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	990,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 990,00

Observações

01 cabo injetor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 990,00

Total: R\$ 990,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:23	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 211 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 211	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:29	NILSON	OS APROVADA: 211	CLIENTE
28/10/2021	12:32	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 211	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:00	NILSON	NOTA FISCAL NF17795 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:00	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 211	CLIENTE
28/10/2021	23:00	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 211	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 12

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:17. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:25****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:27****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:42****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro De Combustivel	3,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	435,00
2	Original	Vox	Filtro De Oleo	3,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 795,00

Observações

3 FILTRO FBD 706 COMBUSTIVEL
3 FILTRO LF 16352 OLEO MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 795,00

Total: R\$ 795,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:25	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 212 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 212	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:17	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:27	NILSON	OS APROVADA: 212	CLIENTE
28/10/2021	12:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 212	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:17	NILSON	NOTA FISCAL NF17794 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 212	CLIENTE
28/10/2021	23:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 212	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0047

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162785265

Placa: QOY-6131

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LFOK8933759

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 26221

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:14. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:27****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 213

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro De Combustivel	3,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	375,00
2	Original	Vox	Filtro De Oleo	3,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	465,00
3	Original	Parker	Filtro Lubrificante Pel 109	3,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	555,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1395,00

Observações

3 FILTRO OLEO MOTOR 503120785

3 FILTRO DE COMBUSTIVEL 503120786

3 FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIVEL 5801403243

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1395,00

Total: R\$ 1395,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 213 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 213	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:27	NILSON	OS APROVADA: 213	CLIENTE
28/10/2021	12:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 213	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:16	NILSON	NOTA FISCAL NF17793 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 213	CLIENTE
28/10/2021	23:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 213	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0004

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 324257864

Placa: HLF-6100

Modelo: Cityclass 70C16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68B01B8422129

Ano de fabricação: 2010

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:28****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Tecfil	Filtro De Oleo	2,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	310,00
2	Original	Vox	Filtro De Combustivel	2,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	370,00
3	Original	Mann	Filtro Lubrificante Pel 109	2,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	250,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 930,00

Observações

2 FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 85412 MANN
2 FILTRO OLEO MOTOR WO-731
2 RACOR SEPARADOR DE AGUA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 930,00

Total: R\$ 930,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 215 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 215	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:28	NILSON	OS APROVADA: 215	CLIENTE
28/10/2021	12:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 215	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:16	NILSON	NOTA FISCAL NF17792 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:16	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 215	CLIENTE
28/10/2021	23:16	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 215	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 15:01. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:31****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 09:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mann	Elemento Filtro De Ar 979	2,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
2	Original	Tecfil	Filtro Do Ar Interno	2,00	130,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	260,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 740,00

Observações

2 FILTRO DE ARMAMLE LX 1716
2 FILTRO TECFIL MAX PRO ASR 839

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 740,00

Total: R\$ 740,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:31	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 216 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	15:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 216	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	15:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:34	NILSON	OS APROVADA: 216	CLIENTE
28/10/2021	09:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	09:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 216	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:14	NILSON	NOTA FISCAL NF17791 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:14	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 216	CLIENTE
28/10/2021	17:14	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 216	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 12

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 14:57. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 12:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 217

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3	Original	Man	Filtro De Oleo	3,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	540,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 540,00

Observações

3 FILTRO RACOR MOTOR

3 CUMINS /SEPARADOR DE AGUA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 540,00

Total: R\$ 540,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 217 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	14:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 217	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	14:57	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:29	NILSON	OS APROVADA: 217	CLIENTE
28/10/2021	12:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	12:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 217	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:15	NILSON	NOTA FISCAL NF17813 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:16	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 217	CLIENTE
28/10/2021	23:16	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 217	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0055

Marca: Massey Ferguson

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0002

Modelo: Trator.265

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 14:54. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 14:35****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 09:55****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Nakata	Bomba De Combustivel	1,00	380,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	380,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 380,00

Observações

1 BOMBA DIESEL

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 380,00

Total: R\$ 380,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	14:35	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 218 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	14:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 218	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	14:54	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:32	NILSON	OS APROVADA: 218	CLIENTE
28/10/2021	09:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	09:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 218	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:15	NILSON	NOTA FISCAL NF17812 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:15	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 218	CLIENTE
28/10/2021	23:15	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 218	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0038

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1131251528

Placa: QND-4816

Modelo: Doblo Essence

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD1196GHD1141252

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 212555

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 23:09. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:01****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Delco	Motor De Arranque	1,00	1285,00		Sem M. Obra	Guincho	1285,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1285,00

Observações

4 FILTRO DE OLEO
1 PORTA ESCOVA ARRANQUE
1 AUTOMATICO DE ARRANQUE
2 BUCHA DE BRONZE MOTOR DE ARRANQUE
1 PUXADOR DA PORTA TRAZEIRA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00 Peças: R\$ 1285,00 Total: R\$ 1285,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 219 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	23:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 219	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	23:09	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:09	NILSON	OS APROVADA: 219	CLIENTE
28/10/2021	16:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 219	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:14	NILSON	NOTA FISCAL OS219P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:15	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 219	CLIENTE
28/10/2021	23:15	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 219	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0004

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 324257864

Placa: HLF-6100

Modelo: Cityclass 70C16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68B01B8422129

Ano de fabricação: 2010

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 21:10. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 19:13****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	5,00	40,00		Sem M. Obra	Guincho	200,00
2	Genuina	Metal	Filtro De Oleo	1,00	30,00		Sem M. Obra	Guincho	30,00
03	Genuina	Bosch	Motor De Partida	1,00	1090,00		Sem M. Obra	Guincho	1090,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1320,00

Observações

5 OLEO 5W30
1 FILTRO DE OLEO
1 AUTOMATICO DE ARRANQUE
1 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE
2 BUCHA DO MOTOR DO ARRANQUE
1 MANGUEIRA DE INJEÇÃO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1320,00

Total: R\$ 1320,00

Histórico da OS

OS N° 220

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 220 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	21:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 220	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	21:10	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:05	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/10/2021	14:58	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/10/2021	16:24	NILSON	OS APROVADA: 220	CLIENTE
28/10/2021	19:12	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	19:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 220	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:14	NILSON	NOTA FISCAL OS220P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:14	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 220	CLIENTE
28/10/2021	23:14	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 220	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0015

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 537068295

Placa: OPY-3887

Modelo: Palio Wk Attrac

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD373121D5028324

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:49. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:44****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:27****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 19:05****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Hiper Freios	Tambor De Freio Traseiro - Ld/Le	1,00	400,00		Sem M. Obra	Guincho	400,00
2	Original	Hiper Freios	Jogo De Sapatas Do Freio Traseiro (C/ Lona/Bosch)	1,00	299,00		Sem M. Obra	Guincho	299,00
3	Original	Hiper Freios	Cubo De Roda Traseiro - Ld/Le (C/Rolamento- C/Abs)	2,00	220,00		Sem M. Obra	Guincho	440,00
10123	Original	Lona Flex	Jogo Pastilha Do Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	199,00		Sem M. Obra	Guincho	199,00
10230	Original	Vto	Jogo De Palhetas Do Limpador Do Para-Brisa - Ld/Le	3,00	60,00		Sem M. Obra	Guincho	180,00
4	Original	Ngk	Velas De Ignição Do Motor - (Ngk)	4,00	19,00		Sem M. Obra	Guincho	76,00
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2720,00	10 Hrs	Guincho	2720,00
						R\$ 2720,00	10 hr		R\$ 4314,00

Observações

- 1 TAMBOR DE FREIO
- 1 SAPATA DE FREIO
- 2 CUBO DE RODA
- 1 FILTRO DE AR
- 1 CORREIA
- 4 BORRACHA DA PORTA
- 3 PALHETAS DO PARABRISA
- 1 MAÇANETA INTERNA DE PORTA TRASEIRA
- 1 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
- 1 PASTILHA DE FREIO
- 1 FILTRO DE AR
- 1 TAMPA DE OLEO
- 1 CABO D VELA
- 4 VELA
- 3 OLEO 5W30
- 1 FILTRO DE OLEO
- MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 2720,00

Peças: R\$ 1594,00

Total: R\$ 4314,00

Histórico da OS

OS N° 221

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 221 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 221	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:49	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:27	NILSON	OS APROVADA: 221	CLIENTE
28/10/2021	18:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	19:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	19:05	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 221	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:13	NILSON	NOTA FISCAL OS221M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:13	NILSON	NOTA FISCAL OS221P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:14	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 221	CLIENTE
28/10/2021	23:14	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 221	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 20:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:45****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 18:48****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 222

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Reparar Pistão Elevação	1,00		1250,00	10 Hrs	Guincho	1250,00
						R\$ 1250,00	10 hr		R\$ 1250,00

Observações

4 BUCHA DE PISTÃO DO BRAÇO
1 ADESIVO

Totais

Mão de obra: R\$ 1250,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1250,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:45	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 222 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	20:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 222	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	20:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:29	NILSON	OS APROVADA: 222	CLIENTE
28/10/2021	18:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	18:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 222	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	23:12	NILSON	NOTA FISCAL OS222.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	23:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 222	CLIENTE
28/10/2021	23:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 222	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0053

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 23:23. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:46****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:21****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 223

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Controil	Cilindro Mestre Do Freio C/ Junta	1,00	400,00		Sem M. Obra	Guincho	400,00
2	Mao De Obra		Substituir - Reparar Chicote Eletrico	1,00		1300,00	10 Hrs	Guincho	1300,00
						R\$ 1300,00	10 hr		R\$ 1700,00

Observações

1 CILINDRO MESTRE
1 REDA

Totais

Mão de obra: R\$ 1300,00

Peças: R\$ 400,00

Total: R\$ 1700,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:46	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 223 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	23:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 223	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	23:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:09	NILSON	OS APROVADA: 223	CLIENTE
28/10/2021	16:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 223	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:59	NILSON	NOTA FISCAL OS223P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:59	NILSON	NOTA FISCAL OS223M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 223	CLIENTE
28/10/2021	22:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 223	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2276

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 23:12. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:48****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 18:35****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Tec Fil	Filtro De Oleo	3,00	490,00		Sem M. Obra	Guincho	1470,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1470,00

Observações

3 FILTRO USH348

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1470,00

Total: R\$ 1470,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:48	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 224 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	23:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 224	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	23:12	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:29	NILSON	OS APROVADA: 224	CLIENTE
28/10/2021	18:34	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	18:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 224	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:59	NILSON	NOTA FISCAL OS224P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 224	CLIENTE
28/10/2021	22:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 224	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0051

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82380

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:22. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:52****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Reparo No Sistema De Freio	1,00		2850,00	10 Hrs	Guincho	2850,00
						R\$ 2850,00	10 hr		R\$ 2850,00

Observações

1 JUNTA DO CARTER
1 SILICONE
4 OLEO 5W30
5 FILTRO DE OLEO
1 BARRA DE TRAÇÃO
1 PINÇA DE FREIO COMPLETA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 2850,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 2850,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:52	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 225 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 225	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:22	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:08	NILSON	OS APROVADA: 225	CLIENTE
28/10/2021	16:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 225	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:58	NILSON	NOTA FISCAL OS225M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:58	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 225	CLIENTE
28/10/2021	22:58	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 225	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0002

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 23:04. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:55****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 18:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 226

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Cofap	Homocinetica	2,00	200,00		Sem M. Obra	Guincho	400,00
2	Genuina	Delphi	Cabo De Vela	1,00	160,00		Sem M. Obra	Guincho	160,00
1020	Genuina	Tsa	Boia De Combustivel	1,00	199,00		Sem M. Obra	Guincho	199,00
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		770,00	7 Hrs	Guincho	770,00
						R\$ 770,00	7 hr		R\$ 1529,00

Observações

1 SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL

1 BOIA DE COMBUSTIVEL

2 HOMOCINETICA

1 CABO DE VELA

MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 770,00

Peças: R\$ 759,00

Total: R\$ 1529,00

Histórico da OS

OS N° 226

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:55	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 226 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	23:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 226	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	23:04	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:30	NILSON	OS APROVADA: 226	CLIENTE
28/10/2021	18:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	18:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	18:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 226	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:57	NILSON	NOTA FISCAL OS226M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:58	NILSON	NOTA FISCAL OS226P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:58	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 226	CLIENTE
28/10/2021	22:58	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 226	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0044

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:35. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 15:59****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:07****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Lona Flex	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	190,00		Sem M. Obra	Guincho	190,00
2	Original	Vto	Jogo De Palhetas Do Limpador Do Para Brisa	2,00	60,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
110	Original	Neolux	Lampada Principal Do Farol - Ld/Le (H4/55W)	2,00	40,00		Sem M. Obra	Guincho	80,00
1020	Mao De Obra		Substituir - Reparar Chicote Eletrico	1,00		240,00	2 Hrs	Guincho	240,00
						R\$ 240,00	2 hr		R\$ 630,00

Observações

2 PALHETA
1 PASTILHA DE FREIO
2 LAMPADA FAROLETE
2 LAMPADA DE 1 POLO
1 MANGUEIRA DO RADIADOR
1 LAMPADA TORPEDO
4 FILTRO DE OLEO

Totais

Mão de obra: R\$ 240,00 Peças: R\$ 390,00 Total: R\$ 630,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	15:59	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 227 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 227	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:35	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:07	NILSON	OS APROVADA: 227	CLIENTE
28/10/2021	16:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 227	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:57	NILSON	NOTA FISCAL OS227P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:57	NILSON	NOTA FISCAL OS227M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 227	CLIENTE
28/10/2021	22:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 227	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0043

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 180970

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 21:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:03****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 15:55****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 228

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Neolux	Lampada Principal Do Farol - Ld/Le (H4/Kit Deluxe)	2,00	60,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
2	Original	Vto	Jogo De Palheta Do Limpador Do Para Brisa	2,00	60,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
64	Original	Vega	Filtro De Oleo Do Motor	1,00	25,00		Sem M. Obra	Guincho	25,00
10	Original	Neolux	Lampada De 1 Polo - Ld/Le (12V/21W)	6,00	9,00		Sem M. Obra	Guincho	54,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 319,00

Observações

3 LAMPADA GAUS
4 GRAXETAS
1 FILTRO DE OLEO
2 LAMPADAS
2 PALHETA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 319,00

Total: R\$ 319,00

Histórico da OS

OS N° 228

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:03	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 228 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	21:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 228	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	21:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:10	NILSON	OS APROVADA: 228	CLIENTE
28/10/2021	15:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	15:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 228	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:56	NILSON	NOTA FISCAL 228P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:56	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 228	CLIENTE
28/10/2021	22:56	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 228	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0049

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1185458323

Placa: QQQ-4777

Modelo: Ducato Maxicargo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 3C6DFVDK9JE126527

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 55984

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 21:17. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:04****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 22:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 08:42****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 229

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Serviço De Molejo - Suspensão	1,00		1620,00	10 Hrs	Guincho	1620,00
						R\$ 1620,00	10 hr		R\$ 1620,00

Observações

1 FILTRO WR315
TROCA DAS BUCHAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1620,00 Peças: R\$ 0,00 Total: R\$ 1620,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:04	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 229 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	21:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 229	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	21:17	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	14:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:43	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	22:50	NILSON	OS APROVADA: 229	CLIENTE
29/10/2021	08:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 229	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:48	NILSON	NOTA FISCAL OS229M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:48	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 229	CLIENTE
29/10/2021	08:48	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 229	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0019

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551703369

Placa: OQJ-5926

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD15802AD6855917

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 234835

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 21:33. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:11****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 15:41****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Iks	Cabo Do Acelerador	1,00	100,00		Sem M. Obra	Guincho	100,00
2	Genuina	Neolux	Lampada H4	2,00	35,00		Sem M. Obra	Guincho	70,00
3	Genuina	Ims	Fusivel Grande	5,00	8,00		Sem M. Obra	Guincho	40,00
4	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		110,00	1 Hr	Guincho	110,00
						R\$ 110,00	1 hr		R\$ 320,00

Observações

1 CABO DO ACELERADOR
3 FUZIVEL DE LAMINA
4 LAMPADAS
1 FILTRO DE OLEO

Totais

Mão de obra: R\$ 110,00

Peças: R\$ 210,00

Total: R\$ 320,00

Histórico da OS

OS N° 230

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 230 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	21:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 230	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	21:33	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:11	NILSON	OS APROVADA: 230	CLIENTE
28/10/2021	15:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	15:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	15:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 230	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:13	NILSON	NOTA FISCAL OS230P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:13	NILSON	NOTA FISCAL OS230M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:14	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 230	CLIENTE
28/10/2021	17:14	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 230	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0031

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:10. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:12****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:40****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2	Original	Skf	Junta Homocinetica Externa Dianteira - Ld/Le	2,00	299,00		Sem M. Obra	Guincho	598,00
10	Original	Bosch	Bomba De Oleo	1,00	280,00		Sem M. Obra	Guincho	280,00
20	Original	Metal Leve	Pistao Completo - Trava 76,50	4,00	300,00		Sem M. Obra	Guincho	1200,00
2020	Original	Metal Leve	Casquilhos Da Biela "Std"	1,00	200,00		Sem M. Obra	Guincho	200,00
3035	Original	Urba	Bomba De Agua	1,00	190,00		Sem M. Obra	Guincho	190,00
2530	Original	Metal Leve	Jogo De Aneis Do Pistao - (76,50)	1,00	399,00		Sem M. Obra	Guincho	399,00
25303	Original	Magnet Mareli	Bico Injetor	4,00	245,00		Sem M. Obra	Guincho	980,00
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3400,00	20 Hrs	Guincho	3400,00
						R\$ 3400,00	20 hr		R\$ 7247,00

Observações

- 1 BICO DE INJEÇÃO ELETRONICO
- 1 BOMBA DE OLEO
- 1 RETENTOR DO EIXO
- 1 JOGO DE JUNTA DO MOTOR
- 1 JOGO DE BRONZINA
- 1 MANCAL
- 1 JOGO DE PISTAO
- 1 JOGO DE ARRUELA
- 1 FILTRO DE OLEO
- 1 BOMBA DE AGUA
- 1 FILTRO DE AR
- 1 PESCADOR DE OLEO
- 1 HOMOCINETICA
- 1 JOGO DE ANEIS

Totais

Mão de obra: R\$ 3400,00

Peças: R\$ 3847,00

Total: R\$ 7247,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:12	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 231 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 231	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:10	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:40	NILSON	OS APROVADA: 231	CLIENTE
28/10/2021	16:56	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 231	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:55	NILSON	NOTA FISCAL OS231M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:55	NILSON	NOTA FISCAL OS231P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:55	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 231	CLIENTE
28/10/2021	22:55	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 231	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0048

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 161853

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:16. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:15****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 22:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 08:58****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 232

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Cofap	Amortecedor Traseiro - Le/Ld	2,00	299,00		Sem M. Obra	Guincho	598,00
2	Original	Kit Cia	Batente Da Suspensao Traseiro - Le/Ld	2,00	18,00		Sem M. Obra	Guincho	36,00
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		575,00	5 Hrs	Guincho	575,00
						R\$ 575,00	5 hr		R\$ 1209,00

Observações

3 ADESIVO DE LIMPEZA DE RADIADOR
2 AMORTECEDOR TRAZEIRO
2 KIT BATENTE COIFA

Totais

Mão de obra: R\$ 575,00

Peças: R\$ 634,00

Total: R\$ 1209,00

Histórico da OS

OS N° 232

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:15	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 232 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 232	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:25	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	22:48	NILSON	OS APROVADA: 232	CLIENTE
29/10/2021	08:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:57	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 232	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	09:11	NILSON	NOTA FISCAL OS232M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	09:11	NILSON	NOTA FISCAL OS232P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	09:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 232	CLIENTE
29/10/2021	09:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 232	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 26/10/2021 às 22:25. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 16:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:52****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Montagem, Desmontagem E Teste Da Bomba Injetora	1,00		9000,00	20 Hrs	Guincho	9000,00
						R\$ 9000,00	20 hr		R\$ 9000,00

Observações

1 BOMBA INJETORA

Totais

Mão de obra: R\$ 9000,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 9000,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	16:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 233 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
26/10/2021	22:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 233	ESTABELECIMENTO
26/10/2021	22:25	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:30	NILSON	OS APROVADA: 233	CLIENTE
28/10/2021	17:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 233	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:54	NILSON	NOTA FISCAL OS233M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:55	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 233	CLIENTE
28/10/2021	22:55	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 233	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2276

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 13:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 09:55****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Guincho - Guincho Pesado	1,00		650,00	5 Hrs	Guincho	650,00
2	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3840,00	2 Dias	Sem Garantia	3840,00
						R\$ 4490,00	53 hr		R\$ 4490,00

Observações

Guincho, montar e desmontar motor

Totais

Mão de obra: R\$ 4490,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 4490,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 234 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	13:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 234	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	13:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:31	NILSON	OS APROVADA: 234	CLIENTE
29/10/2021	09:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	09:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 234	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	18:03	NILSON	NOTA FISCAL NF354 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	18:03	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 234	CLIENTE
29/10/2021	18:03	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 234	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 13:47. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:38****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 09:54****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00		2880,00	2 Dias	Sem Garantia	2880,00
						R\$ 2880,00	48 hr		R\$ 2880,00

Observações

Conserto do tacografo, revisão parte elétrica, e passar o aparelho e rastrear para achar o defeito.

Totais

Mão de obra: R\$ 2880,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 2880,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 235 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	13:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 235	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	13:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:22	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:32	NILSON	OS APROVADA: 235	CLIENTE
29/10/2021	09:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	09:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 235	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	18:02	NILSON	NOTA FISCAL NF353 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	18:02	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 235	CLIENTE
29/10/2021	18:02	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 235	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 12

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:50. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 14:33****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Elemento Filtro De Ar 979	1,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	145,00
2	Original	Vox	Elemento Do Filtro De Ar	1,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 293,00

Observações

Filtro ar externo
Filtro ar

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 293,00

Total: R\$ 293,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 236 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 236	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:50	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:03	NILSON	OS APROVADA: 236	CLIENTE
28/10/2021	14:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 236	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:53	NILSON	NOTA FISCAL NF17785 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 236	CLIENTE
28/10/2021	22:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 236	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0027

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77843

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:42****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Parker	Filtro Lubrificante Pel 1098	2,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	190,00
2	Original	Skf	Rolamento Baulado	1,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 470,00

Observações

Filtro lubrificante, rolamento colar

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 470,00

Total: R\$ 470,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:42	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 237 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 237	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:04	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/10/2021	14:19	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/10/2021	16:24	NILSON	OS APROVADA: 237	CLIENTE
28/10/2021	17:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 237	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	22:52	NILSON	NOTA FISCAL NF17786 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	22:53	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 237	CLIENTE
28/10/2021	22:53	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 237	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2278

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:31. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:45****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:06****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 238

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ciser	Parafuso Rosca Rapida 2 Mm	2,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	136,00
2	Original	Ciser	Porca Sext 5/8-11	2,00	8,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	16,00
3	Original	Ls	Cilindro Acionamento Acelerador	1,00	1840,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1840,00
4	Original	Ls	Cilindro Motor	1,00	1620,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1620,00
5	Original	Ls	Pista Do Retentor Virabriquim	1,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	580,00
6	Original	Fag	Rolamento Do Balanceiro	1,00	400,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	400,00
7	Original	Ls	Disco De Freio	4,00	1020,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	4080,00
8	Original	Ls	Anel	2,00	340,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	680,00
9	Original	Ls	Anel 1960253	2,00	310,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	620,00
10	Original	Ls	Elemento Filtro De Ar 979	1,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
11	Original	Ls	Disco De Atrito	2,00	1030,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2060,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 12312,00

Observações

Parafuso e porca

02 cilindro mestre freio, pista retentor, rolamento diferencial, disco de freio, anéis oring, filtro ar, disco

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 12312,00

Total: R\$ 12312,00

Histórico da OS

OS N° 238

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:45	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 238 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 238	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:31	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/10/2021	16:32	NILSON	OS APROVADA: 238	CLIENTE
28/10/2021	17:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 238	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:13	NILSON	NOTA FISCAL NF17784 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 238	CLIENTE
28/10/2021	17:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 238	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0029

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107528

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:36. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:49****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Bins	Diafragma Freio Dianteiro	2,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	76,00
2	Original	Volks	Diafragma Cuica Freio	1,00	58,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	58,00
3	Original	Eaton	Kit De Embreagem	1,00	5450,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	5450,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 5584,00

Observações

03 diafragma, kit embreagem

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 5584,00

Total: R\$ 5584,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:49	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 239 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:36	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 239	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:36	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:33	NILSON	OS APROVADA: 239	CLIENTE
28/10/2021	17:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 239	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:13	NILSON	NOTA FISCAL NF17790 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 239	CLIENTE
28/10/2021	17:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 239	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0043

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 181000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:52****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 14:13****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 14:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Petrobras	Oleo 80W140	2,00	51,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	103,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 103,00

Observações

02 lts óleo motor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 103,00

Total: R\$ 103,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:52	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 240 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 240	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:13	NILSON	OS APROVADA: 240	CLIENTE
28/10/2021	14:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 240	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:12	NILSON	NOTA FISCAL NF17789 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 240	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 240	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0053

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:54****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 22:47****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 07:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Renault	Mola.	1,00	990,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	990,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 990,00

Observações

01 mola espiral

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 990,00

Total: R\$ 990,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:54	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 241 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 241	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:14	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:42	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	22:47	NILSON	OS APROVADA: 241	CLIENTE
29/10/2021	07:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	07:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 241	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:07	NILSON	NOTA FISCAL NF17788 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 241	CLIENTE
29/10/2021	08:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 241	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veículo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veículo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:56****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 17:02****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Rei	Coxim Motor	2,00	949,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1898,00
2	Original	Mann	Filtro Lubrificante Pel 109	2,00	58,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	116,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2014,00

Observações

Filtro lubrificante, coxim motor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 2014,00

Total: R\$ 2014,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:56	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 242 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 242	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:33	NILSON	OS APROVADA: 242	CLIENTE
28/10/2021	17:02	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 242	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:12	NILSON	NOTA FISCAL NF17787 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 242	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 242	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0064

Marca: Jcb

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0011

Modelo: Restroescavadeira

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 10:01. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 22:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 07:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Randon	Pino De Aco 75251674	6,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	570,00
2	Original	Randon	Dente Retro Jcb 53103205 332/C4388	6,00	104,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	624,00
3	Original	New	Trava 85803246	6,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
5	Original	Tbm	Lâmina Para Concha	1,00	3400,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3400,00
6	Original	Mbb	Trava Do Dente 84168136	4,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
7	Original	Cinpal	Engrenagem - 3176335 M-1	3,00	410,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1230,00
8	Original	Spicer	Luva Fs 160/220/280	1,00	1200,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1200,00
9	Original	Jcb	Elemento Filtro De Ar 979	2,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 7614,00

Observações

Pino trator, dente para concha, trava, lâmina,trava elástica, engrenagem planetária, luva cardan, filtro ar cabine,

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 7614,00

Total: R\$ 7614,00

Histórico da OS

OS N° 243

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	22:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 243 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	10:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 243	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	10:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:34	NILSON	OS APROVADA: 243	CLIENTE
29/10/2021	07:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	07:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 243	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:06	NILSON	NOTA FISCAL NF17817 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:07	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 243	CLIENTE
29/10/2021	08:07	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 243	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0057

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2802

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 09:01. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 23:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:54****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 244

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Tbm	Cantos Para Laminas	2,00	368,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	736,00
2	Original	Tbm	Dente	3,00	295,00		Sem M. Obra	Guincho	885,00
3	Original	Cia	Terminal Femea Jic 1.5/16X1"	2,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	56,00
4	Original	Om	Terminal Macho Jic 1.5/16X1"	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
5	Original	Om	Reparo Esticador	1,00	128,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	128,00
6	Original	Randon	Suporte.	6,00	740,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	4440,00
7	Original	Rf	Graxeiro 08Mm 90°	6,00	2,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	12,00
8	Original	Randon	Conexao Mm 30-12 30 20 X 3/4 2.0	1,00	74,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	74,00
9	Original	New	Bucha 85801029	6,00	84,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	504,00
10	Original	Petrobras	Oleo 80W140	1,00	465,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	465,00
11	Original	New	Suporte De Aço Display Tran	1,00	2174,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2174,00
12	Original	New	Pino De União Da Inclinação Dianteira	6,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	588,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 10082,00

Observações

Patrol New Holland

Canto concha, dente para concha, terminal elétrica, reparo arranque, suporte trator, graxeira , conexão, bucha trator, óleo motor, suporte alternador, 06 retentor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 10082,00

Total: R\$ 10082,00

Histórico da OS

OS N° 244

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	23:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 244 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	09:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 244	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	09:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:39	NILSON	OS APROVADA: 244	CLIENTE
28/10/2021	16:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 244	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:11	NILSON	NOTA FISCAL NF17783 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 244	CLIENTE
28/10/2021	17:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 244	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 08:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 23:02****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 16:59****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 245

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dayco	Corr Do Alternador	1,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	145,00
2	Original	Vox	Filtro De Combustivel	2,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
3	Original	Vox	Filtro De Oleo	1,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 265,00

Observações

Retro randon

Correia, filtro combustível

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 265,00

Total: R\$ 265,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	23:02	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 245 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	08:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 245	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	08:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:34	NILSON	OS APROVADA: 245	CLIENTE
28/10/2021	16:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	16:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 245	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:11	NILSON	NOTA FISCAL NF17815 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 245	CLIENTE
28/10/2021	17:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 245	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0057

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2803

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 13:26. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/10/2021 às 23:04****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 09:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 246

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Retificar - Limpeza De Bico Injetor	1,00		7200,00	1 Dia	Sem Garantia	7200,00
						R\$ 7200,00	24 hr		R\$ 7200,00

Observações

Patrol New Holland
06 bicos injetores revisão

Totais

Mão de obra: R\$ 7200,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 7200,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/10/2021	23:04	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 246 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	13:26	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 246	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	13:26	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	13:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:39	NILSON	OS APROVADA: 246	CLIENTE
29/10/2021	09:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	09:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 246	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	18:01	NILSON	NOTA FISCAL NF355 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	18:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 246	CLIENTE
29/10/2021	18:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 246	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 10:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/10/2021 às 09:06****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 08:37****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/10/2021 às 09:19****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 28/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Stahl	Cruzeta 6210213 M-1	2,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
2	Original	Randon	Arruela Trava	4,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	160,00
3	Original	Randon	Bucha Sino	1,00	2,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2,00
4	Original	Randon	Bucha Verta Capô	2,00	84,20		Sem M. Obra	Sem Garantia	168,40
5	Original	Randon	Retentor Ref. 5271641000	2,00	142,40		Sem M. Obra	Sem Garantia	284,80
6	Original	Randon	Mancal A Oleo 1.5/8X243 1360048	2,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
7	Original	Randon	Terminal Femea Bsp 90° 3/8X3/8	1,00	643,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	643,00
8	Original	Randon	Bucha 75246450	2,00	152,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	304,00
9	Original	Randon	Retentor Ref. 3267289000	2,00	245,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	490,00
10	Original	Randon	Pino 85801056	1,00	586,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	586,00
11	Original	Randon	Retentor 83931889	1,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
12	Original	Randon	Anel 190.682	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
13	Original	Randon	Retentor 027537 R-1	2,00	370,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	740,00
14	Original	Timken	Rolamento 87663317	1,00	460,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	460,00
15	Original	Randon	Retentor 033548 R-1	1,00	198,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	198,00
16	Original	Randon	Anel 3588108 M-1	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 4831,20

Observações

Cruzeta, arruela, bucha, retentor eixo, mancal, terminal, retentor eixo , pino, anel, retentor roda, rolamento tração

Totais**Mão de obra: R\$ 0,00****Peças: R\$ 4831,20****Total: R\$ 4831,20**

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
27/10/2021	09:06	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 247 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	10:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 247	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	10:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	08:37	NILSON	OS APROVADA: 247	CLIENTE
28/10/2021	09:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	09:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 247	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	17:10	NILSON	NOTA FISCAL NF17807 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/10/2021	17:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 247	CLIENTE
28/10/2021	17:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 247	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0003

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 13:55. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/10/2021 às 12:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 16:28****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 08:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Reparar - Bomba De Combustivel	1,00		1970,00	5 Hrs	Guincho	1970,00
						R\$ 1970,00	5 hr		R\$ 1970,00

Observações

SERVIÇO DE LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Totais

Mão de obra: R\$ 1970,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1970,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
27/10/2021	12:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 248 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	13:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 248	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	13:55	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	13:42	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	13:44	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:28	NILSON	OS APROVADA: 248	CLIENTE
29/10/2021	08:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 248	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:47	NILSON	NOTA FISCAL 5381ef53-92bb-48ee-854b-bc353f6bb17a_a_7051.xml VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:47	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2021_00000000006_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:47	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 248	CLIENTE
29/10/2021	08:47	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 248	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0044

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 27/10/2021 às 13:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/10/2021 às 12:31****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/10/2021 às 22:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/10/2021 às 08:34****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/10/2021 às 29/10/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Substituir - Bloco Do Motor	1,00		500,00	1 Hr	Guincho	500,00
002	Mao De Obra		Substituir - Cabeçote Do Motor (C/ Valvulas)	1,00		500,00	2 Hrs	Guincho	500,00
						R\$ 1000,00	3 hr		R\$ 1000,00

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 1000,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1000,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
27/10/2021	12:31	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 249 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
27/10/2021	13:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 249	ESTABELECIMENTO
27/10/2021	13:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/10/2021	14:48	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	15:39	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:23	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:42	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	16:48	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/10/2021	22:46	NILSON	OS APROVADA: 249	CLIENTE
29/10/2021	08:33	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:33	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:34	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 249	ESTABELECIMENTO
29/10/2021	08:46	NILSON	NOTA FISCAL NFS_e_2021_000000000005_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:46	NILSON	NOTA FISCAL 21bfa17a-354b-4aaa-b0f3-b62ec7921527_a_7048.xml VALIDADA	CLIENTE
29/10/2021	08:47	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 249	CLIENTE
29/10/2021	08:47	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 249	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2278

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:23. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/11/2021 às 14:40****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:48****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ls	Cabo Do Acelerador.	1,00	630,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	630,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 630,00

Observações

01 cabo acelerador

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 630,00

Total: R\$ 630,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 250 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 250	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	14:40	NILSON	OS APROVADA: 250	CLIENTE
29/11/2021	13:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 250	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:26	JESSICA	NOTA FISCAL NF17946 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:26	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 250	CLIENTE
30/11/2021	09:26	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 250	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0022

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 9989944766

Placa: OXC-5174

Modelo: Of 1519 R.Ore

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM384069EB946075

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:27. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:28****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:50****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 251

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Master	Catraca De Freio Traseiro	2,00	840,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1680,00
2	Original	Knorr	Valvula Reg Manometro Freio Ar	1,00	490,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	490,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2170,00

Observações

02 catraca freio

01 valvula regulador

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 2170,00

Total: R\$ 2170,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:28	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 251 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 251	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:06	NILSON	OS APROVADA: 251	CLIENTE
29/11/2021	13:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 251	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:25	JESSICA	NOTA FISCAL NF17947 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:26	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 251	CLIENTE
30/11/2021	09:26	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 251	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:30. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:53****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mann	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	84,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	84,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 84,00

Observações

01 filtro lubrificante

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 84,00

Total: R\$ 84,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 252 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 252	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:30	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:03	NILSON	OS APROVADA: 252	CLIENTE
29/11/2021	13:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 252	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:25	JESSICA	NOTA FISCAL NF17948PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:25	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 252	CLIENTE
30/11/2021	09:25	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 252	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0027

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:33. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:31****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:55****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Nwo	Rolamento Do Eixo Primario	1,00	465,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	465,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 465,00

Observações

01 rolamento colar

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 465,00

Total: R\$ 465,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:31	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 253 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 253	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:33	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:06	NILSON	OS APROVADA: 253	CLIENTE
29/11/2021	13:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 253	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:25	JESSICA	NOTA FISCAL NF17949 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:25	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 253	CLIENTE
30/11/2021	09:25	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 253	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0035

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1116509005

Placa: PZL-2019

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8930837

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:40. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:32****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:07****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:58****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 254

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Iveco	Flexivel.	1,00	350,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	350,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 350,00

Observações

01 conduíte embreagem

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 350,00

Total: R\$ 350,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:32	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 254 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 254	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:07	NILSON	OS APROVADA: 254	CLIENTE
29/11/2021	13:57	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 254	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:24	JESSICA	NOTA FISCAL NF17950 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 254	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 254	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0009

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635932709

Placa: KOD-1007

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111925

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:50. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:44****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mbb	Cabecote	1,00	480,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
2	Original	Mbb	Kit Comp De Reparos Do Comando	1,00	930,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	930,00
3	Original	Mahle	Jogo De Casquilhos	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1530,00

Observações

Cabeçote, kit compressor, casquilho móvel,

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1530,00

Total: R\$ 1530,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 255 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 255	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:50	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:08	NILSON	OS APROVADA: 255	CLIENTE
29/11/2021	13:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 255	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:24	JESSICA	NOTA FISCAL NF17945 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 255	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 255	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0029

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 14:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:35****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:02****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:03****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ciser	Parafuso	4,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
2	Original	Zm	Parafuso M1 0X80	8,00	17,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
3	Original	Ciser	Arruela	8,00	1,60		Sem M. Obra	Sem Garantia	12,80
4	Original	Ciser	Arruela De Pressao	4,00	2,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	8,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 300,80

Observações

12 parafuso, 12 arruela

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 300,80

Total: R\$ 300,80

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:35	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 256 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	14:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 256	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	14:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:02	NILSON	OS APROVADA: 256	CLIENTE
29/11/2021	14:02	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:03	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 256	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:33	NILSON	NOTA FISCAL NF17951 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 256	CLIENTE
29/11/2021	16:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 256	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0053

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 15:03. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:38****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ori	Guia	1,00	360,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
2	Original	Ori	Guia Inferior Da Porta Lateral	1,00	268,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	268,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 628,00

Observações

01 guia porta inferior , 01 guia porta superior

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 628,00

Total: R\$ 628,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 257 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	15:03	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 257	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	15:03	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:03	JESSICA	OS APROVADA: 257	CLIENTE
29/11/2021	14:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 257	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:32	NILSON	NOTA FISCAL NF17952 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 257	CLIENTE
29/11/2021	16:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 257	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0061

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 15:20. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/11/2021 às 14:15****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:10****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro De Combustivel	1,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
2	Original	Vox	Filtro De Combustivel De Alta	1,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,00
3	Original	Vox	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
4	Original	Petrobras	Oleo De Motor Galao 20 Lts	1,00	490,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	490,00
5	Original	Bosch	Valvula Pressostato	1,00	880,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	880,00
6	Original	Speedy	Oleo Do Cambio	1,00	340,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	340,00
7	Original	Bosch	Sensor Pressao Turbo	1,00	920,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	920,00
8	Original	Dni	Rele	1,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3178,00

Observações

Patrol New Holland
Filtros combustível, filtro lubrificante, óleo motor , válvula pressão,óleo hidráulico,sensor pressão, rele elétrico,

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3178,00

Total: R\$ 3178,00

Histórico da OS

OS N° 258

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 258 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 258	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	14:15	NILSON	OS APROVADA: 258	CLIENTE
29/11/2021	14:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 258	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:32	NILSON	NOTA FISCAL NF17953 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 258	CLIENTE
29/11/2021	16:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 258	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 15:51. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:41****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:02****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:16****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 259

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Contitec	Corr Do Alternador	1,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,00
2	Original	Dayco	Correia Lonada	1,00	188,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	188,00
3	Original	Elring	Junta Tampa Distribuicao	1,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
4	Original	Mwm	Retentor	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
5	Original	Dayco	Correia Pv	1,00	128,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	128,00
6	Original	Mbb	Uniao Emenda 8Mm	3,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	66,00
7	Original	Mbb	Uniao Tee Plastico	3,00	18,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	56,70
8	Original	Ciser	Parafuso M1 0X80	4,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
9	Original	Rf	Graxeiras	8,00	10,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
10	Original	Ciser	Parafuso	1,00	12,80		Sem M. Obra	Sem Garantia	12,80
11	Original	Zm	Porca	2,00	6,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	13,80
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1178,30

Observações

Retro random

Correia plana, junta tampa diferencial, retentor polia, união plástica,, parafusos graxeira , parafuso cardan, porca,

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1178,30

Total: R\$ 1178,30

Histórico da OS

OS N° 259

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:41	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 259 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	15:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 259	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	15:51	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:02	NILSON	OS APROVADA: 259	CLIENTE
29/11/2021	14:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 259	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:31	NILSON	NOTA FISCAL NF17954PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 259	CLIENTE
29/11/2021	16:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 259	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0064

Marca: Jcb

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0011

Modelo: Restroescavadeira

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 15:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:42****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 13:29****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 260

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Zm	Parafuso	20,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	440,00
2	Original	Ciser	Porca	20,00	6,60		Sem M. Obra	Sem Garantia	132,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 572,00

Observações

Retro JCB
20 Parafuso e 20porcas

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 572,00

Total: R\$ 572,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:42	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 260 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	15:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 260	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	15:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:01	NILSON	OS APROVADA: 260	CLIENTE
29/11/2021	14:17	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 260	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:33	NILSON	NOTA FISCAL NF17955 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 260	CLIENTE
30/11/2021	13:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 260	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0004

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 324257864

Placa: HLF-6100

Modelo: Cityclass 70C16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68B01B8422129

Ano de fabricação: 2010

KM/Horímetro (OS): 159500

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/11/2021 às 16:18. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 13:44****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:12****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:42****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 261

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Hipper Freios	Disco De Freio	1,00	490,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	490,00
2	Original	Cabovel	Cabo Freio	1,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
3	Original	Arca	Retentor	1,00	58,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	58,00
4	Original	Click	Tampa	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
5	Original	Syl	Pastilha Freio Traseira	1,00	248,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	248,00
6	Original	Contitec	Correia Motor	2,00	268,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	536,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1660,00

Observações

Hlf 6100

Disco freio, cabo freio, retentor roda, tampa tanque, pastilha freio

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1660,00

Total: R\$ 1660,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	13:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 261 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
17/11/2021	16:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 261	ESTABELECIMENTO
17/11/2021	16:18	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:12	NILSON	OS APROVADA: 261	CLIENTE
29/11/2021	13:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 261	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:31	NILSON	NOTA FISCAL NF17944 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 261	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 261	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0038

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1131251528

Placa: QND-4816

Modelo: Doblo Essence

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD1196GHD1141252

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 212555

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 09:22. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:08****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:02****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 09:58****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 262

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1015	Genuina	Radnaq	Graxa Spray	1,00	24,00		Sem M. Obra	Guincho	24,00
659	Genuina	Gaus	Lampada De 2 Polos Traseiro - Ld/Le (P21/5W)	1,00	20,00		Sem M. Obra	Guincho	20,00
564	Genuina	Neolux	Lampada Farol H7 12V	3,00	140,00		Sem M. Obra	Guincho	420,00
647	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	400,00		Sem M. Obra	Guincho	400,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 864,00

Observações

1 GRAXA BRANCA
3 LAMPADAS POLOS
3 LAMPADAS H7
1 HOMOCINETICA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 864,00

Total: R\$ 864,00

Histórico da OS

OS N° 262

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:08	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 262 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	09:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 262	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	09:22	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:02	JESSICA	OS APROVADA: 262	CLIENTE
30/11/2021	09:57	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 262	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:32	NILSON	NOTA FISCAL OS262P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 262	CLIENTE
30/11/2021	13:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 262	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0028

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 09:04. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:13****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:16****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
551	Genuina	Tbi	Corpo De Borboleta Tbi	1,00	1220,00		Sem M. Obra	Guincho	1220,00
641	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador	2,00	105,00		Sem M. Obra	Guincho	210,00
998	Genuina	Nakata	Pivo Dianteiro - Ld/Le	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
R\$ 0,00							Sem M. Obra		R\$ 1550,00

Observações

1 CORPO DE BORBOLETA COMPLETA
2 PALHETA
1 PIVOR
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1550,00

Total: R\$ 1550,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 263 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	09:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 263	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	09:04	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:13	NILSON	OS APROVADA: 263	CLIENTE
29/11/2021	14:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 263	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:31	NILSON	NOTA FISCAL OS263P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 263	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 263	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0044

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 08:52. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:11****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 10:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
333	Genuina	Eco	Pastilha De Freio.	1,00	164,00		Sem M. Obra	Guincho	164,00
2554	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		150,00	1 Hr	Guincho	150,00
						R\$ 150,00	1 hr		R\$ 314,00

Observações

2 PASTILHA DE FREIO

Totais

Mão de obra: R\$ 150,00

Peças: R\$ 164,00

Total: R\$ 314,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:11	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 264 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	08:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 264	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	08:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:00	JESSICA	OS APROVADA: 264	CLIENTE
30/11/2021	10:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	10:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	10:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 264	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:32	NILSON	NOTA FISCAL OS264P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:32	NILSON	NOTA FISCAL OS264M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .1	CLIENTE
30/11/2021	13:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .1	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA INFRAESTRUTURA E OBRA CT57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0031

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 08:46. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:13****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/11/2021 às 14:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/11/2021 às 09:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
987	Genuina	Cofran	Lanterna Traseira Dir - (Arteb)	1,00	190,00		Sem M. Obra	Guincho	190,00
524	Genuina	Cofap	Homocinetica	2,00	355,00		Sem M. Obra	Guincho	710,00
975	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1200,00	8 Hrs	Guincho	1200,00
						R\$ 1200,00	8 hr		R\$ 2100,00

Observações

1 HOMOCINETICA
1 HOMOCINETICA COM EIXO MANGA DE EIXO
1 PARA CHOQUE
1 LANTERNA TRASEIRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1200,00

Peças: R\$ 900,00

Total: R\$ 2100,00

Histórico da OS

OS N° 265

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:13	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 265 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	08:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 265	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	08:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	14:10	NILSON	OS APROVADA: 265	CLIENTE
27/11/2021	09:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:43	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [94/2021]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 265	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS265P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS 265M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 265	CLIENTE
29/11/2021	13:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 265	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0032

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058919

Placa: PXJ-3024

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWKB45U7FP174529

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/11/2021 às 12:19. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:15****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 10:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
333	Genuina	Fort Luz	Farol Completo Ld	2,00	852,00		Sem M. Obra	Guincho	1704,00
02	Original	Gaus	Lampada Do Pisca (Py21w-12V/Amarela)	2,00	12,00		Sem M. Obra	Guincho	24,00
222	Original	Sampel	Batente Da Suspensao Dianteira - Ld/Le "63Mm"	2,00	84,00		Sem M. Obra	Guincho	168,00
421	Genuina	Gaus	Lampada H7 12V	2,00	94,00		Sem M. Obra	Guincho	188,00
788	Genuina	Avx	Lampada Esmagada	2,00	16,00		Sem M. Obra	Guincho	32,00
325	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	4,00	124,00		Sem M. Obra	Guincho	496,00
649	Genuina	Metal Leve	Filtro Lubrificante Pel 1998	1,00	34,00		Sem M. Obra	Guincho	34,00
888	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1100,00	10 Hrs	Guincho	1100,00
						R\$ 1100,00	10 hr		R\$ 3746,00

Observações

1 PARA CHOQUE DIANTEIRO
1 KIT GRADES PARA CHOQUE
2 FAROIS
2 KIT BATENTE E COIFA
2 LAMPADAS H1
2 LAMPADAS H7
2 LAMPADAS FAROLETE 12 V
4 OLEO 5W30
1 FILTRO DE OLEO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1100,00

Peças: R\$ 2646,00

Total: R\$ 3746,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:15	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 266 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
20/11/2021	12:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 266	ESTABELECIMENTO
20/11/2021	12:19	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:00	NILSON	OS APROVADA: 266	CLIENTE
30/11/2021	10:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	10:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	10:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 266	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS266P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS266M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 266	CLIENTE
30/11/2021	13:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 266	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0036

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1117259096

Placa: PZM-2446

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8931164

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/11/2021 às 11:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:17****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 13:14****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1256	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador	2,00	82,00		Sem M. Obra	Guincho	164,00
452	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		550,00	5 Hrs	Guincho	550,00
						R\$ 550,00	5 hr		R\$ 714,00

Observações

MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA DO ONIBOS IVECO

Totais

Mão de obra: R\$ 550,00

Peças: R\$ 164,00

Total: R\$ 714,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:17	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 267 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
20/11/2021	11:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 267	ESTABELECIMENTO
20/11/2021	11:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:14	NILSON	OS APROVADA: 267	CLIENTE
29/11/2021	13:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 267	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:30	NILSON	NOTA FISCAL OS267P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:30	NILSON	NOTA FISCAL OS267M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 267	CLIENTE
29/11/2021	16:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 267	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0043

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 181000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/11/2021 às 11:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:18****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/11/2021 às 14:25****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/11/2021 às 09:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
953	Genuina	Nakata	Kit Pastilha De Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	210,00		Sem M. Obra	Guincho	210,00
498	Genuina	Loctite	Cola Loctite Silicone	1,00	92,00		Sem M. Obra	Guincho	92,00
327	Genuina	Speedy	Oleo Motor 5W30	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
66	Genuina	Metal Leve	Filtro De Óleo Do Motor Estacionário	1,00	32,00		Sem M. Obra	Guincho	32,00
287	Genuina	Metal Leve	Filtro De Ar..	1,00	40,00		Sem M. Obra	Guincho	40,00
531	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		360,00	3 Hrs	Guincho	360,00
						R\$ 360,00	3 hr	R\$ 854,00	

Observações

1 JUNTA CARTER
1 SILICONE
4 OLEOS 5W30
1 FILTRO DE OLEO
1 PARA FUSO CARTER
1 FILTRO DE AR
1 PASTILHA DE FREIO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 360,00

Peças: R\$ 494,00

Total: R\$ 854,00

Histórico da OS

OS N° 268

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:18	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 268 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
20/11/2021	11:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 268	ESTABELECIMENTO
20/11/2021	11:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	14:25	NILSON	OS APROVADA: 268	CLIENTE
27/11/2021	09:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	09:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 268	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS268P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS268M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:29	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 268	CLIENTE
29/11/2021	13:29	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 268	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0015

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 537068295

Placa: OPY-3887

Modelo: Palio Wk Attrac

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD373121D5028324

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 08:14. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:20****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:14****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
145	Genuina	Mastra	Abafador Do Escapamento Traseiro C/Tubo	1,00	374,00		Sem M. Obra	Guincho	374,00
01	Genuina	Mastra	Tubo Intermediario Do Escapamento	1,00	372,00		Sem M. Obra	Guincho	372,00
01	Genuina	Arbiquimica	Veda Escape 100Gr	1,00	36,00		Sem M. Obra	Guincho	36,00
353	Genuina	Gaus	Lampada 1 Polo 1141 24V	1,00	38,00		Sem M. Obra	Guincho	38,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 820,00

Observações

1 LAMPADA DE 1 POLO 12 V
1 ESCAPE TRAZEIRO
1 ESCAPE INTERMEDIARIO
1 VEDA ESCAPE
2 ABRAÇADEIRAS DE ESCAPAMENTO
2 BORRACHA DE ESCAPAMENTO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 820,00

Total: R\$ 820,00

Histórico da OS

OS N° 269

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:20	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 269 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	08:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 269	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	08:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:14	JESSICA	OS APROVADA: 269	CLIENTE
29/11/2021	14:07	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 269	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:30	NILSON	NOTA FISCAL OS269P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 269	CLIENTE
29/11/2021	16:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 269	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0002

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/11/2021 às 10:17. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:22****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 12:58****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 11:08****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1035	Genuina	Unifap	Porta Escova	1,00	95,00		Sem M. Obra	Guincho	95,00
26	Genuina	Ngk	Bobina De Ignição	1,00	304,00		Sem M. Obra	Guincho	304,00
39	Genuina	Marilia	Induzido De Partida	1,00	352,00		Sem M. Obra	Guincho	352,00
210	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		800,00	8 Hrs	Guincho	800,00
						R\$ 800,00	8 hr		R\$ 1551,00

Observações

1 REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA
1 INTERRUPTOR DE RADIADOR
1 SENSOR DE TEMPERATURA
1 PORTA ESCOVA
1 BOBINA DE CAMPO
1 INDUZIDO
2 BUCHA DE BRONZE
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 800,00

Peças: R\$ 751,00

Total: R\$ 1551,00

Histórico da OS

OS N° 270

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:22	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 270 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
20/11/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 270	ESTABELECIMENTO
20/11/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	12:58	NILSON	OS APROVADA: 270	CLIENTE
30/11/2021	11:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	11:07	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	11:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 270	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS270P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS270M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 270	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 270	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0025

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1004627120

Placa: OXG-9664

Modelo: Palio Fire

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD17102LE5928231

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/11/2021 às 09:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:24****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:04****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 09:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
452	Genuina	Lubrax	Balde De Oleo 15W40	1,00	110,00		Sem M. Obra	Guincho	110,00
451	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		960,00	8 Hrs	Guincho	960,00
						R\$ 960,00	8 hr		R\$ 1070,00

Observações

1 PARA CHOQUE +GRADES COMPLETAS
1 OLEO 15W40
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 960,00

Peças: R\$ 110,00

Total: R\$ 1070,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:24	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 271 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
20/11/2021	09:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 271	ESTABELECIMENTO
20/11/2021	09:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:04	JESSICA	OS APROVADA: 271	CLIENTE
30/11/2021	09:25	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 271	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:30	NILSON	NOTA FISCAL OS271P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:30	NILSON	NOTA FISCAL OS271M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 271	CLIENTE
30/11/2021	13:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 271	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0048

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 161853

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 16:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:26****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 09:16****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 272

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1089	Genuina	Cofap	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira	1,00	200,00		Sem M. Obra	Guincho	200,00
155	Genuina	Sampel	Cubo De Roda	2,00	1090,00		Sem M. Obra	Guincho	2180,00
232	Genuina	Vetor	Palheta	3,00	146,00		Sem M. Obra	Guincho	438,00
333	Genuina	Amx	Bieleta .	2,00	100,00		Sem M. Obra	Guincho	200,00
442	Genuina	Sanpel	Coxim Amortecedor 006606	2,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	240,00
554	Genuina	Axoís	Coifa Do Amortecedor Dianteiro E Batente - Ld/Le	2,00	64,00		Sem M. Obra	Guincho	128,00
231	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		330,00	3 Hrs	Guincho	330,00
						R\$ 330,00	3 hr		R\$ 3716,00

Observações

1 PALHETA
3 PASTILHA DE FREIO
2 CUBO DE RODA DIANTEIRO
2 BIELETA
2 COCHINHO DO AMORTECEDOR
2 KIT BATENTE COIFA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 330,00

Peças: R\$ 3386,00

Total: R\$ 3716,00

Histórico da OS

OS N° 272

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:26	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 272 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	16:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 272	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	16:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:06	JESSICA	OS APROVADA: 272	CLIENTE
30/11/2021	09:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 272	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:23	JESSICA	NOTA FISCAL OS272P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:23	JESSICA	NOTA FISCAL OS272M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:23	JESSICA	NOTA FISCAL OS272M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 272	CLIENTE
30/11/2021	09:24	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 272	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551702826

Placa: OQJ-5923

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD15802AD6855077

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 15:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:27****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:07****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 08:50****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1022	Genuina	Ngk	Sonda Lambda	2,00	348,00		Sem M. Obra	Guincho	696,00
252	Genuina	Dayco	Correia Alternador	1,00	84,00		Sem M. Obra	Guincho	84,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 780,00

Observações

2 SONDA LAMBIDA
1 CORREIA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 780,00

Total: R\$ 780,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 273 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 273	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	15:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:07	JESSICA	OS APROVADA: 273	CLIENTE
30/11/2021	08:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	08:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 273	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:19	JESSICA	NOTA FISCAL OS273P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:23	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 273	CLIENTE
30/11/2021	09:23	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 273	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0050

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1200669891

Placa: QUL-2611

Modelo: Partner

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AEGCNFN8KG504148

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 15:07. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:28****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 17:16****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 274

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
555	Genuina	Cori	Macaneta Interna Superior	2,00	240,00		Sem M. Obra	Guincho	480,00
145	Genuina	Ima	Rolamento Da Roda	2,00	208,00		Sem M. Obra	Guincho	416,00
351	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		300,00	3 Hrs	Guincho	300,00
						R\$ 300,00	3 hr		R\$ 1196,00

Observações

2 MASSANETA INTERNA
2 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 300,00

Peças: R\$ 896,00

Total: R\$ 1196,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:28	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 274 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	15:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 274	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	15:07	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:08	JESSICA	OS APROVADA: 274	CLIENTE
29/11/2021	17:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	17:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	17:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 274	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:17	JESSICA	NOTA FISCAL OS274P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:17	JESSICA	NOTA FISCAL OS274M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:19	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 274	CLIENTE
30/11/2021	09:19	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 274	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 14:31. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 12:57****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 11:25****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
139	Genuina	Estobras	Outros	10,00	12,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
931	Genuina	Paraflu	Aditivo Radiador	12,00	42,00		Sem M. Obra	Guincho	504,00
449	Genuina	Sapao	Terminal Polo Bateria	4,00	24,00		Sem M. Obra	Guincho	96,00
117	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		480,00	4 Hrs	Guincho	480,00
						R\$ 480,00	4 hr		R\$ 1200,00

Observações

4 TERMINAL DE BATERIA
12 ADITIVO DE RADIADOR
3 FILTRO DE OLEO
10 ESTOPAS
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 480,00

Peças: R\$ 720,00

Total: R\$ 1200,00

Histórico da OS

OS N° 275

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 275 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	14:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 275	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	14:31	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	12:57	NILSON	OS APROVADA: 275	CLIENTE
30/11/2021	11:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	11:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	11:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 275	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS275P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS275M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 275	CLIENTE
30/11/2021	13:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 275	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0048

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 161853

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 14:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:33****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 17:42****Finalizada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
135	Genuina	Avx	Lampada Principal Do Farol - Ld/Le (12V 60W/55W/Valeo)	1,00	14,00		Sem M. Obra	Guincho	14,00
413	Genuina	Gaus	Lampada Esmagada	2,00	8,00		Sem M. Obra	60 Dias	16,00
35	Genuina	Neolux	Lampada H4 12V 30814 30870	2,00	58,00		Sem M. Obra	Guincho	116,00
760	Genuina	Selenia	Oleo Motor 5W30	4,00	48,00		Sem M. Obra	Guincho	192,00
1131	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	1,00	48,00		Sem M. Obra	Guincho	48,00
960	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira	1,00	248,00		Sem M. Obra	90 Dias	248,00
175	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2150,00	10 Hrs	Guincho	2150,00
						R\$ 2150,00	10 hr		R\$ 2784,00

Observações

4 OLEO 5W30
1 FILTRO DE OLEO
1 PASTILHA DE FREIO
1 PARA CHOQUE DIANTEIRO
1 JOGO DE GRADE
1 LAMPADA DE POLO
2 LAMPADAS DE FAROLETE
2 LAMPADAS H4
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 2150,00

Peças: R\$ 634,00

Total: R\$ 2784,00

Histórico da OS

OS N° 276

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 276 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	14:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 276	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	14:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:09	JESSICA	OS APROVADA: 276	CLIENTE
29/11/2021	17:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	17:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	17:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 276	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	09:16	JESSICA	NOTA FISCAL OS 276P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:16	JESSICA	NOTA FISCAL OS276M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	09:17	JESSICA	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 276	CLIENTE
30/11/2021	09:17	JESSICA	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 276	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0041

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1157673578

Placa: QOQ-1342

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT4J2108623

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 133119

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 11:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:35****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 29/11/2021 às 13:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 14:45****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1052	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira	1,00	190,00		Sem M. Obra	Guincho	190,00
1307	Genuina	Polypetro	Oleo Sae 15W40 Api Ch4 (Balde)	4,00	48,00		Sem M. Obra	Guincho	192,00
1131	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	1,00	48,00		Sem M. Obra	Guincho	48,00
540	Merc Paralelo	Orgus	Farol Dianteiro 82991213	2,00	1100,00		Sem M. Obra	Guincho	2200,00
652	Genuina	Gaus	Lampada Principal Do Farol - Ld/Le (12V 60W/55W/Valeo)	2,00	48,00		Sem M. Obra	Guincho	96,00
456	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2925,00	15 Hrs	Guincho	2925,00
						R\$ 2925,00	15 hr		R\$ 5651,00

Observações

1 PARA CHOQUE DIANTEIRO
2 LAMPADA DE LED FAROLETE
2 FAROL DIANTEIRO
1 JOGO DE GRADES PARA CHOQUE DIANTEIRO
2 PASTILHO DE FREIO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 2925,00

Peças: R\$ 2726,00

Total: R\$ 5651,00

Histórico da OS

OS N° 277

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:35	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 277 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	11:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 277	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	11:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:09	JESSICA	OS APROVADA: 277	CLIENTE
29/11/2021	14:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	14:45	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 277	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:29	NILSON	NOTA FISCAL OS277P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:29	NILSON	NOTA FISCAL OS277M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 277	CLIENTE
29/11/2021	16:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 277	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0045

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1161884456

Placa: QOX-8740

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD2651JHJ9113221

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 10:33. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/11/2021 às 09:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 14:12****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
135	Genuina	Sampel	Cubo De Roda	1,00	300,00		Sem M. Obra	Guincho	300,00
68	Genuina	Gaus	Lampada Do Pisca/Indicadora De Posicao - Ld/Le (Py21w/Laranja)	3,00	38,00		Sem M. Obra	Guincho	114,00
1109	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	164,00		Sem M. Obra	Guincho	164,00
122	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		390,00	3 Hrs	Guincho	390,00
						R\$ 390,00	3 hr		R\$ 968,00

Observações

1 CUBO DE RODA TRASEIRA
1 PASTILHA DE FREIO
3 LAMPADA DE POLO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 390,00

Peças: R\$ 578,00

Total: R\$ 968,00

Histórico da OS

OS N° 278

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:39	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 278 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	10:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 278	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	10:33	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	09:24	NILSON	OS APROVADA: 278	CLIENTE
26/11/2021	13:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:08	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [01]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:12	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 278	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:28	NILSON	NOTA FISCAL OS278P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	NOTA FISCAL OS278M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 278	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 278	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0044

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 10:17. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:44****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 25/11/2021 às 14:36****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 18:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
12	Original	Metal Leve	Jogo De Casquilho Da Biela - Inf/Sup (-0,254)	1,00	245,00		Sem M. Obra	Guincho	245,00
11	Original	Metal Leve	Jogo De Aneis Do Pistao (Std)	1,00	390,00		Sem M. Obra	Guincho	390,00
112	Original	Metal Leve	Jogo De Juntas De Reparo Do Motor	1,00	499,00		Sem M. Obra	Guincho	499,00
111	Original	Metal Leve	Pistao C/ Aneis (+0,10 Cl C +0,10Mm Cl C)	1,00	1200,00		Sem M. Obra	Guincho	1200,00
13	Genuina	Car80	Desengripante Spray Multiuso 300MI, Primeira Linha	1,00	45,00		Sem M. Obra	Guincho	45,00
113	Original	Sabo	Junta Da Tampa De Valvulas - (Plastico)	1,00	70,00		Sem M. Obra	Guincho	70,00
14	Original	Olimpic	Jogo De Cabos De Vela Ignição	1,00	160,00		Sem M. Obra	Guincho	160,00
15	Original	Delphi	Velas De Ignicao Do Motor	4,00	20,00		Sem M. Obra	Guincho	80,00
121	Genuina	Lubrax	Oleo Hidraulico Atf Tipo A	1,00	45,00		Sem M. Obra	Guincho	45,00
760	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	3,00	45,00		Sem M. Obra	Guincho	135,00
67	Genuina	Lubrax	Filtro Lubrificante W0e475	1,00	34,00		Sem M. Obra	Guincho	34,00
66	Genuina	Marflex	Bobina De Ignicao	1,00	410,00		Sem M. Obra	Guincho	410,00
706	Genuina	Vega	Filtro De Ar - (Completo)	1,00	58,00		Sem M. Obra	Guincho	58,00
707	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		770,00	7 Hrs	Guincho	770,00
						R\$ 770,00	7 hr		R\$ 4141,00

Observações

- 1 BRONZINA
- 1 ANEL SEGUIMENTO
- 1 KIT DE JUNTA DO MOTOR
- 1 JOGO DE PISTON
- 1 CAR 80 LIMPA BICO SPRAY
- 1 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS
- 1 CABO DE VELA
- 4 VELAS
- 1 OLEO GTO HIDRAULICO
- 3 OLEO 5W30
- 1 FILTRO DE OLEO
- 1 BOBINA DE GUINIÇÃO
- 1 FILTRO DE AR
- MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 770,00

Peças: R\$ 3371,00

Total: R\$ 4141,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 279 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 279	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	10:17	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	14:36	JESSICA	OS APROVADA: 279	CLIENTE
26/11/2021	16:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	18:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	18:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 279	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:28	NILSON	NOTA FISCAL OS279P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	NOTA FISCAL OS279M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 279	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 279	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/11/2021 às 08:29. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:45****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 12:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/11/2021 às 11:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/11/2021 às 30/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
131	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		575,00	5 Hrs	Guincho	575,00
						R\$ 575,00	5 hr		R\$ 575,00

Observações

MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 575,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 575,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:45	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 280 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/11/2021	08:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 280	ESTABELECIMENTO
19/11/2021	08:29	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	12:53	NILSON	OS APROVADA: 280	CLIENTE
30/11/2021	11:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	11:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 280	ESTABELECIMENTO
30/11/2021	13:29	NILSON	NOTA FISCAL OS280M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/11/2021	13:29	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 280	CLIENTE
30/11/2021	13:29	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 280	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0065

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2278

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 16:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:47****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 08:19****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
73	Genuina	Loctite	Adesivo Silicone Preto 70 Gr	2,00	92,00		Sem M. Obra	Guincho	184,00
02	Mao De Obra		Substituir - Limpeza Procedimento Diálise Do Sistema Hidráulico	1,00		220,00	2 Hrs	Guincho	220,00
						R\$ 220,00	2 hr		R\$ 404,00

Observações

4 ENGATE RAPIDO

Totais

Mão de obra: R\$ 220,00

Peças: R\$ 184,00

Total: R\$ 404,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:47	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 281 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	16:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 281	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	16:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	08:19	NILSON	OS APROVADA: 281	CLIENTE
29/11/2021	09:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 281	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:30	NILSON	NOTA FISCAL OS281P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:30	NILSON	NOTA FISCAL OS281M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 281	CLIENTE
29/11/2021	13:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 281	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0054

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 15:53. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:48****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/11/2021 às 20:23****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 08:16****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
497	Genuina	Loctite	Adesivo Silicone Preto 70 Gr	2,00	93,00		Sem M. Obra	Guincho	186,00
84	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	3,00	35,00		Sem M. Obra	Guincho	105,00
483	Original	Fire	Bateria 100Ah	1,00	599,00		Sem M. Obra	Guincho	599,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 890,00

Observações

1 BATERIA
2 SILICONE
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 890,00

Total: R\$ 890,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:48	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 282 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	15:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 282	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	15:53	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/11/2021	20:23	NILSON	OS APROVADA: 282	CLIENTE
29/11/2021	08:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	08:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 282	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:27	NILSON	NOTA FISCAL OS282P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 282	CLIENTE
29/11/2021	13:28	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 282	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0055

Placa: ZZZ-0002

Chassi:

Marca: Massey Ferguson

Modelo: Trator.265

Ano de fabricação: 1998

Tipo Veiculo: Equipamento

Tipo Combustível: Diesel

KM/Horímetro (OS): 1

Renavam:

Data cadastro: 07/06/2021

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 14:15. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:50****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/11/2021 às 15:18****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/11/2021 às 08:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
KX24	Genuina	Tec Fil	Filtro De Combustivel	4,00	30,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 120,00

Observações

4 FILTROS KX24
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 120,00

Total: R\$ 120,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:50	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 283 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	14:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 283	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	14:15	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	15:18	NILSON	OS APROVADA: 283	CLIENTE
27/11/2021	08:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/11/2021	08:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 283	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:27	NILSON	NOTA FISCAL OS283P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:27	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 283	CLIENTE
29/11/2021	13:27	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 283	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0003

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 14:21. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:51****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/11/2021 às 13:11****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 14:25****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
FCD3026	Genuina	Tec Fil	Filtro De Combustivel	3,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	204,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 204,00

Observações

3 FILTRO DE COMBUSTIVEIS

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 204,00

Total: R\$ 204,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:51	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 284 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	14:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 284	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	14:21	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	13:11	NILSON	OS APROVADA: 284	CLIENTE
26/11/2021	14:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 284	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:26	NILSON	NOTA FISCAL OS284P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:27	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 284	CLIENTE
29/11/2021	13:27	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 284	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0023

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 14:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:52****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/11/2021 às 15:47****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 09:32****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
WAP103	Genuina	Tec Fil	Filtro De Ar Do Motor	2,00	199,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	398,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 398,00

Observações

2 FILTRO DE AR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 398,00

Total: R\$ 398,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:52	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 285 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	14:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 285	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	14:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	15:47	NILSON	OS APROVADA: 285	CLIENTE
26/11/2021	09:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	09:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 285	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:26	NILSON	NOTA FISCAL OS285P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:26	NILSON	NOTA FISCAL OS285P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:26	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 285	CLIENTE
29/11/2021	13:26	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 285	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0027

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 14:37. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/11/2021 às 09:16****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 14:35****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
OX174D	Genuina	Tec Fil	Filtro De Oleo	3,00	69,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	207,00
OC502	Genuina	Tec Fil	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 327,00

Observações

4 FILTROS LUBRIFICANTES

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 327,00

Total: R\$ 327,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:53	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 286 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	14:37	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 286	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	14:37	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	09:16	NILSON	OS APROVADA: 286	CLIENTE
26/11/2021	14:34	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 286	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:25	NILSON	NOTA FISCAL OS286P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:26	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 286	CLIENTE
29/11/2021	13:26	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 286	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC ADM PLANEJ CONTROLADORIA CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0020

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 565203282

Placa: OQM-8661

Modelo: Palio Wk Adven Flex

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD373175ES5035485

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/11/2021 às 15:26. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/11/2021 às 15:55****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/11/2021 às 09:13****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/11/2021 às 14:57****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
598	Original	Lubrax	Oleo 20W50 Mineral	1,00	25,00		Sem M. Obra	Guincho	25,00
814	Original	Axios	Batente Da Suspensao Dianteira - Ld/Le	2,00	60,00		Sem M. Obra	6 Meses	120,00
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		440,00	4 Hrs	Guincho	440,00
						R\$ 440,00	4 hr		R\$ 585,00

Observações

1 COCHINHO DO AMORTECEDOR
1 FILTRO DE OLEO
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 440,00

Peças: R\$ 145,00

Total: R\$ 585,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/11/2021	15:55	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 287 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/11/2021	15:26	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 287	ESTABELECIMENTO
18/11/2021	15:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	13:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/11/2021	09:13	NILSON	OS APROVADA: 287	CLIENTE
26/11/2021	14:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:56	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
26/11/2021	14:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 287	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:24	NILSON	NOTA FISCAL OS287P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:24	NILSON	NOTA FISCAL OS287M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	13:25	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 287	CLIENTE
29/11/2021	13:25	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 287	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC DESENV ECON AGRIC PEC M.AMBIENTE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0029

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/11/2021 às 11:40. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/11/2021 às 16:30****Aprovada por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 25/11/2021 às 15:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/11/2021 às 13:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/11/2021 às 29/11/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Reparar - Modulo Injecao Eletrica	1,00		1830,00	3 Hrs	Guincho	1830,00
002	Mao De Obra		Reparar - Chicote Modulo Injecao	1,00		735,00	2 Hrs	Guincho	735,00
003	Mao De Obra		Reparar - Caixa De Fusiveis	1,00		735,00	2 Hrs	Guincho	735,00
004	Mao De Obra		Reparar - Alternador	1,00		1160,00	4 Hrs	Guincho	1160,00
						R\$ 4460,00	11 hr		R\$ 4460,00

Observações

CONCERTO CENTRAL MODULO
CONCERTO PTM
CONCERTO PARCIAL DA ABM
CONCERTO PARCIAL DO CHICOTE

Totais

Mão de obra: R\$ 4460,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 4460,00

Histórico da OS

OS N° 288

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/11/2021	16:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 288 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
22/11/2021	11:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 288	ESTABELECIMENTO
22/11/2021	11:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/11/2021	15:46	JESSICA	OS APROVADA: 288	CLIENTE
29/11/2021	13:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	13:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 288	ESTABELECIMENTO
29/11/2021	16:29	NILSON	NOTA FISCAL c3891e0f-3489-4d34-a164-6f785d7efb12_a_7272.xml VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:29	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2021_000000000007_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/11/2021	16:29	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 288	CLIENTE
29/11/2021	16:29	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 288	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Viosa - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0053

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 16:32. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 07:21****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:36****Serviço/Peça entregue por oficina em 16/12/2021 às 16:01****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/12/2021 às 17/12/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3766	Original	Original	Parafuso	1,00	59,90		Sem M. Obra	Guincho	59,90
1	Original	Original	Alinhamento	1,00		180,00	1 Hr	Guincho	180,00
7	Original	Original	Balanceamento	1,00		140,00	1 Hr	Sem Garantia	140,00
15	Original	Original	Cambagem De Rodas	1,00		120,00	1 Hr	Guincho	120,00
						R\$ 440,00	3 hr		R\$ 499,90

Observações

1 PARAFUSO
1 CAMBAGEM
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Totais

Mão de obra: R\$ 440,00

Peças: R\$ 59,90

Total: R\$ 499,90

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	07:21	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 289 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	16:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 289	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	16:32	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:36	NILSON	OS APROVADA: 289	CLIENTE
16/12/2021	15:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	16:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	16:01	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	16:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 289	ESTABELECIMENTO
17/12/2021	08:34	NILSON	NOTA FISCAL NFe31211209380218000193550010000016021244521418-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:34	NILSON	NOTA FISCAL NFe31211209380218000193550010000016021244521418-nfe.xml VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:34	NILSON	NOTA FISCAL 2021276.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 289	CLIENTE
17/12/2021	08:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 289	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Viosa - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0053

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 16:23. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 07:24****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:37****Serviço/Peça entregue por oficina em 16/12/2021 às 15:58****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/12/2021 às 17/12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3470	Original	Original	Sensor Eletrom Chic 419M	1,00	1978,36		Sem M. Obra	Sem Garantia	1978,36
2714	Original	Original	Filtro De Combustivel	1,00	124,36		Sem M. Obra	Guincho	124,36
104	Original	Original	Regeneração De Valvula Agr	1,00		180,00	1 Hr	Sem Garantia	180,00
5	Original	Original	Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		120,00	1 Hr	Guincho	120,00
57	Original	Original	Mao De Obra Mecanica	1,00		880,00	4 Hrs	Guincho	880,00
						R\$ 1180,00	6 hr		R\$ 3282,72

Observações

1 SENSOR
1 FILTRO
REGENERAÇÃO RASTREAMENTO SERVIÇOS MECANICOS

Totais

Mão de obra: R\$ 1180,00

Peças: R\$ 2102,72

Total: R\$ 3282,72

Histórico da OS

OS N° 290

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	07:24	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 290 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	16:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 290	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	16:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:37	NILSON	OS APROVADA: 290	CLIENTE
16/12/2021	15:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	15:56	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	15:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	15:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 290	ESTABELECIMENTO
17/12/2021	08:33	NILSON	NOTA FISCAL 2021277.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:33	NILSON	NOTA FISCAL NFe31211209380218000193550010000016031564315131-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:34	NILSON	NOTA FISCAL NFe31211209380218000193550010000016031564315131-nfe.xml VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 290	CLIENTE
17/12/2021	08:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 290	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Viosa - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0034

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1107661479

Placa: PYX-5928

Modelo: Doblo Cargo Flex

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD22315UG2042410

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 15:48. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 07:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 16/12/2021 às 15:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/12/2021 às 17/12/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

OS N° 291

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
42	Original	Orignal	Retifica	1,00		270,00	1 Hr	Guincho	270,00
47	Original	Original	Retifica De Bloco	1,00		228,00	1 Hr	Guincho	228,00
10	Original	Orignal	Lavagem Quimica	1,00		108,00	1 Hr	Guincho	108,00
20	Original	Orignal	Embielar Pistão	1,00		250,00	2 Hrs	Guincho	250,00
						R\$ 856,00	5 hr		R\$ 856,00

Observações

RETIFICA DO BLOCO

RETIFICA DO EIXO

1 EMBIELAMENTO DE PISTÃO

Totais

Mão de obra: R\$ 856,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 856,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	07:27	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 291 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	15:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 291	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	15:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:39	NILSON	OS APROVADA: 291	CLIENTE
16/12/2021	15:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	15:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 291	ESTABELECIMENTO
17/12/2021	08:33	NILSON	NOTA FISCAL 2021278.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .2	CLIENTE
17/12/2021	08:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .2	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0047

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162785265

Placa: QOY-6131

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LFOK8933759

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 26221

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 13:31. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 10:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 08:55****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15/12/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Preventiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Donaldson	Filtro Hidraulico	1,00	455,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	455,00
2	Original	Man	Filtro De Combustivel	1,00	105,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
3	Original	Man	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
4	Original	Parker	Filtro Lubrificante Psl 283	1,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	160,00
5	Original	Vdo	Interruptor	1,00	268,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	268,00
6	Original	Volks	Valvula Pressostato	1,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	145,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1188,00

Observações

1 FILTRO HIDRAULICO
2 FILTRO DE COMBUSTIVEL
1 FILTRO LUBRIFICANTE
1 OLEO
1 VALVULA ALIVIO

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1188,00

Total: R\$ 1188,00

Histórico da OS

OS N° 292

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	10:27	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 292 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	13:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 292	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	13:31	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:32	NILSON	OS APROVADA: 292	CLIENTE
15/12/2021	08:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	08:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 292	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:04	NILSON	NOTA FISCAL NF18012 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:04	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 292	CLIENTE
15/12/2021	13:04	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 292	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0046

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162783467

Placa: QOY-6119

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LFOK8933758

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 13:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 10:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 09:03****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15/12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Unifap	Porta Escovas Alternador	1,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
2	Original	Metal	Bucha Motor Arranque	1,00	128,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	128,00
3	Original	Lonaflex	Jogo De Pastilha De Freio Traseira	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
4	Original	Syl	Jogo De Pastilha De Freio Traseiro	1,00	220,00		Sem M. Obra	Guincho	220,00
5	Original	Dayco	Correia Pv	1,00	245,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	245,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 858,00

Observações

1 PORTA ESCOVA
1 KIT BUCHA DE ARRANQUE
1 PASTILHA DE FREIO
1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1 CORREIA PLANA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 858,00

Total: R\$ 858,00

Histórico da OS

OS N° 293

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	10:29	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 293 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	13:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 293	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	13:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:31	NILSON	OS APROVADA: 293	CLIENTE
15/12/2021	09:02	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	09:03	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 293	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:03	NILSON	NOTA FISCAL NF18013 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:04	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 293	CLIENTE
15/12/2021	13:04	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 293	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0036

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1117259096

Placa: PZM-2446

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8931164

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 14:52. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 10:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 09:06****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15:12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Valeo	Embreagem	1,00	2550,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2550,00
2	Original	Mbb	Tampa	1,00	135,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	135,00
3	Original	Rei	Bucha Da Barra Estab Traseira	2,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
4	Original	Ciser	Parafuso 6Mm	2,00	16,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	33,00
5	Original	Ciser	Porca Sextavada 5/16	2,00	4,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	8,00
6	Original	Vox	Filtro De Ar Do Motor	2,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
7	Original	Knoor	Reparo Corneta	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3256,00

Observações

1 KIT DE EMBREAGEM
1 TAMPA TANQUE
2 BUCHA ESTABILIZADORA
2 PARAFUSO
2 PORCAS
2 FILTRO DE AR
1 VALVULA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3256,00

Total: R\$ 3256,00

Histórico da OS

OS N° 295

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	10:36	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 295 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	14:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 295	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	14:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:30	NILSON	OS APROVADA: 295	CLIENTE
15/12/2021	09:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	09:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 295	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:03	NILSON	NOTA FISCAL NF18014 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:03	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 295	CLIENTE
15/12/2021	13:03	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 295	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0035

Marca: Iveco

Tipo Veículo: Ônibus

Renavam: 1116509005

Placa: PZL-2019

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8930837

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 14:29. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 10:41****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 09:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15/12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Obenaus	Mola Feixe Dianteiro N 1	1,00	545,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	545,00
2	Original	Obenaus	Mola Feixe Dianteiro N 2	1,00	660,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	660,00
3	Original	Wf	Suporte Feixe De Mola Central	1,00	382,20		Sem M. Obra	Sem Garantia	382,20
4	Original	Aesa	Pino Molejo	2,00	48,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	96,00
5	Original	Ciser	Porca Sext 5/8-11	2,00	3,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	7,80
6	Original	Aesa	Pino Centro Aux Feixe Mola	2,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
7	Original	Zm	Porca Sextavada 5/16	2,00	2,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	4,00
8	Original	labv	Buch Ferjumelo Mola Diant Post Ld	4,00	230,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	920,00
9	Original	Rei	Borracha Barra Estab Dianteira	2,00	50,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
10	Original	labv	Bucha Ferro Mola Traseira Post Le	4,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	352,00
11	Original	Gauss	Buzina	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
12	Original	Knorr	Engate	4,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3417,00

Observações

2 MOLAS DE SUSPENSÃO
 1 SUPORTE DE MOLA
 2 PINO CENTRO
 4 PORCA
 8 BUCHA DE MOLA
 2 BORRACHA ESTABILIZADORA
 1 BUZINA
 4 VALVULA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3417,00

Total: R\$ 3417,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	10:41	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 296 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	14:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 296	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	14:29	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:29	NILSON	OS APROVADA: 296	CLIENTE
15/12/2021	09:17	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	09:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 296	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:02	NILSON	NOTA FISCAL NF18016 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:02	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 296	CLIENTE
15/12/2021	13:02	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 296	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0012

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 42007

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/12/2021 às 13:16. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 07/12/2021 às 10:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:28****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 09:19****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15:12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Volks	Trava	2,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
2	Original	Arca	Retentor	2,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	156,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 216,00

Observações

1 TRAVARANHA
1 RETENTOR DE RODA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 216,00

Total: R\$ 216,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/12/2021	10:53	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 297 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
07/12/2021	13:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 297	ESTABELECIMENTO
07/12/2021	13:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:28	NILSON	OS APROVADA: 297	CLIENTE
15/12/2021	09:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	09:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 297	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:01	NILSON	NOTA FISCAL NF18017 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 297	CLIENTE
15/12/2021	13:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 297	CLIENTE

**ALPHA14 LTDA**

31.514.671/0001-02

Monsenhor Raimundo Gonsalves Ferreira

Paula Candido - MG

(32) 998111845

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0036

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1117259096

Placa: PZM-2446

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LF0H8931164

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 13/12/2021 às 09:02. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 09/12/2021 às 14:20****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 14:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 08:36****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/12/2021 às 15/12/2021****Itens / Valores**

Tipo serviço: Lavagem

Categoria serviço: Servicos

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Lavar - Lava Auto A Seco	1,00		400,00	2 Hrs	Guincho	400,00
						R\$ 400,00	2 hr		R\$ 400,00

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

Totais

Mão de obra: R\$ 400,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 400,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
09/12/2021	14:20	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 298 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
13/12/2021	09:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 298	ESTABELECIMENTO
13/12/2021	09:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	14:24	NILSON	OS APROVADA: 298	CLIENTE
15/12/2021	08:33	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	08:36	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 298	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	13:00	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e_2021_00000000014_97_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
15/12/2021	13:00	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 298	CLIENTE
15/12/2021	13:00	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 298	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265628

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 13/12/2021 às 13:13. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 10/12/2021 às 10:03****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 15:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 15/12/2021 às 16:57****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/12/2021 às 16/12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Original	Cabecote Do Motor	1,00	11448,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	11448,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 11448,00

Observações

- 1 jogo de brozina 0,25
- *1 jogo de brozina fixa 0,25
- *1 jogo de anel de encosto STD
- *4 bucha de biela
- *1 jogo de juntas com retentores
- *1 cabeçote
- *8 válvula ADM
- *8 válvula descarga
- *1 bomba de óleo
- *1 kit tensor correia dentada
- *1 um bico enjetor
- *1 turbo
- *4 pistão com anel 0,50

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 11448,00

Total: R\$ 11448,00

Histórico da OS

OS N° 299

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
10/12/2021	10:03	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 299 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
13/12/2021	13:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 299	ESTABELECIMENTO
13/12/2021	13:13	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	15:10	NILSON	OS APROVADA: 299	CLIENTE
15/12/2021	16:57	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
15/12/2021	16:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 299	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	08:58	NILSON	NOTA FISCAL NF18022 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
16/12/2021	08:58	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 299	CLIENTE
16/12/2021	08:58	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 299	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO CT 57 2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265628

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 13/12/2021 às 10:25. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 10/12/2021 às 10:12****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/12/2021 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 16/12/2021 às 16:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/12/2021 às 17/12/2021**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 300

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Retificar - Serviço De Retifica	1,00		11520,00	3 Dias	Sem Garantia	11520,00
						R\$ 11520,00	72 hr		R\$ 11520,00

Observações

RETIFICA DE MOTOR.
MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Totais

Mão de obra: R\$ 11520,00 Peças: R\$ 0,00 Total: R\$ 11520,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
10/12/2021	10:12	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 300 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
13/12/2021	10:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 300	ESTABELECIMENTO
13/12/2021	10:25	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
14/12/2021	15:34	NILSON	OS APROVADA: 300	CLIENTE
16/12/2021	16:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
16/12/2021	16:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 300	ESTABELECIMENTO
17/12/2021	08:36	NILSON	NOTA FISCAL NF 429 PREFEITURA PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
17/12/2021	08:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 300	CLIENTE
17/12/2021	08:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 300	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0010

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635930935

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111888

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 467400

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 13/01/2022 às 09:30. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 07:55****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/01/2022 às 11:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 25/01/2022 às 14:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 301

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Reparar - Retifica De Vazamento Do Cambio	1,00		3504,00	1 Dia	Sem Garantia	3504,00
2	Mao De Obra		Pintar - Serviço De Molejo - Suspensão	1,00		3350,40	1 Dia	Sem Garantia	3350,40
						R\$ 6854,40	48 hr		R\$ 6854,40

Observações

Tirar vazamento do motor

Totais

Mão de obra: R\$ 6854,40

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 6854,40

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	07:55	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 301 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
13/01/2022	09:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 301	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	09:30	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
21/01/2022	11:03	NILSON	OS APROVADA: 301	CLIENTE
25/01/2022	14:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
25/01/2022	14:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 301	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:37	NILSON	NOTA FISCAL NF 33 PAULO CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	10:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 301	CLIENTE
28/01/2022	10:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 301	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0010

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635930935

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111888

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 467450

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 13/01/2022 às 09:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 13/01/2022 às 09:11****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 13/01/2022 às 12:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/01/2022 às 16:23****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/01/2022 às 21/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 302

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Reparar - Retifica De Vazamento Do Cambio	1,00		2400,00	1 Dia	Sem Garantia	2400,00
2	Mao De Obra		Reparar - Serviço De Molejo - Suspensão	1,00		2880,00	1 Dia	Sem Garantia	2880,00
						R\$ 5280,00	48 hr		R\$ 5280,00

Observações

02 feixe traseiro, 02 arqueação traseira, 02 embuchamento dianteira, 04 chapas, 04 suportes mola, 02 jumelos traseiros e 06 trocas de ponteira direção

Totais

Mão de obra: R\$ 5280,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 5280,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
13/01/2022	09:11	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 302	CLIENTE
13/01/2022	09:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 302	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	09:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	12:00	NILSON	OS APROVADA: 302	CLIENTE
20/01/2022	16:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
20/01/2022	16:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 302	ESTABELECIMENTO
21/01/2022	11:04	NILSON	NOTA FISCAL _ NF 30 PREF PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
21/01/2022	11:05	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 302	CLIENTE
21/01/2022	11:05	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 302	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veículo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0009

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veículo: Ônibus

Renavam: 635932709

Placa: KOD-1007

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AB384079SA111925

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 6

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 17:28. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:06****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/01/2022 às 11:55****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/01/2022 às 10:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Contitec	Correia Dentada	1,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
2	Original	Kostal	Interruptor Pisca Alerta	1,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
3	Original	Zm	Parafuso 5 Mm	6,00	18,80		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,80
4	Original	Nytron	Polia Tensoura	1,00	268,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	268,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 710,80

Observações

1 CORREIA PLANA
1 INTERRUPTOR PISCA
6 PARAFUSO
1 POLIA CORREIA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 710,80

Total: R\$ 710,80

Histórico da OS

OS N° 303

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:06	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 303 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	17:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 303	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	17:28	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/01/2022	10:47	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
26/01/2022	08:53	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
26/01/2022	08:53	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
26/01/2022	08:54	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
26/01/2022	11:55	NILSON	OS APROVADA: 303	CLIENTE
27/01/2022	10:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/01/2022	10:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 303	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:37	NILSON	NOTA FISCAL NF18200 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	10:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 303	CLIENTE
28/01/2022	10:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 303	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0011

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 654276250

Placa: KOD-2660

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM384087TB083052

Ano de fabricação: 1996

KM/Horímetro (OS): 5

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 17:21. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:11****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/01/2022 às 11:59****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/01/2022 às 10:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 304

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Agrale	Parabrisa	1,00	2700,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2700,00
2	Original	Agrale	Borracha Do Para-Brisa	1,00	1240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1240,00
3	Original	Mbb	Anel Vedacao Ondulado	2,00	4,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	9,00
4	Original	Dimetec	Interruptor	2,00	2,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	5,00
5	Original	Mbb	Engate	4,00	14,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	56,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 4010,00

Observações

2 ANILHA P/TUBO
2 INSERTO P/TUBO
4 UNIÃO
1 PARABRISA
1 BORRACHA PARABRISA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 4010,00

Total: R\$ 4010,00

Histórico da OS

OS N° 304

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:11	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 304 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	17:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 304	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	17:21	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	11:59	NILSON	OS APROVADA: 304	CLIENTE
27/01/2022	10:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/01/2022	10:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 304	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:36	NILSON	NOTA FISCAL NF18199 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	10:36	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 304	CLIENTE
28/01/2022	10:36	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 304	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0047

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162785265

Placa: QOY-6131

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZA01LFOK8933759

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 26300

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 17:12. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:12****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/01/2022 às 11:56****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/01/2022 às 10:24****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Agrale	Parabrisa	1,00	3560,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3560,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3560,00

Observações

1 PARABRISA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3560,00

Total: R\$ 3560,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:12	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 305 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	17:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 305	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	17:12	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	11:56	NILSON	OS APROVADA: 305	CLIENTE
27/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/01/2022	10:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 305	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:36	NILSON	NOTA FISCAL NF18198 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	10:36	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 305	CLIENTE
28/01/2022	10:36	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 305	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0022

Marca: Mercedes-Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 9989944766

Placa: OXC-5174

Modelo: Of 1519 R.Ore

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BM384069EB946075

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 17:59. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:21****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 13/01/2022 às 09:21****Serviço/Peça entregue por oficina em 13/01/2022 às 10:10****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 13/01/2022 às 13/01/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Volks	Abraçadeira	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
2	Original	Fabrini	Mola Auxiliar Feixe Traseira	3,00	1100,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3300,00
3	Original	Rei	Bucha Feixe Molas	6,00	50,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	300,00
4	Original	Mbb	Pino Molejo	6,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	468,00
5	Original	Mbb	Chaveta Direcao	4,00	16,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	64,00
6	Original	Mbb	Arruela Do Pino Da Mola	12,00	14,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	168,00
7	Original	Ciser	Parafuso 15 Mm	6,00	18,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	108,00
8	Original	Rf	Graxeira	10,00	6,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
9	Original	Aesa	Grampo De Mola Dianteiro	2,00	168,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	336,00
10	Original	Enb	Bucha Algema Da Mola	4,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
11	Original	Mbb	Bucha Borr Mola Dianteira Post Ld	4,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
12	Original	Mbb	Pino Centro Aux Feixe Mola	6,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	270,00
13	Original	Monroe	Amortecedor Traseiro Le	2,00	450,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	900,00
14	Original	Mbb	Suporte Barra Estabilizadora	1,00	540,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	540,00
15	Original	Corfal	Suporte Feixe De Mola Central	2,00	350,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	700,00
16	Original	Fabrini	Algema Borr Mola Dianteira Ant Ld	2,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	560,00
17	Original	Nakata	Terminal De Direcao	5,00	250,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1250,00
18	Original	Nakata	Terminal De Direção - Ld	1,00	250,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	250,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 9714,00

Observações

- 1 ABRAÇADEIRA
- 12 TERMINAL
- 3 MOLA SUSPENSÃO
- 6 BUCHA ESTABILI
- 12 PINO MOLA
- 4 CHAVETA
- 12 ARRUELA PINO
- 6 PARAFUSO
- 10 GRAXEIRA
- 2 GRAMPO MOLA
- 8 BUCHA MOLA
- 2 AMORTECEDOR
- 1 SUPORTE AMORTECEDOR
- 2 SUPORTE MOLA

Totais		
Mão de obra: R\$ 0,00	Peças: R\$ 9714,00	Total: R\$ 9714,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:21	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 306 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 306	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	09:21	NILSON	OS APROVADA: 306	CLIENTE
13/01/2022	10:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	10:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 306	ESTABELECIMENTO
13/01/2022	12:01	NILSON	NOTA FISCAL NF18116 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
13/01/2022	12:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 306	CLIENTE
13/01/2022	12:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 306	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0012

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 16:52. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:26****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/01/2022 às 12:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/01/2022 às 09:54****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 307

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	F. Confuort	Mangueiras	1,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	98,00
2	Original	Luciflex	Tubo Int Manopla	5,00	16,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
3	Original	Mbb	Engate	1,00	14,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	14,00
4	Original	Parker	Filtro Lubrificante Pel 727	1,00	350,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	350,00
5	Original	Vox	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	98,00
6	Original	Master	Catraca De Freio Traseiro	2,00	790,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1580,00
7	Original	Master	Catraca Do Freio Dianteiro	1,00	980,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	980,00
8	Original	Master	Jg Sapata Freio Traseiro	1,00	780,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	780,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3980,00

Observações

1 MANGUEIRA SOPRAR
5 TUBO NYLON
1 UNIÃO
1 FILTRO
1 FILTRO OLEO
2 CATRACA FREIO
1 CATRACA
1 CATRACA FREIO

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3980,00

Total: R\$ 3980,00

Histórico da OS

OS N° 307

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:26	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 307 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	16:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 307	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	16:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	12:00	NILSON	OS APROVADA: 307	CLIENTE
27/01/2022	09:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/01/2022	09:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 307	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:35	NILSON	NOTA FISCAL NF18197 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	10:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 307	CLIENTE
28/01/2022	10:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 307	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0048

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 162000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 13:42. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:50****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 07:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:42****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
27	Genuina	Cofap	Cubo Da Roda Dianteira C/ Rolamento, Cód. Ref. Crc04012, Primeira Linha, Produto Novo	1,00	1096,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1096,00
28	Genuina	Cofap	Cubo Da Roda	1,00	1096,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1096,00
29	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		260,00	2 Hrs	Sem Garantia	260,00
						R\$ 260,00	2 hr		R\$ 2452,00

Observações

2 CUBO DE RODA DIANTEIRO COM ROLAMENTO

Totais

Mão de obra: R\$ 260,00

Peças: R\$ 2192,00

Total: R\$ 2452,00

Histórico da OS

OS N° 308

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:50	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 308 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	13:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 308	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	13:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	12:01	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	12:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	07:16	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	09:14	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	09:56	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	12:19	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/01/2022	07:09	NILSON	OS APROVADA: 308	CLIENTE
28/01/2022	17:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 308	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:42	NILSON	NOTA FISCAL OS 308M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:42	NILSON	NOTA FISCAL OS 308P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:42	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 308	CLIENTE
28/01/2022	17:42	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 308	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0031

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 14:23. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 08:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 07:11****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:56****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
122	Genuina	Remano	Homocinetica	1,00	486,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	486,00
222	Original	Gaus	Lampada Do Farol Principal - Ld/Le (H7) "12V-55W"	2,00	46,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	92,00
223	Genuina	Cofap	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le (Bosch)	1,00	165,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	165,00
224	Genuina	Controil	Frasco De 500 MI Fluido Dot4 Embreagem	1,00	42,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	42,00
225	Genuina	Gaus	Regulador De Voltagem.	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
226	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1980,00	11 Hrs	Guincho	1980,00
						R\$ 1980,00	11 hr		R\$ 2985,00

Observações

1 INTERRUPTOR DE OLEO
BALANCEAMENTO
1 CÂMARA DE AR
1 REGULADOR VOLTAGEM
1 PARACHOQUE DIANTEIRO
1 JOGO DE GRADES PARACHOQUE
1 HOMOCINETICA
2 LAMPADA H7
2 PASTILHA DE FREIO
1 OLEO DE FREIO
8 ABRAÇADEIRA DE NYLON

Totais

Mão de obra: R\$ 1980,00

Peças: R\$ 1005,00

Total: R\$ 2985,00

Histórico da OS

OS N° 309

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	08:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 309 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	14:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 309	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	14:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	07:11	NILSON	OS APROVADA: 309	CLIENTE
28/01/2022	17:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 309	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	19:05	NILSON	NOTA FISCAL OS 309M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	19:05	NILSON	NOTA FISCAL OS309P.PDF VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	19:07	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .1	CLIENTE
28/01/2022	19:07	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .1	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0042

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1158029680

Placa: QOQ-9050

Modelo: Cronos

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 8AP359A23KUO22323

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 5200

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 12/01/2022 às 11:14. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 12/01/2022 às 09:06****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 07:12****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
14	Genuina	Cofap	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	217,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	217,00
20	Original	Selenia	Oleo Motor 5W30	5,00	42,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	210,00
22	Genuina	Vega	Filtro De Oleo - (C/ Elemento Do Filtro)	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
25	Original	Fire	Bateria "60Ah/320A" (Moura)	1,00	345,00		Sem M. Obra	12 Meses	345,00
26	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		100,00	1 Hr	Sem Garantia	100,00
						R\$ 100,00	1 hr		R\$ 902,00

Observações

2 PASTILHA DE FREIO
5 OLEO 5W30
1 FILTRO DE OLEO

Totais

Mão de obra: R\$ 100,00

Peças: R\$ 802,00

Total: R\$ 902,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
12/01/2022	09:06	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 310 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
12/01/2022	11:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 310	ESTABELECIMENTO
12/01/2022	11:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	09:03	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	11:19	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	11:20	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	11:56	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	11:57	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
26/01/2022	11:58	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	12:21	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
27/01/2022	12:21	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/01/2022	07:12	NILSON	OS APROVADA: 310	CLIENTE
28/01/2022	17:36	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 310	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:38	NILSON	NOTA FISCAL OS310M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:38	NILSON	NOTA FISCAL OS310P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:39	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 310	CLIENTE
28/01/2022	17:39	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 310	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0001

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1248294170

Placa: GDP7D98

Modelo: Gol Mb5

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWAB45U4MT091382

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/01/2022 às 09:12. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:22****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 03/02/2022 às 07:18****Serviço/Peça entregue por oficina em 07/02/2022 às 12:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 07/02/2022 às 07/02/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 311

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
525	Mao De Obra		Substituir - Diagnostico De Injeção Eletrônica	1,00		760,00	4 Hrs	Sem Garantia	760,00
						R\$ 760,00	4 hr		R\$ 760,00

Observações

2 PNEU 195/55
2 BALANCEAMENTOS

Totais

Mão de obra: R\$ 760,00 Peças: R\$ 0,00 Total: R\$ 760,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:22	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 311 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
19/01/2022	09:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 311	ESTABELECIMENTO
19/01/2022	09:12	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:48	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
01/02/2022	10:49	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
03/02/2022	07:18	NILSON	OS APROVADA: 311	CLIENTE
07/02/2022	12:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
07/02/2022	12:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 311	ESTABELECIMENTO
07/02/2022	14:12	NILSON	NOTA FISCAL OS311M.pdf VALIDADA	CLIENTE
07/02/2022	14:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 311	CLIENTE
07/02/2022	14:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 311	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0041

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1157673578

Placa: QOQ-1342

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BRK19BT4J2108623

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 133119

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/01/2022 às 15:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:24****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 14:28****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:14****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
965	Genuina	Nakata	Rolamento Traseiro Cubo	1,00	999,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	999,00
568	Genuina	Cofap	Cubo Da Roda Dianteira C/ Rolamento, Cód. Ref. Crc04012, Primeira Linha, Produto Novo	1,00	999,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	999,00
588	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	299,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	299,00
544	Genuina	Sampel	Bieleta .	2,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	296,00
666	Original	Fire	Bateria 45 Ah	1,00	290,00		Sem M. Obra	12 Meses	290,00
447	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1980,00	11 Hrs	Sem Garantia	1980,00
						R\$ 1980,00	11 hr		R\$ 4863,00

Observações

2 CUBO DE RODA DIANTEIRO
2 HOMOCINETICA
2 PNEU 175/70
2 BALANCEAMENTOS
2 BICO DE PNEU
1 BATERIA
2 BIELETA

Totais

Mão de obra: R\$ 1980,00

Peças: R\$ 2883,00

Total: R\$ 4863,00

Histórico da OS

OS N° 312

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:24	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 312 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/01/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 312	ESTABELECIMENTO
18/01/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:28	NILSON	OS APROVADA: 312	CLIENTE
28/01/2022	17:02	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:13	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 312	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:18	NILSON	NOTA FISCAL OS 312P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:18	NILSON	NOTA FISCAL OS312M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:18	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 312	CLIENTE
28/01/2022	17:18	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 312	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0051

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82380

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/01/2022 às 11:40. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 14:25****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:26****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
111	Genuina	Lubrax	Oleo 20W50 Mineral	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
112	Original	Syl	Jogo Pastilha De Freio	1,00	195,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	195,00
116	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1540,00	11 Hrs	Sem Garantia	1540,00
R\$ 1540,00							11 hr		R\$ 1770,00

Observações

2 ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO DE PNEU
1 OLEO 20W 50
1 PASTILHA DE FREIO

Totais

Mão de obra: R\$ 1540,00

Peças: R\$ 230,00

Total: R\$ 1770,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:29	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 314 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/01/2022	11:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 314	ESTABELECIMENTO
18/01/2022	11:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:25	NILSON	OS APROVADA: 314	CLIENTE
28/01/2022	17:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:25	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:26	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 314	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:39	NILSON	NOTA FISCAL OS314M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:39	NILSON	NOTA FISCAL OS314P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:40	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 314	CLIENTE
28/01/2022	17:40	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 314	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0020

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 565203282

Placa: OQM-8661

Modelo: Palio Wk Adven Flex

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD373175ES5035485

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/01/2022 às 11:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 14:24****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:32****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
155	Genuina	Kit Cia	Bucha Barra Estabilizadora Dianteira	2,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	190,00
325	Genuina	Gm	Jogo De Selos Do Motor	1,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	65,00
256	Genuina	Orbiquimica	Silicone Alta Temperatura	1,00	12,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	12,00
542	Genuina	Tanclic	Reservatório De Água Do Radiador	1,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	95,00
316	Genuina	Mombensani	Coifa Da Alavanca De Câmbio	1,00	39,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	39,00
571	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		180,00	1 Hr	Sem Garantia	180,00
						R\$ 180,00	1 hr	R\$ 581,00	

Observações

2 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
1 CELO DO MOTOR
1 SILICONE
1 RESERVATORIO DO RADIADOR
1 COIFA DO CAMBIO
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 180,00

Peças: R\$ 401,00

Total: R\$ 581,00

Histórico da OS

OS N° 316

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:33	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 316 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/01/2022	11:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 316	ESTABELECIMENTO
18/01/2022	11:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/01/2022	09:05	JESSICA	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
28/01/2022	14:24	NILSON	OS APROVADA: 316	CLIENTE
28/01/2022	17:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 316	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:40	NILSON	NOTA FISCAL OS316P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:40	NILSON	NOTA FISCAL OS316M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:41	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 316	CLIENTE
28/01/2022	17:41	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 316	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0033

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078874228

Placa: PXJ-7406

Modelo: Palio

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BD17122ZG7571372

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 250728

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/01/2022 às 10:46. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 14:26****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 17:22****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

OS N° 317

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
251	Genuina	Olimpic	Interruptor De Oleo	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
253	Genuina	Mastra	Escapamento	1,00	230,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	230,00
541	Genuina	Perfect	Pivo	1,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
254	Genuina	Mastra	Escape Intermediario	1,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
534	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira Do Escape	1,00	18,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	18,00
316	Original	Vto	Tensionador Da Correia	2,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	160,00
248	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		560,00	4 Hrs	Sem Garantia	560,00
						R\$ 560,00	4 hr		R\$ 1333,00

Observações

2 TENCIONADOR DE CORREIA
1 CORREIA DO ALTERNADOR
1 CORREIA
1 ESCAPAMENTO TRASEIRO
1 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1 INTERRUPTOR DE OLEO
1 JUNTA DE ESCAPAMENTO
1 PIVOR
1 ROLAMENTO DO ESTICADOR
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 560,00

Peças: R\$ 773,00

Total: R\$ 1333,00

Histórico da OS

OS N° 317

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:36	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 317 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/01/2022	10:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 317	ESTABELECIMENTO
18/01/2022	10:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:26	NILSON	OS APROVADA: 317	CLIENTE
28/01/2022	17:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 317	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	17:41	NILSON	NOTA FISCAL OS317P.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:41	NILSON	NOTA FISCAL OS317M.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	17:41	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 317	CLIENTE
28/01/2022	17:41	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 317	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA CT 58.2021)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0031

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 28/01/2022 às 11:18. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por JESSICA D AMARAL DE MOURA (JESSICA) em 17/01/2022 às 11:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 03/02/2022 às 07:20****Serviço/Peça entregue por oficina em 07/02/2022 às 11:45****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 07/02/2022 às 07/02/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Peça

Categoria serviço: Aquisicao De Peca

OS N° 319

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
221	Genuina	Dayco	Correia Alternador.	1,00	115,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	115,00
246	Genuina	Nakata	Jogo De Pastilha De Freio	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
213	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		560,00	4 Hrs	Sem Garantia	560,00
1	Original	Zen	Bendix Do Motor De Patida (Bosch)	1,00	225,00		Sem M. Obra	12 Meses	225,00
						R\$ 560,00	4 hr		R\$ 1020,00

Observações

1 CORREIA DO ALTERNADOR
1 PASTILHA DE FREIO
MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO

Totais

Mão de obra: R\$ 560,00

Peças: R\$ 460,00

Total: R\$ 1020,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/01/2022	11:39	JESSICA	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 319 PRAZO DE RESPOSTA: 0h	CLIENTE
18/01/2022	09:34	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 319	ESTABELECIMENTO
18/01/2022	09:34	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	11:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS PENDENTE PARA REAVALIAR - OS: 319	CLIENTE
28/01/2022	11:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS REAVALIAR PARA PENDENTE - OS: 319	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	11:18	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	16:30	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
01/02/2022	10:48	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
02/02/2022	08:04	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
02/02/2022	08:13	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
03/02/2022	07:20	NILSON	OS APROVADA: 319	CLIENTE
07/02/2022	11:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
07/02/2022	11:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
07/02/2022	11:45	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 319	ESTABELECIMENTO
07/02/2022	14:11	NILSON	NOTA FISCAL OS319P.pdf VALIDADA	CLIENTE
07/02/2022	14:11	NILSON	NOTA FISCAL OS319M.pdf VALIDADA	CLIENTE
07/02/2022	14:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 319	CLIENTE
07/02/2022	14:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 319	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CT 58.2021)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(31) 971294383

Dados Veiculo

N° Cartão: 4820 0000 0000 0049

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1185458323

Placa: QQQ-4777

Modelo: Ducato Maxicargo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 07/06/2021

Chassi: 3C6DFVDK9JE126527

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 55984

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 28/01/2022 às 09:56. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 09:43****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 10:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/01/2022 às 14:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/01/2022 às 28/01/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Genuina	Dayco	Corrente De Comando Da Distribuição	1,00	610,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	610,00
2	Original	Mahle	Eixo Do Comando De Valvulas (Admissao)	1,00	720,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	720,00
3	Original	Bosch	Bico Injetor De Combustivel	1,00	2000,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2000,00
4	Original	Schadeck	Bomba De Oleo	1,00	2200,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2200,00
5	Original	Borgwark	Turbo Compressor	1,00	3694,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3694,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 9224,00

Observações

1 RETROVISOR
16 TUCHO
16 VALVULA DE ADMISSÃO
4 BUCHA DE BIELA
2 ANEL DE SEGMENTO
4 PISTÃO
1 KIT DE CORREIA
1 CASQUILHO
1 JOGO DE JUNTA
1 CASQUILHO MOTO
1 BB1 BICO INJEÇÃO
1 BOMBA DE OLEO
1 TURBINA DE MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 9224,00

Total: R\$ 9224,00

Histórico da OS

OS N° 329

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
28/01/2022	09:43	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 329	CLIENTE
28/01/2022	09:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 329	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	09:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	10:46	NILSON	OS APROVADA: 329	CLIENTE
28/01/2022	14:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 329	ESTABELECIMENTO
28/01/2022	14:36	NILSON	NOTA FISCAL NF18213 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/01/2022	14:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 329	CLIENTE
28/01/2022	14:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 329	CLIENTE