

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0067

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1200669891

Placa: QUL-2611

Modelo: Partner

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8KG504148

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 11:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 14:56****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 12:21****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
22	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3680,00	16 Hrs	Sem Garantia	3680,00
23	Genuina	Syl	Sapata	1,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	145,00
26	Original	Controil	Frasco De 500 MI Fluido Dot4 Embreagem	1,00	34,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	34,00
28	Genuina	Sampel	Bandeja Da Suspensao	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
30	Original	Cofap	Amortecedor Dianteiro	1,00	420,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	420,00
32	Original	Cofap	Amortecedor Dianteiro Esq	1,00	420,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	420,00
35	Genuina	Controil	Cilindro Da Roda	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
36	Original	Sampel	Coxim Amortecedor Dianteiro L/D	2,00	189,00		Sem M. Obra	Guincho	378,00
39	Genuina	Controil	Cilindros De Roda Dianteiro	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
						R\$ 3680,00	16 hr		R\$ 5936,00

Observações

2 BANDEJA DE SUSPENSÃO
2 TERMINAL DE DIREÇÃO
2 AMORTECEDOR
2 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2 KIT PATENTE COIFA
1 SAPATA DE FREIO
1 CILINDRO DE RODA
1 OLEO DE FREIO
4 LAMPADA DE 1 POLO 21W
2 LAMPADA FAROLETE
1 FECHADURA

Totais

Mão de obra: R\$ 3680,00

Peças: R\$ 2256,00

Total: R\$ 5936,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	14:56	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 1 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	11:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 1	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	11:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	14:24	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:16	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:54	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	15:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	15:35	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	16:33	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	16:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/04/2022	10:45	NILSON	OS APROVADA: 1	CLIENTE
28/04/2022	12:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:19	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [1892022]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 1	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:35	NILSON	NOTA FISCAL OS1M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:35	NILSON	NOTA FISCAL OS1P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:36	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 1	CLIENTE
29/04/2022	15:36	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 1	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0053

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 181000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 11:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 14:57****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 15:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
44	Genuina	Valeo	Embreagem	1,00	899,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	899,00
45	Genuina	Orbiquimica	Cola Silicone 598Black	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
46	Genuina	Selenia	Oleo Motor 5W30	4,00	36,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	144,00
47	Genuina	Lubrax	Oleo Mineral 15W40	4,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,00
48	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	5,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	175,00
49	Genuina	Sabo	Junta Carter 000069	1,00	89,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	89,00
50	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1900,00	10 Hrs	Sem Garantia	1900,00
						R\$ 1900,00	10 hr		R\$ 3394,00

Observações

1 KIT DE EMBREAGEM
1 RETENTOR DO VOLANTE
4 OLEO 5W30
4 OLEO 15W30
2 FILTRO DE OLEO
1 OLEO 10W
1 OLEO DE FREIO
1 JUNTA DUCATER
5 ADITIVO DE RADIADOR
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1900,00

Peças: R\$ 1494,00

Total: R\$ 3394,00

Histórico da OS

OS N° 2

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	14:57	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 2 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	11:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 2	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	11:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:37	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:53	NILSON	OS APROVADA: 2	CLIENTE
31/03/2022	15:25	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 2	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS2P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS2M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:00	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 2	CLIENTE
31/03/2022	16:00	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 2	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0063

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1161884456

Placa: QOX-8740

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113221

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 14:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 14:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 15:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 3

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
55	Genuina	Paraflu	Agua Desmineralizada	2,00	10,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
56	Genuina	Schadek	Bomba De Óleo	1,00	556,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	556,00
57	Genuina	Loctite	Cola Loctite Silicone	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
58	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2600,00	13 Hrs	Sem Garantia	2600,00
						R\$ 2600.00	13 hr		R\$ 3251.00

Observações

1 BOMBA DE OLEO

1 SILICONE

1 TAMPA DE VALVULA COMPLETA COM SENSOR

Totais

Mão de obra: R\$ 2600,00

Peças: R\$ 651,00

Total: R\$ 3251,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	14:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 3 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	14:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 3	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	14:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:53	NILSON	OS APROVADA: 3	CLIENTE
31/03/2022	15:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:42	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 3	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS3P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS3M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:00	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 3	CLIENTE
31/03/2022	16:00	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 3	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0055

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 552604534

Placa: OPQ-9566

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD223153D2032023

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 14:35. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:00****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:00****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
60	Genuina	Paraflu	Aditivo Concentrado	24,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	840,00
61	Original	Mastra	Tubo De Escape Dianteiro (Ref)	1,00	390,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	390,00
62	Original	Mastra	Tubo De Escapamento Dianteiro	1,00	255,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	255,00
63	Original	Mastra	Escape Final	1,00	299,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	299,00
01	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira Do Escapamento	2,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
66	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
67	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		600,00	5 Hrs	Sem Garantia	600,00
						R\$ 600,00	5 hr		R\$ 2502,00

Observações

24 ADITIVO CONCENTRADO
1 ESCAPAMENTO INICIAL
1 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1 ESCAPAMENTO TRASEIRO
1 PASTILHA DE FREIO

Totais

Mão de obra: R\$ 600,00

Peças: R\$ 1902,00

Total: R\$ 2502,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:00	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 4 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	14:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 4	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	14:35	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:53	NILSON	OS APROVADA: 4	CLIENTE
31/03/2022	15:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 4	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:00	NILSON	NOTA FISCAL OS4P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:00	NILSON	NOTA FISCAL OS4M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 4	CLIENTE
31/03/2022	16:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 4	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0055

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 552604534

Placa: OPQ-9566

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD223153D2032023

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 15:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:53****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
67	Original	Fire	Bateria 60Ah.	1,00	299,00		Sem M. Obra	12 Meses	299,00
68	Genuina	Controil	Cilindro Mestre Da Embreagem	1,00	299,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	299,00
70	Genuina	Axios	Bucha Bandeja Dianteira Ld/Le	2,00	178,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	356,00
71	Genuina	Axios	Bucha Da Barra Estabilizadora	2,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
72	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	2,00	278,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	556,00
74	Original	Perfect	Pivo Dianteiro - Ld/Le	2,00	69,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
75	Genuina	Sampel	Coxim Amortecedor Diant Ld	1,00	189,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	189,00
76	Genuina	Sampel	Coxim Amortecedor Dianteiro L/E	1,00	189,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	189,00
78	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1500,00	15 Hrs	Sem Garantia	1500,00
						R\$ 1500,00	15 hr		R\$ 3666,00

Observações

1 CILINDRO MESTRE
4 BUCHA DE BANDEJA
2 CUBO DE RODA
2 OLEOS DE FREIO
2 TERMINAL DE DIREÇÃO
2 COXIN DO AMORTECEDOR
1 KIT DE REPARO
1 BATERIA
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1500,00

Peças: R\$ 2166,00

Total: R\$ 3666,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 5 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	15:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 5	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	15:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	23:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:53	NILSON	OS APROVADA: 5	CLIENTE
31/03/2022	16:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 5	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:39	NILSON	NOTA FISCAL OS5P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:39	NILSON	NOTA FISCAL OS5M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 5	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 5	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0064

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1131251528

Placa: QND-4816

Modelo: Doblo Essence

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD1196GHD1141252

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 212555

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 15:58. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:02****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:33****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
81	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
82	Genuina	Syl	Sapata De Freio Traseira	1,00	230,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	230,00
83	Genuina	Controil	Cilindro Da Roda	2,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	176,00
84	Genuina	Metal Leve	22996879 – Filtro Combustível	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
85	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1120,00	8 Hrs	Sem Garantia	1120,00
						R\$ 1120,00	8 hr		R\$ 1686,00

Observações

1 PASTILHA DE FREIO
1 SAPATA DE FREIO
2 CILINDRO DE RODA
1 FILTRO DE COMBUSTIVEL
4 VELA
1 CABO DE VELA
MAQUINA DE VIDRO
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1120,00

Peças: R\$ 566,00

Total: R\$ 1686,00

Histórico da OS

OS N° 6

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:02	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 6 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	15:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 6	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	15:58	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:52	NILSON	OS APROVADA: 6	CLIENTE
31/03/2022	16:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:32	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 6	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:36	NILSON	NOTA FISCAL OS6P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:36	NILSON	NOTA FISCAL OS6M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 6	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 6	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0069

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 14/03/2022 às 09:02. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:08****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:24****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		300,00	3 Hrs	Sem Garantia	300,00
						R\$ 300,00	3 hr		R\$ 300,00

Observações

SERVIÇO SISTEMA AR CONDICIONADO

Totais

Mão de obra: R\$ 300,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 300,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:08	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 7 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
14/03/2022	09:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 7	ESTABELECIMENTO
14/03/2022	09:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:52	NILSON	OS APROVADA: 7	CLIENTE
31/03/2022	16:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 7	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:36	NILSON	NOTA FISCAL NF 129 PREFEITURA PAULO CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 7	CLIENTE
31/03/2022	16:41	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 7	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 14/03/2022 às 09:01. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:47****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Serviço De Molejo - Suspensão	1,00		1600,00	10 Hrs	Sem Garantia	1600,00
						R\$ 1600,00	10 hr		R\$ 1600,00

Observações

serviço molejo

Totais

Mão de obra: R\$ 1600,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1600,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 8 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
14/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 8	ESTABELECIMENTO
14/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:34	NILSON	OS APROVADA: 8	CLIENTE
31/03/2022	16:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 8	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:51	NILSON	NOTA FISCAL NF 130 PREF PAULO CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 8	CLIENTE
31/03/2022	18:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 8	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0021

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 14/03/2022 às 09:01. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 11/03/2022 às 15:11****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/03/2022 às 16:07****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/03/2022 às 09:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 29/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Alinhamento Eixo Dianteiro	1,00		300,00	3 Hrs	Sem Garantia	300,00
2	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra Embuchamento Da Manga De Eixo	1,00		1400,00	7 Hrs	Sem Garantia	1400,00
3	Mao De Obra		Substituir - Serviço De Molejo - Suspensão	1,00		4800,00	1 Dia	Sem Garantia	4800,00
						R\$ 6500,00	34 hr		R\$ 6500,00

Observações

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RETIFICAR EIXOS, SERVICO SUSPENSAO E MOLEIRO

Totais

Mão de obra: R\$ 6500,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 6500,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
11/03/2022	15:11	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 9 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
14/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 9	ESTABELECIMENTO
14/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	16:07	NILSON	OS APROVADA: 9	CLIENTE
29/03/2022	09:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	09:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 9	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:12	NILSON	NOTA FISCAL NF 112.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/03/2022	23:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 9	CLIENTE
29/03/2022	23:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 9	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Vicosá - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0054

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82385

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 09:33. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 09:38****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 15:41****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Original	Alinhamento	1,00		40,00	1 Hr	Guincho	40,00
7	Original	Original	Balanceamento	1,00		50,00	1 Hr	Guincho	50,00
15	Original	Original	Cambagem De Rodas	1,00		90,00	1 Hr	Sem Garantia	90,00
						R\$ 180,00	3 hr		R\$ 180,00

Observações

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
CAMBAGEM

Totais

Mão de obra: R\$ 180,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 180,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	09:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 10 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	09:33	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 10	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	09:33	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:52	NILSON	OS APROVADA: 10	CLIENTE
31/03/2022	15:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 10	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:58	NILSON	NOTA FISCAL 202289.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 10	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 10	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Vicosá - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0017

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265630

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 09:02. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 09:43****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 15:06****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
5	Original	Original	Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		120,00	1 Hr	Guincho	120,00
192	Original	Original	Serviço Geral Na Caixa De Marcha	1,00		1100,00	5 Hrs	Guincho	1100,00
75	Original	Original	Servico De Torno	1,00		680,00	4 Hrs	Guincho	680,00
191	Original	Original	Montar/Instalar Motor	1,00		1200,00	6 Hrs	Guincho	1200,00
2446	Original	Original	Mola Helicoidal	10,00	25,18		Sem M. Obra	Guincho	251,80
						R\$ 3100,00	16 hr		R\$ 3351,80

Observações

ROSCA HELICOL 14X1,5X1,5 MM
ROSCA HELICOL M8X1,25X2,0 MM
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE CAIXA
SERVIÇO DE RASTREAMENTO

Totais

Mão de obra: R\$ 3100,00

Peças: R\$ 251,80

Total: R\$ 3351,80

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	09:43	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 11 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	09:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 11	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	09:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:08	NILSON	OS APROVADA: 11	CLIENTE
30/03/2022	15:01	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 11	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	16:34	NILSON	NOTA FISCAL 202287.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	16:34	NILSON	NOTA FISCAL NFe31220309380218000193550010000016821346132619-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	16:35	NILSON	NOTA FISCAL NFe31220309380218000193550010000016821346132619-nfe.xml VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	16:35	NILSON	NOTA FISCAL NFe31220309380218000193550010000016821346132619-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	16:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 11	CLIENTE
30/03/2022	16:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 11	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0055

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 552604534

Placa: OPQ-9566

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD223153D2032023

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 16:29. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 12

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3030	Genuina	Mastra	Tubo De Escape Dianteiro (Ref)	1,00	255,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	255,00
3031	Genuina	Mastra	Escape Intermediario	1,00	244,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	244,00
3032	Genuina	M	Escapamento Final	1,00	295,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	295,00
3033	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira Do Escapamento	2,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
3034	Genuina	Orbiquimica	Veda Escape 100Gr	1,00	10,00		Sem M. Obra	Guincho	10,00
3035	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		540,00	4 Hrs	Sem Garantia	540,00
						R\$ 540.00	4 hr		R\$ 1374.00

Observações

2 OLEO TUTELA ATR 10W
1 CAMARA DE AR
3 FILTRO DE OLEO
1 FILTRO DE AR
1 ESCAPAMENTO DIANTEIRO
1 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1 ESCAPAMENTO TRAZEIRO
4 BORRACHA DE ESCAPAMENTO
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 540,00

Peças: R\$ 834,00

Total: R\$ 1374,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:39	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 12 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	16:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 12	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	16:29	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:52	NILSON	OS APROVADA: 12	CLIENTE
31/03/2022	16:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 12	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:51	NILSON	NOTA FISCAL OS12P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:51	NILSON	NOTA FISCAL OS12M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 12	CLIENTE
31/03/2022	18:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 12	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0051

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 17:25. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 10:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3045	Genuina	Bosch	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le (Bosch)	1,00	226,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	226,00
3046	Genuina	Poly Syn	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	5,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
3047	Genuina	Wega	Filtro De Oleo	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
3048	Genuina	Valeo	Motor De Arranque	1,00	999,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	999,00
3049	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		900,00	6 Hrs	Sem Garantia	900,00
						R\$ 900,00	6 hr	R\$ 2270,00	

Observações

1 MOTOR DE ARRANQUE
2 PASTILHA DE FREIO
2 OLEO LUBRIFICANTE 15W40
1 FILTRO

Totais

Mão de obra: R\$ 900,00

Peças: R\$ 1370,00

Total: R\$ 2270,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 13 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	17:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 13	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	17:25	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:08	NILSON	OS APROVADA: 13	CLIENTE
30/03/2022	10:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	10:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	10:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 13	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:24	NILSON	NOTA FISCAL OS13P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:24	NILSON	NOTA FISCAL OS13M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:25	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 13	CLIENTE
30/03/2022	13:25	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 13	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0062

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 17:44. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:43****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:00****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3060	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	4,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
3062	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
3061	Genuina	Lubrax	Oleo Semi Sintetico 5W30	6,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	210,00
3063	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		660,00	6 Hrs	Sem Garantia	660,00
						R\$ 660,00	6 hr		R\$ 990,00

Observações

2 FILTRO DE OLEO
3 OLEO 5W30
4 ADITIVO DE RADIADOR
2 ADESIVO DE LIMPEZA
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 660,00

Peças: R\$ 330,00

Total: R\$ 990,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:43	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 14 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	17:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 14	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	17:44	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:52	NILSON	OS APROVADA: 14	CLIENTE
31/03/2022	16:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 14	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:50	NILSON	NOTA FISCAL OS14P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:50	NILSON	NOTA FISCAL OS14M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 14	CLIENTE
31/03/2022	18:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 14	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0063

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1161884456

Placa: QOX-8740

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113221

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 17:59. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:46****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:51****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3067	Genuina	Perfect	Pivo	1,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	65,00
3068	Genuina	Perfect	Terminal De Direção	1,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	70,00
3069	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	1,00	25,00		Sem M. Obra	Guincho	25,00
3050	Genuina	Dayco	Cabo De Vela	1,00	130,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
3051	Genuina	Ngk	Vela Ignicao	4,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	152,00
3052	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		560,00	4 Hrs	Sem Garantia	560,00
						R\$ 560,00	4 hr	R\$ 1002,00	

Observações

1 PIVOR INFERIOR DE SUSPENSAO
1 TERMINAL DE DIREÇÃO
1 ADESIVO DE RADIADOR
1 CABO DE VELA
4 VELAS
3 LAMPADAS H155W/12V
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 560,00

Peças: R\$ 442,00

Total: R\$ 1002,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:46	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 15 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 15	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:51	NILSON	OS APROVADA: 15	CLIENTE
31/03/2022	17:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 15	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:50	NILSON	NOTA FISCAL OS15P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:50	NILSON	NOTA FISCAL OS15M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 15	CLIENTE
31/03/2022	18:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 15	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0056

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551702826

Placa: OQJ-5923

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855077

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 18:19. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:47****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:51****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:32****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
7080	Genuina	Sampel	Coxim Do Motor	2,00	55,00		Sem M. Obra	Guincho	110,00
7081	Genuina	Sampel	Bucha Da Bandeja Traseira	8,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	200,00
7082	Genuina	Olimpic	Bobina De Ignição Do Motor	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
7084	Genuina	Syl	Sapata Do Freio Traseiro - Ld/Le (Bendix)	1,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	155,00
7085	Genuina	Tuba	Cabo De Freio Estacionario	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
7086	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		420,00	3 Hrs	Sem Garantia	420,00
						R\$ 420,00	3 hr		R\$ 1193,00

Observações

2 COXIM DE AMORTECEDOR
8 BUCHA DE BANDEJA TRAZEIRA
1 CABO DE FREIO
1 SPATA DE FREIO
1 BOBINA DE IGUINIÇÃO

Totais

Mão de obra: R\$ 420,00

Peças: R\$ 773,00

Total: R\$ 1193,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:47	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 16 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	18:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 16	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	18:19	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:51	NILSON	OS APROVADA: 16	CLIENTE
31/03/2022	17:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:32	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 16	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS16P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS16M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:56	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 16	CLIENTE
31/03/2022	18:56	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 16	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 18:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:52****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:46****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
8040	Genuina	Mastra	Tubo Intermediario - C/Abafador	1,00	199,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	199,00
8045	Genuina	Syl	Jg Sapata Do Freio Traseiro - Ld/Le	1,00	188,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	188,00
8046	Genuina	Trw	Tambor Do Freio Traseiro - Ld/Le	1,00	199,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	199,00
8047	Genuina	Olimpic	Cabo De Vela	1,00	99,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	99,00
8048	Genuina	Olimpic	Bobina De Ignição	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
8049	Genuina	Ngk	Vela De Ignição	4,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
8011	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1650,00	11 Hrs	Sem Garantia	1650,00
						R\$ 1650,00	11 hr		R\$ 2675,00

Observações

- 1 SUPORTE DE BATERIA
- 1 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
- 1 MOLA TRAZEIRA
- 1 SAPATA DE FREIO
- 1 TAMBOR DE FREIO
- 1 CABO DE VELA
- 4 VELA DE GUINIÇÃO
- 1 BOBINA DE GUINIÇÃO

Totais

Mão de obra: R\$ 1650,00

Peças: R\$ 1025,00

Total: R\$ 2675,00

Histórico da OS

OS N° 17

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:52	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 17 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	18:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 17	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	18:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:49	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	12:58	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:34	NILSON	OS APROVADA: 17	CLIENTE
31/03/2022	22:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 17	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:18	NILSON	NOTA FISCAL OS17P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:18	NILSON	NOTA FISCAL OS17M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:19	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 17	CLIENTE
31/03/2022	23:19	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 17	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0059

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078874228

Placa: PXJ-7406

Modelo: Palio

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17122ZG7571372

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 250728

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 11:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:54****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:51****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:46****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
5023	Genuina	Tsa	Bomba De Combustível.	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
1515	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
1516	Genuina	Poly Syn	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	4,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,00
1517	Genuina	Vetor	Rolamento Do Alternador	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
1518	Genuina	Wega	Filtro De Oleo.	2,00	39,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
1519	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
1510	Genuina	Dni	Rele Auxiliar 12V 40A	2,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
1505	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		630,00	7 Hrs	Sem Garantia	630,00
						R\$ 630,00	7 hr		R\$ 1263,00

Observações

1 BOMBA DE COMBUSTIVEL
1 FILTRO DE AR
1 FILTRO DE OLEO
4 OLEO 15W40
8 FUSIVEL DE LAMPADA
1 ROLAMENTO DO ALTERNADOR
2 JUNTA DE ESCAPAMENTO
MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 630,00

Peças: R\$ 633,00

Total: R\$ 1263,00

Histórico da OS

OS N° 18

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:54	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 18 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	11:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 18	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	11:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:50	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	10:26	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:51	NILSON	OS APROVADA: 18	CLIENTE
31/03/2022	17:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 18	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS18P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS18M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:55	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 18	CLIENTE
31/03/2022	18:55	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 18	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0002

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 565203282

Placa: OQM-8661

Modelo: Palio Wk Adven

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD373175ES5035485

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 08:02. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:55****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
5025	Original	Moura	Bateria 60Ah.	1,00	420,00		Sem M. Obra	2 Anos	420,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 420,00

Observações

1 BATERIA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 420,00

Total: R\$ 420,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:55	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 19 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	08:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 19	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	08:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:34	NILSON	OS APROVADA: 19	CLIENTE
31/03/2022	22:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 19	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:18	NILSON	NOTA FISCAL OS19P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:18	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 19	CLIENTE
31/03/2022	23:18	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 19	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0072

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1248294170

Placa: GDP7D98

Modelo: Gol Mb5

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWAB45U4MT091382

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 11:50. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 10:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:51****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 18:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1010	Genuina	Lubrax	Oleo De Motor Api Sn 5W30	9,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	315,00
1011	Genuina	Tutela	Oleo Engrenagem Tutela 75W80 Zc	2,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	290,00
7474	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	5,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
7171	Genuina	Wega	Filtro De Oleo.	2,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	76,00
7121	Genuina	Wega	Filtro De Oleo	2,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
2121	Genuina	Perfect	Terminal De Direção	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
2125	Genuina	Ngk	Vela De Ignição	4,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
2031	Genuina	Dayco	Tensionador Da Correia Dentada Do Motor	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
4141	Genuina	Syl	Jogo De Pastilha De Freio Dianteira	1,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
4140	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1540,00	11 Hrs	Sem Garantia	1540,00
						R\$ 1540,00	11 hr		R\$ 2946,00

Observações

4 OLEO 5W30
 2 FILTRO
 1 CABO DE VELA
 2 ADITIVO DE RADIADOR
 1 CORREIA DENTADA
 1 TENCIONADOR DA CORREIA
 2 PASTILHA DE FREIO
 2 LAMPADAS H7
 2 OLEO 75W

MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1540,00

Peças: R\$ 1406,00

Total: R\$ 2946,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	10:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 20 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	11:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 20	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	11:50	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:29	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:49	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:51	NILSON	OS APROVADA: 20	CLIENTE
31/03/2022	18:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 20	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS20P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL OS20M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 20	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 20	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0025

Marca: Marcopolo

Tipo Veículo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 30

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 14:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 13:37****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 12:52****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ls	Retrovisor Elettrico L.D	2,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	176,00
2	Original	Vox	Filtro De Ar Ars 9839	1,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
3	Original	Vox	Filtro Ar Asr203	1,00	99,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	99,00
4	Original	Agrale	Pivo Inferior Lado Direito	1,00	310,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	310,00
5	Original	Agrale	Pivo Inferior Lado Esquerdo	1,00	460,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	460,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1225,00

Observações

retrovisor, filtros e pivo

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1225,00

Total: R\$ 1225,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	13:37	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 21 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	14:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 21	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	14:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:10	NILSON	OS APROVADA: 21	CLIENTE
30/03/2022	12:51	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 21	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:24	NILSON	NOTA FISCAL NF18474 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:25	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .1	CLIENTE
30/03/2022	13:25	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .1	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 14:48. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 13:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Dayco	Correia Pv	1,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
2	Original	Arca	Retentor	2,00	62,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	124,00
3	Original	Corteco	Retentor 0.375	2,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 424,00

Observações

correia dentada
retentor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 424,00

Total: R\$ 424,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	13:39	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 22 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	14:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 22	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	14:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:34	NILSON	OS APROVADA: 22	CLIENTE
31/03/2022	16:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 22	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:35	NILSON	NOTA FISCAL NF18496 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 22	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 22	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0028

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635932709

Placa: KOD-1007

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AB384079SA111925

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 6

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 15:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 13:51****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:08****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 12:59****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Skf	Rolamento 6306	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
2	Original	Skf	Rolamento Axial Cambio – Va430-137	1,00	48,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	48,00
3	Original	Arielo	Induzido Motor De Partida	1,00	910,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	910,00
4	Original	Unifap	Porta Escovas Motor Partida	1,00	87,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	87,00
5	Original	Metal	Bucha Motor Arranque	2,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
6	Original	Metal	Bucha Traseira Alternador	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
7	Original	Zen	Mancal Dianteiro Alternador	1,00	105,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
8	Original	Zen	Reparo Do Automatico	1,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1340,00

Observações

rolamento arranque,rolamento alternador enduzido,porta escoua,,buchas e reparo

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1340,00

Total: R\$ 1340,00

Histórico da OS

OS N° 23

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	13:51	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 23 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	15:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 23	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	15:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:08	NILSON	OS APROVADA: 23	CLIENTE
30/03/2022	12:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 23	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:23	NILSON	NOTA FISCAL NF18477 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 23	CLIENTE
30/03/2022	13:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 23	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veículo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veículo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 15:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 13:55****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:34****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Vox	Filtro Hidraulico	1,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	580,00
2	Original	Massey	Arruelas Buchas Biela	2,00	105,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	210,00
3	Genuina	Massey	Terminal Dir Barra Ld Longo	1,00	590,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	590,00
4	Original	Filet	Filtro Lubrificante Pel 109	1,00	258,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	258,00
5	Original	Vox	Filtro Lubrificante Oleo	1,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
6	Original	Flet	Filtro Lubrificante Pel 727	1,00	320,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
7	Original	Mbb	Engate	1,00	48,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	48,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2096,00

Observações

filtro hidráulico,arruela,terminal,filtro união paotica

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 2096,00

Total: R\$ 2096,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	13:55	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 24 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	15:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 24	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	15:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:33	NILSON	OS APROVADA: 24	CLIENTE
31/03/2022	16:34	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:34	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 24	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:35	NILSON	NOTA FISCAL NF18498 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 24	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 24	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 16:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:04****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:34****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:31****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Rei	Coxim Do Cambio	4,00	58,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	232,00
2	Original	Volks	Eixo Da Polia Cardan	2,00	85,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	170,00
3	Original	Spall	Junta Carter	1,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	580,00
4	Original	Timken	Rolamento Esf. 35X72x17	1,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
5	Original	Bepo	Braco Retrovisor	2,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1502,00

Observações

coxim,rolamento,filtros e cruzeta

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1502,00

Total: R\$ 1502,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:04	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 25 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 25	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:34	NILSON	OS APROVADA: 25	CLIENTE
31/03/2022	16:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 25	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:35	NILSON	NOTA FISCAL NF18497 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 25	CLIENTE
31/03/2022	16:40	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 25	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 16:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Obenaus	Mola Feixe Dianteiro N 2	1,00	1060,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1060,00
2	Original	Sabo	Retentor	2,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	136,00
3	Original	Meritor	Rolamento Esf D34.93Xd72	1,00	345,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	345,00
4	Original	Tecfil	Filtro Lubrificante Pel 727	1,00	50,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
5	Original	Mbb	Terminal Acelerador	3,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1636,00

Observações

mola suspensão,retentor roda,rolamento

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1636,00

Total: R\$ 1636,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 26 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	16:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 26	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	16:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:33	NILSON	OS APROVADA: 26	CLIENTE
31/03/2022	16:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 26	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:39	NILSON	NOTA FISCAL NF18499 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:39	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 26	CLIENTE
31/03/2022	16:39	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 26	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0017

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265630

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 15/03/2022 às 17:57. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:24****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:07****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Fiat	Vareta De Nível 2856781 (1,4), Produto Novo, Primeira Linha	1,00	540,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	540,00
2	Original	Fiat	Filtro Combustivel Fiat Fire / Gm	1,00	1620,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1620,00
3	Original	Magneti	Bateria 95A	1,00	920,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	920,00
4	Original	Fiat	Válvula Termostatica	1,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	580,00
5	Original	Iveco	Vela Ignicao Bkr6e	1,00	388,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	388,00
6	Original	Fiat	Cilndro Inf. Embreagem	1,00	890,00		Sem M. Obra	Guincho	890,00
7	Original	Nytron	Polia Da Correia Dentada	1,00	150,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
8	Original	Om	Retentor 122G	16,00	18,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	288,00
9	Original	Mando	Chapinha	2,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
10	Original	Taranto	Balancins Do Comando De Valvulas	16,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1440,00
11	Original	Fiat	Retentor	1,00	166,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	166,00
12	Original	Elring	Retentor 0.375	2,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	190,00
13	Original	Elring	Retentor 2.750	1,00	330,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	330,00
14	Original	Fiat	Retrovisor Eletrico L.D	1,00	1800,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1800,00
15	Original	Om	Tubo Tch Brunido	16,00	50,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	800,00
16	Original	Om	Valvulas De Admissao	16,00	60,00		Sem M. Obra	Guincho	960,00
17	Original	Mando	Bucha Ct 416 E 9R0321 Ct	4,00	150,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	600,00
18	Original	Om	Jg Aneis Segm +0,40 P/1 Pistao	2,00	400,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	800,00
19	Original	Om	Pistao C/Aneis Std	4,00	600,00		Sem M. Obra	Guincho	2400,00
20	Original	Sabo	Kit Juntas Do Motor	1,00	900,00		Sem M. Obra	Guincho	900,00
21	Original	Mahle	Jg Casquilhos -	1,00	900,00		Sem M. Obra	Guincho	900,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 16692,00

Observações

vareta,filtro,bateria,válvula,vela,cilindro,polia,retentor válvula,chaveta,balancim,retentor polia,retentor eixo,retrovisor,bucha biela,aneis,pistão,S6 junta motor,mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00	Peças: R\$ 16692,00	Total: R\$ 16692,00
-----------------------	---------------------	---------------------

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:24	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 27 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
15/03/2022	17:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 27	ESTABELECIMENTO
15/03/2022	17:57	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:07	NILSON	OS APROVADA: 27	CLIENTE
30/03/2022	13:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 27	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:23	NILSON	NOTA FISCAL NF18489 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 27	CLIENTE
30/03/2022	13:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 27	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0037

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 07:49. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 14:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mobensani	Batente	2,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
2	Original	Nakata	Amortecedor Dianteiro Ld	2,00	784,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1568,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1808,00

Observações

batente suspensão,amortecedor

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1808,00

Total: R\$ 1808,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 28 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	07:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 28	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	07:49	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:03	NILSON	OS APROVADA: 28	CLIENTE
31/03/2022	14:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 28	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:42	NILSON	NOTA FISCAL NF18495 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	14:43	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 28	CLIENTE
31/03/2022	14:43	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 28	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 08:05. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:41****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Rei	Coxim	2,00	1420,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2840,00
2	Original	Timken	Rolamento Roda Dianteira Interno	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
3	Original	Parker	Filtro Combustivel ..	1,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
4	Original	Volks	Filtro Combustivel....	1,00	175,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	175,00
5	Original	Nakata	Cruzeta Carda Dianteiro	1,00	295,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	295,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3710,00

Observações

coxim cabine,eixo fecho cabine,junta cartel,rolamento roda,tirante

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3710,00

Total: R\$ 3710,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 29 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	08:05	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 29	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	08:05	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:33	NILSON	OS APROVADA: 29	CLIENTE
31/03/2022	16:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 29	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:42	NILSON	NOTA FISCAL NF18500 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	16:42	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 29	CLIENTE
31/03/2022	16:42	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 29	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 08:19. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:32****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:43****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Frum	Tambor Freio Traseiro	1,00	1310,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1310,00
2	Original	Corteco	Retentor.	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
3	Original	Mbb	Trava Aranha Dianteira Le	1,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	22,00
4	Original	Meritor	Rolamento Roda Dianteira Externo	1,00	345,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	345,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1722,00

Observações

tambor,freio,ret roda,trava,rolamento

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1722,00

Total: R\$ 1722,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:32	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 30 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	08:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 30	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	08:19	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:33	NILSON	OS APROVADA: 30	CLIENTE
31/03/2022	16:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 30	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:49	NILSON	NOTA FISCAL NF18501 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 30	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 30	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0010

Marca: Massey Ferguson

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0002

Modelo: Trator.265

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 08:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:45****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Massey	Braço Moção	1,00	680,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	680,00
2	Original	Massey	Reparo Da Bomba Alta Pressão Diesel	1,00	188,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	188,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 868,00

Observações

braço direção,rep bomba

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 868,00

Total: R\$ 868,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 31 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	08:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 31	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	08:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:33	NILSON	OS APROVADA: 31	CLIENTE
31/03/2022	16:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:45	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 31	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL NF18502 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 31	CLIENTE
31/03/2022	18:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 31	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0021

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 08:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:06****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 32

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Contitec	Correia Motor	1,00	130,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
2	Original	Goodyear	Correia Alternador	1,00	110,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
3	Original	Iveco	Bucha Traseira Da Bandeja	6,00	320,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1920,00
4	Original	Iveco	Bucha Da Barra Estabilizadora	2,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
5	Original	Viemar	Pivo Da Suspensao	4,00	168,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	672,00
6	Original	Perfect	Articulador Superior Ld (Pivo)	1,00	165,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	165,00
7	Original	Rei	Borracha Amortecedor	4,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
8	Original	Fiat	Coifa Homocinetica	2,00	81,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	163,00
						R\$ 0.00	Sem M. Obra		R\$ 3740.00

Observações

correia,bucha,pivo suspensão,articulação,borracha,coifa

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3740,00

Total: R\$ 3740,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:36	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 32 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	08:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 32	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	08:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:06	NILSON	OS APROVADA: 32	CLIENTE
30/03/2022	13:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 32	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:19	NILSON	NOTA FISCAL NF18481 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:23	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 32	CLIENTE
30/03/2022	13:23	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 32	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 08:50. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:38****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	New Holland	Amortecedor 361456A1	3,00	740,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2220,00
2	Original	New Holland	Tubo De Borracha Vulcanizada Nao Endurecida Com Reforco	1,00	1140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1140,00
3	Original	New Folland	Reparo Setor Hidraulico	2,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1160,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 4520,00

Observações

amortecedor,tubo deocanga,reparo pistão

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 4520,00

Total: R\$ 4520,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 33 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	08:50	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 33	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	08:50	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:06	NILSON	OS APROVADA: 33	CLIENTE
30/03/2022	13:07	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 33	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:19	NILSON	NOTA FISCAL NF18483 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:23	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 33	CLIENTE
30/03/2022	13:23	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 33	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0020

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162785265

Placa: QOY-6131

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZA01LFOK8933759

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 26300

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 09:01. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:10****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Agrale	Retentor 027537 R-1	1,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
2	Original	Agrale	Rolamento 819349/819310	1,00	680,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	680,00
3	Original	Universal	Borracha Do Para-Brisa	2,00	620,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1240,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2060,00

Observações

ret semi-eixo,rolamento diferencial,borracha,parabrisa

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 2060,00

Total: R\$ 2060,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 34 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 34	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	09:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:06	NILSON	OS APROVADA: 34	CLIENTE
30/03/2022	13:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 34	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:19	NILSON	NOTA FISCAL NF18485 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 34	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 34	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0029

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635930935

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AB384079SA111888

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 467450

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 09:18. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:43****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:05****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Ls	Retrovisor Eletrico L.D	2,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
2	Original	Sabo	Retentor	1,00	105,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
3	Original	Zm	Automatico Motor Partida	1,00	298,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	298,00
4	Original	Mbb	Junta Coletor Admissao	3,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	84,00
5	Original	Elring	Silicone Liquido	1,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	68,00
6	Original	Sabo	Junta Radiador Do Oleo	1,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 795,00

Observações

retrovisor,retentor roda,automático arranque,junta coletora,silicone,junta radiador

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 795,00

Total: R\$ 795,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:43	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 35 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	09:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 35	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	09:18	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:05	NILSON	OS APROVADA: 35	CLIENTE
30/03/2022	13:11	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 35	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:19	NILSON	NOTA FISCAL NF18486 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 35	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 35	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0054

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82385

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 14:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 14:56****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 18:22****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
445	Original	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	160,00
447	Original	Metal Leve	Junta Retificação	1,00	399,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	399,00
448	Genuina	Ngk	Vela De Ignição	4,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,00
449	Original	Orbiquimica	Cola Loctite Silicone	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
442	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	9,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	315,00
450	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	5,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
453	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		4840,00	22 Hrs	Sem Garantia	4840,00
						R\$ 4840,00	22 hr		R\$ 6026,00

Observações

4 óleo 5W30
2 filtro de óleo
1 filtro de ar
1 maçaneta externa traseira direita
1 lampada 1 polo amarela 12V
1 parabrisa
1 pastilha de freio
1 junta de retficação
1 retífica cabeçote
4 vela
1 loctite black
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 4840,00

Peças: R\$ 1186,00

Total: R\$ 6026,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	14:56	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 36 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 36	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:50	NILSON	OS APROVADA: 36	CLIENTE
31/03/2022	18:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 36	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL OS36P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL OS36M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:53	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 36	CLIENTE
31/03/2022	18:53	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 36	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0071

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 162000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 14:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 15:04****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 18:36****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
456	Original	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira	2,00	142,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	284,00
457	Genuina	Sabo	Junta Retificação	1,00	799,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	799,00
458	Original	Fire	Bateria 45Ah	1,00	250,00		Sem M. Obra	12 Meses	250,00
459	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	8,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
600	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	4,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,00
601	Genuina	Metal Leve	Filtro De Óleo	3,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	114,00
612	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2445,00	15 Hrs	Sem Garantia	2445,00
						R\$ 2445,00	15 hr		R\$ 4284,00

Observações

4 óleo lubrax 5W30
3 filtro de óleo
2 pastilha de freio
1 kit junta de retificação
1 loctite black
1 retífica do cabeçote
1 bateria fire F45D
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 2445,00 Peças: R\$ 1839,00 Total: R\$ 4284,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	15:04	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 37 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	14:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 37	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	14:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:50	NILSON	OS APROVADA: 37	CLIENTE
31/03/2022	18:35	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:35	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:36	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 37	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL OS37P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL OS37M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:53	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 37	CLIENTE
31/03/2022	18:53	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 37	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 14:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 15:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:35****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:35****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
256	Original	Fire	Bateria 150Ah	1,00	699,00		Sem M. Obra	12 Meses	699,00
524	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1900,00	10 Hrs	Sem Garantia	1900,00
						R\$ 1900,00	10 hr		R\$ 2599,00

Observações

bateria
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1900,00

Peças: R\$ 699,00

Total: R\$ 2599,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	15:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 38 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	14:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 38	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	14:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:35	NILSON	OS APROVADA: 38	CLIENTE
31/03/2022	22:35	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:35	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 38	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:42	NILSON	NOTA FISCAL OS38P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:42	NILSON	NOTA FISCAL OS38M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:42	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 38	CLIENTE
31/03/2022	22:42	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 38	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0072

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1248294170

Placa: GDP7D98

Modelo: Gol Mb5

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWAB45U4MT091382

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 15:46. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 15:54****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 18:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
213	Genuina	Cofap	Amortecedor Dianteiro Dir	1,00	699,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	699,00
214	Genuina	Dayco	Tensionador Da Correia Dentada Do Motor	1,00	138,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
416	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	13,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	455,00
236	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	3,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
412	Genuina	Syl	Jogo De Pastilha De Freio Dianteira	1,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	155,00
132	Genuina	Sabo	Kit Amortecedor Dianteiro (Batente,Coifa E Coxim)	1,00	118,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	118,00
474	Genuina	Dayco	Correia Do Alternador-	1,00	85,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	85,00
245	Genuina	Axios	Amortecedor Do Porta Malas	2,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
243	Genuina	Dayco	Correia Dentada Motor	1,00	79,00		Sem M. Obra	Guincho	79,00
625	Genuina	Loctite	Cola Silicone 598Black	1,00	79,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	79,00
375	Genuina	Gaus	Lampada H4 12V 30814 30870	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
548	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2450,00	10 Hrs	Sem Garantia	2450,00
						R\$ 2450,00	10 hr		R\$ 4523,00

Observações

2 lampada H4
4 óleo lubrax 5W30
2 filtro de óleo
1correia dentada
1 tencionador da correia dentada
1 correia do alternador
1 amortecedor dianteiro
1 kit coxim batente coifa diant
2 aditivo de radiador
1 filtro de ar
1 limpa parabrisa
1 palheta PLJ18
1 palheta VTO
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 2450,00

Peças: R\$ 2073,00

Total: R\$ 4523,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	15:54	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 39 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 39	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:50	NILSON	OS APROVADA: 39	CLIENTE
31/03/2022	18:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:51	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 39	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:58	NILSON	NOTA FISCAL OS39P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:58	NILSON	NOTA FISCAL OS39M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:58	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 39	CLIENTE
31/03/2022	18:58	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 39	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0067

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1200669891

Placa: QUL-2611

Modelo: Partner

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8KG504148

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 16:12. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 16:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 19:09****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
714	Genuina	Cofap	Amortecedor 85821268	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
712	Genuina	Trw	Tambor Freio Traseiro	1,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	499,00
718	Genuina	Syl	Jg Sapata Freio Traseiro	1,00	332,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	332,00
719	Genuina	Cofran	Lanterna Traseira	1,00	299,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	299,00
713	Genuina	Gaus	Lampada	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
711	Genuina	Tuba	Cabo De Embreagem	1,00	260,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	260,00
715	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		680,00	4 Hrs	Sem Garantia	680,00
						R\$ 680,00	4 hr		R\$ 2694,00

Observações

1 tambor de freio traseiro
1 sapata de freio
1 lampada H4
1 cabo de embreagem colocado
1 lanterna traseira
2 lampada 2 polos 12V
1 amortecedor
1 chavinha tictac
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 680,00

Peças: R\$ 2014,00

Total: R\$ 2694,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	16:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 40 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	16:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 40	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	16:12	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:50	NILSON	OS APROVADA: 40	CLIENTE
31/03/2022	19:08	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	19:08	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	19:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 40	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	19:13	NILSON	NOTA FISCAL OS40P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	19:13	NILSON	NOTA FISCAL OS40M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	19:15	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 40	CLIENTE
31/03/2022	19:15	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 40	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0070

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1157673578

Placa: QOQ-1342

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BRK19BT4J2108623

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 133119

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 17:07. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 16:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:50****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:01****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
323	Genuina	Nakata	Bieleta .	4,00	104,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	416,00
333	Genuina	Trw	Setor Direção	1,00	1999,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1999,00
334	Original	Trw	Disco De Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	480,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
336	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira	1,00	168,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	168,00
337	Original	Cofap	Homocinetica	2,00	315,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	630,00
339	Genuina	Syl	Pastilha De Freio.	1,00	138,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
412	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	5,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
545	Genuina	Valeo	Radiador .	1,00	1599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1599,00
585	Genuina	Dayco	Correia.	1,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	98,00
878	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3995,00	17 Hrs	Sem Garantia	3995,00
						R\$ 3995,00	17 hr		R\$ 9648,00

Observações

1 grafite spray
2 pastilha de freio
2 correia
2 lampada 2 polos
1 setor de direção
1 disco de freio
2 lampada H4
2 homocinetica
2 bieleta
5 aditivo de radiador
1 radiador
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 3995,00

Peças: R\$ 5653,00

Total: R\$ 9648,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	16:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 41 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	17:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 41	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	17:07	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:50	NILSON	OS APROVADA: 41	CLIENTE
31/03/2022	20:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:01	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 41	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:06	NILSON	NOTA FISCAL OS41P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:06	NILSON	NOTA FISCAL OS41M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 41	CLIENTE
31/03/2022	22:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 41	CLIENTE

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0029

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 635930935

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AB384079SA111888

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 467450

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 17:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 16:11****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:04****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 11:02****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
555	Original	Fire	Bateria 150Ah	1,00	699,00		Sem M. Obra	12 Meses	699,00
546	Genuina	Arla	Arla 32 20 Lts	10,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1550,00
878	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		6100,00	20 Hrs	Sem Garantia	6100,00
R\$ 6100,00							20 hr		R\$ 8349,00

Observações

1 bateria
3 bucha de bronze
10 arla 32
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 6100,00 Peças: R\$ 2249,00 Total: R\$ 8349,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	16:11	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 42 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	17:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 42	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	17:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:04	NILSON	OS APROVADA: 42	CLIENTE
30/03/2022	11:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:01	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 42	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL OS42P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL OS42M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 42	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 42	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 16/03/2022 às 18:13. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 15/03/2022 às 16:20****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:21****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
441	Genuina	Sampel	Coxim Motor	1,00	426,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	426,00
574	Genuina	Dayco	Tensor Da Correia Dentada	1,00	148,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,00
696	Genuina	Dayco	Correia Dentada Motor	1,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	70,00
989	Genuina	Ntk	Sonda Lambda 2 Dos Gases Do Escapamento	1,00	399,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	399,00
222	Genuina	Syl	Pastilha Freio Dianteira	2,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
111	Genuina	Ngk	Vela De Ignicao	4,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	140,00
444	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	8,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
144	Genuina	Unifap	Porta Escova	1,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	98,00
311	Genuina	Syl	Pastilha Freio Traseira	1,00	178,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	178,00
255	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
133	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		4300,00	20 Hrs	Sem Garantia	4300,00
						R\$ 4300,00	20 hr		R\$ 6409,00

Observações

1 interclima/maxiclíma
3 pastilha de freio
1 desingripante antiferrugem
4 óleo lubrax 5W30
2 filtro de óleo
2 lâmpada 1 polo 24V
1 sonda lambda
1 porta escova
4 vela
1 filtro de ar
10 abraçadeira
2 palheta
1 coxim do motor
1 correia dentada
1 tencionador correia dentada
1 correia do alternativo
mão de obra

Totais**Mão de obra: R\$ 4300,00****Peças: R\$ 2109,00****Total: R\$ 6409,00**

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
15/03/2022	16:20	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 43 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/03/2022	18:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 43	ESTABELECIMENTO
16/03/2022	18:13	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:32	NILSON	OS APROVADA: 43	CLIENTE
31/03/2022	23:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 43	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:22	NILSON	NOTA FISCAL OS43P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:22	NILSON	NOTA FISCAL OS43M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:23	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 43	CLIENTE
31/03/2022	23:23	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 43	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0010

Marca: Massey Ferguson

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0002

Modelo: Trator.265

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 10:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:32****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
444	Original	Moura	Bateria 100 Ah	1,00	731,00		Sem M. Obra	2 Anos	731,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 731,00

Observações

1 bateria fire
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 731,00

Total: R\$ 731,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 45 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	10:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 45	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	10:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:32	NILSON	OS APROVADA: 45	CLIENTE
31/03/2022	22:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 45	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:17	NILSON	NOTA FISCAL OS47P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:18	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 45	CLIENTE
31/03/2022	23:18	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 45	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0001

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 184224640

Placa: HMM-8526

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15844AA6395061

Ano de fabricação: 2009

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 10:55. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:17****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 16:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
777	Genuina	Cofap	Amortecedor Dianteiro -Ld/ Le	1,00	550,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	550,00
778	Genuina	Axios	Coxim Amortecedor Dianteiro L/D	2,00	52,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	104,00
779	Genuina	Kit Cia	Kit Amortecedor Diant (Coifa E Batente)	3,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
800	Genuina	Cofap	Bandeja	1,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	280,00
801	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
802	Genuina	Cofap	Amortecedor Traseira	1,00	499,00		Sem M. Obra	Guincho	499,00
803	Genuina	Ntk	Sonda Lambda	1,00	478,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	478,00
804	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	192,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	192,00
805	Original	Perfect	Terminal De Direcao - Ld/Le	2,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	136,00
806	Genuina	Perfect	Pivo	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
807	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2300,00	10 Hrs	Sem Garantia	2300,00
						R\$ 2300,00	10 hr		R\$ 4994,00

Observações

1 sonda lambda
1 amortecedor dianteiro
2 coxim do amortecedor dianteiro
2 pivo
2 terminal de direção direito
2 articulação axial
1 bandeja traseira
1 cubo de roda traseira
1 amortecedor traseiro
1 vela
1 homocinetica
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 2300,00

Peças: R\$ 2694,00

Total: R\$ 4994,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:17	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 46 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	10:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 46	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	10:55	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:32	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:35	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	16:23	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	18:47	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE001 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
29/04/2022	10:49	NILSON	OS APROVADA: 46	CLIENTE
29/04/2022	16:13	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 46	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:19	NILSON	NOTA FISCAL OS46P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:19	NILSON	NOTA FISCAL OS46M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:19	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 46	CLIENTE
29/04/2022	16:19	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 46	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0051

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 11:18. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:26****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:04****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 10:56****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
809	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	258,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	258,00
810	Genuina	Valeo	Kit Embreagem (Plato E Disco)	1,00	640,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	640,00
811	Genuina	Nakata	Pinca De Freio Da Roda Traseira Ld	1,00	138,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
812	Genuina	Jff	Camara Ar Pneu	4,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
813	Genuina	Loctite	Cola Loctite Silicone	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
814	Genuina	Skf	Rolamento 6303	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
815	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1100,00	10 Hrs	Sem Garantia	1100,00
						R\$ 1100,00	10 hr		R\$ 2506,00

Observações

1 homocinetica
4 câmara de ar
1 kit embreagem
1 pastilha de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1100,00

Peças: R\$ 1406,00

Total: R\$ 2506,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:26	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 47 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	11:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 47	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	11:19	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:04	NILSON	OS APROVADA: 47	CLIENTE
30/03/2022	10:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	10:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	10:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 47	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL OS47P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL OS47M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 47	CLIENTE
30/03/2022	13:22	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 47	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0015

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058919

Placa: PXJ-3024

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP174529

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 13:15. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:56****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
870	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		6090,00	21 Hrs	Sem Garantia	6090,00
						R\$ 6090,00	21 hr		R\$ 6090,00

Observações

1 tampa da caçamba,lanternas,parachoque e laterais
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 6090,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 6090,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:29	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 48 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	13:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 48	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	13:15	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 48	CLIENTE
31/03/2022	22:56	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 48	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:17	NILSON	NOTA FISCAL OS48M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 48	CLIENTE
31/03/2022	23:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 48	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 13:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 11:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
830	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
831	Genuina	Paraflu	Aditivo Radiador	7,00	36,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	252,00
832	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		90,00	1 Hr	Sem Garantia	90,00
						R\$ 90,00	1 hr		R\$ 472,00

Observações

7 aditivo de radiador concentrado verde
2 palheta limpador
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 90,00

Peças: R\$ 382,00

Total: R\$ 472,00

Histórico da OS

OS N° 49

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 49 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	13:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 49	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	13:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:36	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	15:36	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	16:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	18:46	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
29/04/2022	10:49	NILSON	OS APROVADA: 49	CLIENTE
29/04/2022	11:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 49	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:00	NILSON	NOTA FISCAL OS49P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:00	NILSON	NOTA FISCAL OS49M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 49	CLIENTE
29/04/2022	16:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 49	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0009

Marca: Ls

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0012

Modelo: Trator Plus 03

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2278

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 13:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:37****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:00****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
875	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2080,00	16 Hrs	Sem Garantia	2080,00
						R\$ 2080,00	16 hr		R\$ 2080,00

Observações

mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 2080,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 2080,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:37	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 50 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	13:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 50	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	13:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 50	CLIENTE
31/03/2022	23:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 50	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:16	NILSON	NOTA FISCAL OS50M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 50	CLIENTE
31/03/2022	23:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 50	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 13:32. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
874	Genuina	Valeo	Radiador .	1,00	439,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	439,00
875	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	192,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	192,00
876	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		140,00	1 Hr	Sem Garantia	140,00
						R\$ 140,00	1 hr		R\$ 771,00

Observações

1 radiador
1 homocinetica
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 140,00

Peças: R\$ 631,00

Total: R\$ 771,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:53	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 51 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	13:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 51	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	13:32	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 51	CLIENTE
31/03/2022	23:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 51	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:34	NILSON	NOTA FISCAL OS51P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:34	NILSON	NOTA FISCAL OS51M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 51	CLIENTE
31/03/2022	23:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 51	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0055

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 552604534

Placa: OPQ-9566

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD223153D2032023

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 13:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 10:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
866	Genuina	Trw	Setor Direção	1,00	2499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2499,00
867	Genuina	Dayco	Correia Alternador.	1,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	45,00
889	Genuina	Ams	Fusivel Lamina	4,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
988	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		600,00	3 Hrs	Sem Garantia	600,00
						R\$ 600,00	3 hr		R\$ 3164,00

Observações

1 setor de direção
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 600,00

Peças: R\$ 2564,00

Total: R\$ 3164,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	10:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 52 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	13:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 52	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	13:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:49	NILSON	OS APROVADA: 52	CLIENTE
31/03/2022	20:13	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 52	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:06	NILSON	NOTA FISCAL OS52P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:06	NILSON	NOTA FISCAL OS52M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 52	CLIENTE
31/03/2022	22:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 52	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0060

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1107661479

Placa: PYX-5928

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD22315UG2042410

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 15:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 13:05****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
774	Genuina	Axios	Bucha Bandeja Dianteira	2,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
877	Genuina	Cofap	Homocinetica	2,00	292,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	584,00
878	Genuina	Mastra	Escapamento Final	1,00	295,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	295,00
879	Genuina	Perfect	Pivo	2,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
800	Genuina	Axios	Bucha Da Bandeja Traseira	2,00	110,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
875	Genuina	Axios	Bucha Do Feixe De Mola Traseiro	2,00	112,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	224,00
876	Genuina	Sampel	Kit Amortecedor Diant (Coifa E Batente)	2,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
896	Genuina	Cofap	Amortecedor Traseira	1,00	659,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	659,00
975	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2660,00	14 Hrs	Sem Garantia	2660,00
						R\$ 2660,00	14 hr		R\$ 5072,00

Observações

4 bucha do feixe de mola dianteira
1 amortecedor
6 bucha da bandeja
3 homocinetica
2 pivo inferior de suspensão
1 escapamento traseiro
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 2660,00

Peças: R\$ 2412,00

Total: R\$ 5072,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	13:05	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 53 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	15:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 53	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	15:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:49	NILSON	OS APROVADA: 53	CLIENTE
31/03/2022	20:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 53	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:05	NILSON	NOTA FISCAL OS53P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:05	NILSON	NOTA FISCAL OS53M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 53	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 53	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0051

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 15:29. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 13:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 11:06****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
969	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		315,00	3 Hrs	Sem Garantia	315,00
						R\$ 315,00	3 hr		R\$ 315,00

Observações

mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 315,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 315,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	13:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 54 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	15:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 54	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	15:29	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:03	NILSON	OS APROVADA: 54	CLIENTE
30/03/2022	11:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 54	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL OS54M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 54	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 54	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0060

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1107661479

Placa: PYX-5928

Modelo: Doblo Cargo

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD22315UG2042410

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 08:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 13:19****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
988	Genuina	Sampel	Coxim Superior Do Motor	1,00	350,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	350,00
997	Genuina	Sabo	Junta Retificação	1,00	155,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	155,00
999	Genuina	Cofap	Reservatorio Agua Rad.	1,00	210,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	210,00
993	Genuina	Vto	Tensionador Da Correia Dentada Do Motor	1,00	99,00		Sem M. Obra	Guincho	99,00
994	Genuina	Dayco	Cabos Da Vela Ignicao Do Motor	1,00	99,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	99,00
995	Genuina	Dayco	Correia Dentada Do Motor	1,00	69,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	69,00
996	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	6,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
990	Genuina	Selenia	Oleo Motor 5W30	3,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
888	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3600,00	20 Hrs	Sem Garantia	3600,00
						R\$ 3600,00	20 hr		R\$ 4837,00

Observações

6 aditivo de radiador
1 coxim de motor
1 reservatório
1 junta de retificação
3 óleo selenia
6 parafuso cabeçote do motor
1 cabeçote do motor
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 3600,00

Peças: R\$ 1237,00

Total: R\$ 4837,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	13:19	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 55 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	08:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 55	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	08:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:49	NILSON	OS APROVADA: 55	CLIENTE
31/03/2022	20:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 55	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS55P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:05	NILSON	NOTA FISCAL OS53M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 55	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 55	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0063

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1161884456

Placa: QOX-8740

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113221

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 10:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/03/2022 às 13:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2031	Genuina	Paraflu	Aditivo Radiador	6,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
2032	Genuina	Perfect	Articulação	1,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
2033	Genuina	Perfect	Pivo	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
2034	Genuina	Ima	Reservatorio Agua Rad.	1,00	125,00		Sem M. Obra	Guincho	125,00
2035	Genuina	Perfect	Homocinetica	2,00	259,00		Sem M. Obra	Guincho	518,00
2036	Genuina	Wega	Filtro De Ar Condicionado	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
2037	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1260,00	7 Hrs	Sem Garantia	1260,00
						R\$ 1260,00	7 hr		R\$ 2253,00

Observações

2 homocinetica
1 reservatório de água
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1260,00

Peças: R\$ 993,00

Total: R\$ 2253,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/03/2022	13:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 57 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	10:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 57	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	10:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:49	NILSON	OS APROVADA: 57	CLIENTE
31/03/2022	20:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 57	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS57P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:05	NILSON	NOTA FISCAL OS57M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 57	CLIENTE
31/03/2022	22:10	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 57	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 17/03/2022 às 14:45. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 13:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 13:13****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	New Holland	Anel	4,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
2	Original	New Holland	Anel 1960253	4,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	640,00
3	Original	New Holland	Anel 148880A1	12,00	14,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	168,00
4	Original	Newholland	Anel 148889A1	4,00	172,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	688,00
5	Original	Newholland	Anel 148930A1	8,00	72,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	576,00
6	Original	Newholland	Anel 148944A1	8,00	340,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2720,00
7	Original	Newholland	Bucha 87648784	4,00	480,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1920,00
8	Original	Newholland	Calço 1760623	4,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
9	Original	New Holland	Junta 75288502	8,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	200,00
10	Original	Newholland	Junta 87453965	2,00	85,80		Sem M. Obra	Sem Garantia	171,60
11	Original	Newholland	Junta Ref. 2258019000	12,00	49,20		Sem M. Obra	Sem Garantia	590,40
12	Original	Newholland	Parafuso Ref. 1540172000	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
13	Original	Newholland	Pistão	4,00	3100,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	12400,00
14	Original	Newholland	Placa 75248811	1,00	41,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	41,00
15	Original	Newholland	Retentor 027537 R-1	4,00	1045,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	4180,00
16	Original	Newholland	Rolamento 148897A1	2,00	820,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1640,00
17	Original	Newholland	Parafuso 5/8" X 2"1/4	2,00	18,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	37,80
18	Original	Flaus	Jogo De Cals	1,00	110,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 26947,80

Observações

aneis,bucha,calço,parafusos,pistão,placa,retroda,rolamento

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 26947,80

Total: R\$ 26947,80

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	13:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 58 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
17/03/2022	14:45	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 58	ESTABELECIMENTO
17/03/2022	14:45	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:03	NILSON	OS APROVADA: 58	CLIENTE
30/03/2022	13:13	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 58	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:18	NILSON	NOTA FISCAL NF18489 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 58	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 58	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0056

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551702826

Placa: OQJ-5923

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855077

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 10:15. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 13:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:49****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:57****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2039	Genuina	Sampel	Coxim Do Motor - Ld	1,00	102,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	102,00
2040	Genuina	Neolux	Lampada H4 12V 30814 30870	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
2041	Genuina	Jff	Camara Ar Pneu	1,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
2042	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		340,00	2 Hrs	Sem Garantia	340,00
						R\$ 340,00	2 hr		R\$ 552,00

Observações

1 coxim do motor
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 340,00

Peças: R\$ 212,00

Total: R\$ 552,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	13:36	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 59 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	10:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 59	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	10:15	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:49	NILSON	OS APROVADA: 59	CLIENTE
31/03/2022	20:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:56	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 59	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS59P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS59M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:09	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 59	CLIENTE
31/03/2022	22:09	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 59	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0056

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551702826

Placa: OQJ-5923

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855077

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 11:14. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 13:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 21:07****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2046	Genuina	Lubrax	Oleo 20W50 Mineral	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
2047	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador Do Para Brisa - Ld	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
2048	Genuina	Cori	Macaneta Porta	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
2049	Genuina	Neolux	Lampada H7 12V	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
2050	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		180,00	2 Hrs	Sem Garantia	180,00
						R\$ 180,00	2 hr		R\$ 353,00

Observações

1 capa da correia dentada
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 180,00

Peças: R\$ 173,00

Total: R\$ 353,00

Histórico da OS

OS N° 60

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	13:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 60 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	11:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 60	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	11:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	16:34	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:48	NILSON	OS APROVADA: 60	CLIENTE
31/03/2022	21:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:06	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 60	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS60P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:04	NILSON	NOTA FISCAL OS60M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:09	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 60	CLIENTE
31/03/2022	22:09	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 60	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0010

Marca: Massey Ferguson

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0002

Modelo: Trator.265

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 13:16. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 13:44****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:05****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2052	Genuina	Lubrax	Oleo 2 Tempos	20,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	300,00
2051	Genuina	Ingrax	Oleo Hidraulicos	7,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3493,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3793,00

Observações

6 óleo uni hidráulico
20 óleo lubrificante

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3793,00

Total: R\$ 3793,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	13:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 61 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	13:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 61	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	13:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	15:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	15:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 61	CLIENTE
31/03/2022	23:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:05	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 61	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:16	NILSON	NOTA FISCAL OS61P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:16	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 61	CLIENTE
31/03/2022	23:16	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 61	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0037

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 19:21. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 13:52****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:46****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
840	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le	2,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	480,00
841	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	4,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
842	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
843	Genuina	Lubrax	Oleo 15W40 Top Turbo/ Petrobras 20L	4,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1996,00
844	Genuina	Syl	Sapata Freio Estacionario	1,00	159,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	159,00
845	Genuina	Dni	Rele Auxiliar 24V 40A/10A 5T	2,00	39,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
846	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1350,00	10 Hrs	Sem Garantia	1350,00
						R\$ 1350,00	10 hr		R\$ 4198,00

Observações

1 filtro de ar
4 filtro de óleo
2 pastilha de freio
1 cilindro mestre de freio
1 sapata de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1350,00 Peças: R\$ 2848,00 Total: R\$ 4198,00

Histórico da OS

OS N° 62

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	13:52	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 62 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	19:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 62	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	19:21	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:14	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:04	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:00	NILSON	OS APROVADA: 62	CLIENTE
31/03/2022	23:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 62	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:49	NILSON	NOTA FISCAL OS62P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:49	NILSON	NOTA FISCAL OS62M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:49	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 62	CLIENTE
31/03/2022	23:49	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 62	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0069

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 19:42. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:11****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 21:19****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
860	Genuina	Unlite	Balde De Graxa	1,00	550,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	550,00
861	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	24,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	672,00
862	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	129,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	129,00
864	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	4,00	89,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	356,00
865	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas Do Freio Traseiro - Ld/Le	1,00	228,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	228,00
866	Genuina	Syl	Jogo De Pastilha Do Freio Dianteiro - Ld/Le	3,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	660,00
867	Genuina	Elaion	Oleo 5W30 Motor Diesel Com Particulas	9,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	405,00
868	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1120,00	8 Hrs	Sem Garantia	1120,00
						R\$ 1120,00	8 hr		R\$ 4120,00

Observações

1 filtro de ar
4 filtro de óleo
4 pastilha de freio
9 óleo elaion
4 óleo lubrificante
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1120,00

Peças: R\$ 3000,00

Total: R\$ 4120,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:11	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 63 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	19:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 63	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	19:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:48	NILSON	OS APROVADA: 63	CLIENTE
31/03/2022	21:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 63	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS63P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS63M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 63	CLIENTE
31/03/2022	22:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 63	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0057

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551703369

Placa: OQJ-5926

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855917

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 234835

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/03/2022 às 19:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:17****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 15:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
0001	Mao De Obra		Reparar - Bloco Do Motor	1,00		800,00	1 Hr	Guincho	800,00
0002	Mao De Obra		Reparar - Cabecote Motor	1,00		1600,00	2 Hrs	Guincho	1600,00
0003	Mao De Obra		Reparar - Alternador - (90A - Denso) (C/Ar Condicionado)	1,00		400,00	20 Min	Guincho	400,00
0004	Mao De Obra		Reparar - Diagnostico De Injeção Eletrônica	1,00		1000,00	5 Hrs	Guincho	1000,00
						R\$ 3800,00	8 hr e 19 min		R\$ 3800,00

Observações

Diagnóstico e subs sensor map,
Diagnóstico e subs sonda lambda
Montagem e desmontagem de motor
Serviço de parte elétrica

Totais

Mão de obra: R\$ 3800,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 3800,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:17	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 64 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/03/2022	19:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 64	ESTABELECIMENTO
23/03/2022	19:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:48	NILSON	OS APROVADA: 64	CLIENTE
31/03/2022	15:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 64	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:23	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_000000000002_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:23	NILSON	NOTA FISCAL 348b468d-dac4-42bd-aa3f-09ce32406f3f_b_8252.xml VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 64	CLIENTE
31/03/2022	15:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 64	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 19:02. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:20****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
830	Genuina	Estobras	Estopa	10,00	7,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	70,00
831	Genuina	Loctite	Cola Loctite Silicone	2,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
832	Genuina	Florio	Tampa Reservatório De Água	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
833	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas Diant Ld/Le	4,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
834	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
835	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	4,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
836	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		960,00	6 Hrs	Sem Garantia	960,00
						R\$ 960,00	6 hr		R\$ 1650,00

Observações

1 motor da venturinha
2 loctite
4 pastilha de freio
1 filtro de ar
4 filtro de óleo
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 960,00

Peças: R\$ 690,00

Total: R\$ 1650,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:20	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 65 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	19:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 65	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	19:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 65	CLIENTE
31/03/2022	23:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 65	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:45	NILSON	NOTA FISCAL OS65P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:45	NILSON	NOTA FISCAL OS65M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:46	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 65	CLIENTE
31/03/2022	23:46	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 65	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 18:10. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:40****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 01/04/2022 às 00:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 01/04/2022 às 01/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
800	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	2,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	50,00
801	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
802	Original	Syl	Jogo De Pastilhas Diant Ld/Le	4,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
803	Genuina	Jff	Camara Ar Pneu	1,00	110,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
804	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	1,00	161,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	161,00
805	Genuina	Skf	Rolamento..	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
806	Genuina	Metal Leve	Junta Do Coletor De Admissão	1,00	40,00		Sem M. Obra	Guincho	40,00
807	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		800,00	5 Hrs	Sem Garantia	800,00
						R\$ 800,00	5 hr		R\$ 1526,00

Observações

1 camara de ar
1 cubo de roda traseiro
2 filtro de óleo
1 filtro de ar
4 pastilha de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 800,00

Peças: R\$ 726,00

Total: R\$ 1526,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:40	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 66 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	18:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 66	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	18:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:30	NILSON	OS APROVADA: 66	CLIENTE
01/04/2022	00:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 66	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:21	NILSON	NOTA FISCAL OS66P.pdf VALIDADA	CLIENTE
01/04/2022	00:21	NILSON	NOTA FISCAL OS66M.pdf VALIDADA	CLIENTE
01/04/2022	00:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 66	CLIENTE
01/04/2022	00:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 66	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0068

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1152884139

Placa: QOP-7796

Modelo: Part Greencar

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8JG522904

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 18:31. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:46****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 21:29****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
810	Genuina	Unifap	Porta Escova	1,00	94,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	94,00
811	Genuina	Syl	Pastilha De Freio.	2,00	100,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	200,00
812	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
813	Genuina	Perfect	Bieleta .	4,00	122,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	488,00
814	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador Do Para Brisa - Le	1,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
816	Genuina	Lubrax	Oleo 20W50 Sintetico	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
817	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		600,00	4 Hrs	Sem Garantia	600,00
						R\$ 600,00	4 hr		R\$ 1477,00

Observações

1 sensor
1 plug do sensor
4 bieleta
2 pastilha
1 f

Totais

Mão de obra: R\$ 600,00

Peças: R\$ 877,00

Total: R\$ 1477,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:46	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 67 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	18:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 67	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	18:31	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:48	NILSON	OS APROVADA: 67	CLIENTE
31/03/2022	21:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 67	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS67P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS67M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 67	CLIENTE
31/03/2022	22:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 67	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0068

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1152884139

Placa: QOP-7796

Modelo: Part Greencar

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8JG522904

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 18:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 14:58****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 21:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
820	Genuina	Cofap	Amortecedor Traseira	1,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	499,00
821	Genuina	Axios	Kit Coifa Homocinetica	2,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
822	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
823	Genuina	Syl	Jogo De Pastilha De Freio	1,00	110,00		Sem M. Obra	Guincho	110,00
824	Genuina	Wega	Filtro De Oleo.	2,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	130,00
825	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		440,00	4 Hrs	Sem Garantia	440,00
						R\$ 440,00	4 hr		R\$ 1299,00

Observações

1 amortecedor traseiro
2 filtro de óleo
1 pastilha de freio
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 440,00

Peças: R\$ 859,00

Total: R\$ 1299,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	14:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 68 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	18:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 68	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	18:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:48	NILSON	OS APROVADA: 68	CLIENTE
31/03/2022	21:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:39	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	21:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 68	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS68P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS68M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:07	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 68	CLIENTE
31/03/2022	22:07	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 68	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 14:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:05****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:09****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
3010	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1530,00	9 Hrs	Sem Garantia	1530,00
						R\$ 1530,00	9 hr		R\$ 1530,00

Observações

2 graxa
2 camara de ar

Totais

Mão de obra: R\$ 1530,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1530,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:05	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 69 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	14:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 69	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	14:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:47	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:30	NILSON	OS APROVADA: 69	CLIENTE
31/03/2022	23:08	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 69	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:15	NILSON	NOTA FISCAL OS69M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:16	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 69	CLIENTE
31/03/2022	23:16	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 69	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 17:41. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:08****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 01/04/2022 às 00:23****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 01/04/2022 às 01/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
340	Genuina	Jff	Camara Ar Pneu	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
341	Genuina	Marflex	Interruptor De Oleo	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
343	Genuina	Axios	Bucha Da Bandeja Dianteira	1,00	110,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
344	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
345	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		390,00	3 Hrs	Sem Garantia	390,00
						R\$ 390,00	3 hr		R\$ 635,00

Observações

1 bucha da bandeja
2 camara de ar
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 390,00

Peças: R\$ 245,00

Total: R\$ 635,00

Histórico da OS

OS N° 70

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:08	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 70 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	17:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 70	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	17:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:46	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:30	NILSON	OS APROVADA: 70	CLIENTE
01/04/2022	00:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 70	ESTABELECIMENTO
01/04/2022	00:25	NILSON	NOTA FISCAL OS70P.pdf VALIDADA	CLIENTE
01/04/2022	00:25	NILSON	NOTA FISCAL OS70M.pdf VALIDADA	CLIENTE
01/04/2022	00:26	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 70	CLIENTE
01/04/2022	00:26	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 70	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0039

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1004626409

Placa: OXG-9653

Modelo: Palio Fire

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17102LE5924338

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 15:46. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:12****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 19:24****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
4460	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
4461	Original	Fire	Bateria 50Ah	1,00	280,00		Sem M. Obra	12 Meses	280,00
4062	Genuina	Fw	Sensor De Temperatura Do Paine	1,00	90,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
4463	Genuina	Tc Chicote	Chicote Injeção 2 Vias	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
4464	Genuina	Marflex	Interruptor De Oleo	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
4465	Genuina	Unifap	Porta Escova	1,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
4466	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		625,00	5 Hrs	Guincho	625,00
						R\$ 625,00	5 hr		R\$ 1158,00

Observações

1 montagem
1 automático partida
1 bateria
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 625,00

Peças: R\$ 533,00

Total: R\$ 1158,00

Histórico da OS

OS N° 71

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:12	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 71 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 71	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:46	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:00	NILSON	OS APROVADA: 71	CLIENTE
31/03/2022	19:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	19:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	19:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 71	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS71P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS71M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:07	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 71	CLIENTE
31/03/2022	22:07	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 71	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0067

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1200669891

Placa: QUL-2611

Modelo: Partner

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8KG504148

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 17:22. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:16****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:23****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
331	Genuina	Iguacu	Interruptor.	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
332	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
333	Genuina	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	85,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	85,00
334	Genuina	Controil	Frasco De 500 MI Fluido Dot4 Embreagem	1,00	34,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	34,00
335	Genuina	Mastra	Escapamento Final	1,00	175,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	175,00
336	Genuina	Mastra	Escape Intermediario	1,00	152,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	152,00
337	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		320,00	4 Hrs	Sem Garantia	320,00
						R\$ 320,00	4 hr		R\$ 889,00

Observações

1 escapamento intermediário
1 escapamento traseiro
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 320,00

Peças: R\$ 569,00

Total: R\$ 889,00

Histórico da OS

OS N° 72

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:16	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 72 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	17:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 72	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	17:22	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:03	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	16:39	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:15	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:46	NILSON	OS APROVADA: 72	CLIENTE
31/03/2022	22:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 72	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:31	NILSON	NOTA FISCAL OS72P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:31	NILSON	NOTA FISCAL OS72M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 72	CLIENTE
31/03/2022	22:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 72	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0039

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1004626409

Placa: OXG-9653

Modelo: Palio Fire

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17102LE5924338

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 15:23. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:28****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 20:05****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 73

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
4041	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
4442	Genuina	Ima	Rolamento Roda Dianteira C/Abs	1,00	250,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	250,00
4443	Genuina	Perfect	Pivo Suspensao Inferior Dir/ Esq	1,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	55,00
4444	Genuina	Sampel	Coxim De Amortecedor Diant	1,00	256,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	256,00
4445	Genuina	Iguacu	Interruptor.	2,00	79,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	158,00
4446	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		170,00	2 Hrs	Sem Garantia	170,00
						R\$ 170,00	2 hr		R\$ 914,00

Observações

1 coxim do amortecedor
1 rolamento
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 170,00

Peças: R\$ 744,00

Total: R\$ 914,00

Histórico da OS

OS N° 73

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:28	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 73 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	15:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 73	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	15:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:15	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:20	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:46	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:00	NILSON	OS APROVADA: 73	CLIENTE
31/03/2022	20:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	20:05	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 73	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:02	NILSON	NOTA FISCAL OS73P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:03	NILSON	NOTA FISCAL OS73M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:06	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 73	CLIENTE
31/03/2022	22:06	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 73	CLIENTE

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0017

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265630

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 14:49. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 15:32****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/03/2022 às 15:12****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/03/2022 às 17:39****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 29/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2040	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		500,00	5 Hrs	Sem Garantia	500,00
						R\$ 500,00	5 hr		R\$ 500,00

Observações

2 pastilha de freio

Totais

Mão de obra: R\$ 500,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 500,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	15:32	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 74 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	14:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 74	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	14:49	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	15:12	NILSON	OS APROVADA: 74	CLIENTE
28/03/2022	17:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	17:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 74	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:11	NILSON	NOTA FISCAL OS74M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/03/2022	23:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 74	CLIENTE
29/03/2022	23:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 74	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0002

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 565203282

Placa: OQM-8661

Modelo: Palio Wk Adven

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD373175ES5035485

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 14:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 16:10****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:30****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 23:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 75

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2227	Genuina	Universal	Borracha Da Porta Lateral	4,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	312,00
2228	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
2229	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		260,00	2 Hrs	Sem Garantia	260,00
						R\$ 260,00	2 hr		R\$ 597,00

Observações

4 borracha de porta
1 filtro de ar
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 260,00

Peças: R\$ 337,00

Total: R\$ 597,00

Histórico da OS

OS N° 75

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	16:10	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 75 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	14:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 75	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	14:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:15	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:30	NILSON	OS APROVADA: 75	CLIENTE
31/03/2022	23:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 75	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	23:54	NILSON	NOTA FISCAL OS75P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:54	NILSON	NOTA FISCAL OS75M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	23:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 75	CLIENTE
31/03/2022	23:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 75	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0072

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1248294170

Placa: GDP7D98

Modelo: Gol Mb5

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWAB45U4MT091382

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 14:32. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/03/2022 às 16:17****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:29****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 76

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2222	Genuina	Evo	Rele Auxiliar 12V 30A	2,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
2223	Genuina	Paraflu	Aditivo Radiador	3,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
2224	Genuina	Neolux	Lampada H4 12V 30814 30870	1,00	25,00		Sem M. Obra	Guincho	25,00
2225	Genuina	Gaus	Lampada 1 Polo 1141 24V	3,00	7,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	21,00
2226	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
2227	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1800,00	10 Hrs	Sem Garantia	1800,00
						R\$ 1800.00	10 hr		R\$ 2026.00

Observações

1 eletroventilador da ventoinha
1 resistencia do radiador e ar condicionado
1 filtro de ar

Totais

Mão de obra: R\$ 1800,00

Peças: R\$ 226,00

Total: R\$ 2026,00

Histórico da OS

OS N° 76

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/03/2022	16:17	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 76 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	14:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 76	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	14:32	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:13	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:45	NILSON	OS APROVADA: 76	CLIENTE
31/03/2022	22:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 76	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:30	NILSON	NOTA FISCAL OS76P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:30	NILSON	NOTA FISCAL OS76M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 76	CLIENTE
31/03/2022	22:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 76	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 10:39. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/03/2022 às 09:19****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 23:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 10:42****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2044	Genuina	Ypf	- Óleo Sae 10W30, Balde 20 Litros, Primeira Linha	7,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3493,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3493,00

Observações

5 óleo hidráulico

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3493,00

Total: R\$ 3493,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/03/2022	09:19	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 77 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	10:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 77	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	10:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:01	NILSON	OS APROVADA: 77	CLIENTE
30/03/2022	10:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	10:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 77	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:17	NILSON	NOTA FISCAL OS77P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 77	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 77	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0057

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551703369

Placa: OQJ-5926

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855917

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 234835

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/03/2022 às 16:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/03/2022 às 09:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:47****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 22:10****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2012	Genuina	Dayco	Correia Dentada Motor	1,00	72,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	72,00
2010	Genuina	Sabo	Kit Juntas Do Motor	1,00	220,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	220,00
3020	Genuina	Sabo	Retentor Do Virabrequim Traseiro (Volante Motor)	1,00	199,00		Sem M. Obra	Guincho	199,00
3022	Genuina	Indisa	Bomba Da Agua	1,00	132,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	132,00
3023	Original	Schadek	Bomba De Oleo Do Motor - C/Pescador De Oleo	1,00	499,00		Sem M. Obra	Guincho	499,00
3024	Genuina	Sabo	Pistao Com Anel De Segmento	1,00	770,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	770,00
3025	Genuina	Metal Leve	Kit Bronzina De Mancel	1,00	225,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	225,00
3026	Genuina	Metal Leve	Bronzina De Biela	1,00	175,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	175,00
3027	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	3,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	114,00
3028	Genuina	Wega	Filtro De Oleo	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
3029	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1140,00	6 Hrs	Sem Garantia	1140,00
						R\$ 1140,00	6 hr		R\$ 3571,00

Observações

1 retentor traseiro
1 JG junta completa
1 bomba de água
1 tencionador de correia dentada
1 bomba de óleo
1 bronzina biela
1 bronzina mancel
1 JG pistão com anel
4 vela
3 óleo lubrificante
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1140,00

Peças: R\$ 2431,00

Total: R\$ 3571,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/03/2022	09:29	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 78 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/03/2022	16:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 78	ESTABELECIMENTO
21/03/2022	16:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	23:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:13	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:47	NILSON	OS APROVADA: 78	CLIENTE
31/03/2022	22:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 78	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	22:12	NILSON	NOTA FISCAL OS78P.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:12	NILSON	NOTA FISCAL OS78M.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	22:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 78	CLIENTE
31/03/2022	22:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 78	CLIENTE

**CIACAR PNEUS**

09.380.218/0001-93

Governador Ozanan Coelho

Vicosá - MG

(31) 3892-4009

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0057

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551703369

Placa: OQJ-5926

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855917

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 234835

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/03/2022 às 17:13. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/03/2022 às 09:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 15:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1111	Original	Original	Guia Das Valvulas Do Motor (0,20Mm)	8,00	21,28		Sem M. Obra	Sem Garantia	170,24
4443	Original	Original	Retentor De Valvulas Do Cabecote	8,00	8,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	64,00
42	Original	Original	Retifica-Brunir Bloco	1,00		270,00	1 Hr	Sem Garantia	270,00
47	Original	Original	Retifica De Bloco	1,00		228,00	1 Hr	Sem Garantia	228,00
167	Original	Original	Plainar Cabecote	1,00		110,00	1 Hr	Sem Garantia	110,00
10	Original	Original	Lavagem Quimica	1,00		110,00	1 Hr	Sem Garantia	110,00
11	Original	Original	Limpeza Quimica Em Motor	1,00		100,00	1 Hr	Guincho	100,00
49	Original	Original	Rosca 6 Mm	3,00	32,45		Sem M. Obra	Guincho	97,35
17	Original	Original	Serviço De Solda	1,00		200,00	2 Hrs	Guincho	200,00
123	Original	Original	Embielar Pistão	1,00		360,00	2 Hrs	Guincho	360,00
						R\$ 1378,00	9 hr		R\$ 1709,59

Observações

8 guia válvula
1 retífica bloco
1 retífica de eixo
1 retífica cabeçote
1 plaina cabeçote
1 banho químico bloco
2 solda
4 embielamento
mão de obra

Totais**Mão de obra: R\$ 1378,00****Peças: R\$ 331,59****Total: R\$ 1709,59**

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/03/2022	09:39	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 79 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/03/2022	17:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 79	ESTABELECIMENTO
18/03/2022	17:13	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	23:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	16:39	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:45	NILSON	OS APROVADA: 79	CLIENTE
31/03/2022	15:42	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 79	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:58	NILSON	NOTA FISCAL 202290.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:58	NILSON	NOTA FISCAL NFe31220309380218000193550010000016831708929739-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 79	CLIENTE
31/03/2022	15:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 79	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/03/2022 às 19:19. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/03/2022 às 10:43****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:29****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 16:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
0001	Mao De Obra		Reparar - Reparo No Sistema De Freio	1,00		2000,00	10 Hrs	Guincho	2000,00
0002	Mao De Obra		Reparar - Reparo No Alternador	1,00		600,00	3 Hrs	Guincho	600,00
0003	Mao De Obra		Reparar - Reparar Chicote Eletrico	1,00		1400,00	5 Hrs	Guincho	1400,00
						R\$ 4000,00	18 hr		R\$ 4000,00

Observações

serviços da parte elétrica
alternador arranque,freio

Totais

Mão de obra: R\$ 4000,00 Peças: R\$ 0,00 Total: R\$ 4000,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/03/2022	10:43	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 80 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/03/2022	19:19	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 80	ESTABELECIMENTO
23/03/2022	19:19	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	22:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	09:13	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	12:03	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	13:26	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:29	NILSON	OS APROVADA: 80	CLIENTE
31/03/2022	16:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	16:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 80	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_000000000003_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:48	NILSON	NOTA FISCAL 51b07c50-27c6-4c8a-ab69-5f3dd1460260_b_8268.xml VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	18:52	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 80	CLIENTE
31/03/2022	18:52	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 80	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0051

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/03/2022 às 19:35. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/03/2022 às 13:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 22:52****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 14:59****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
0001	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00		2000,00	5 Hrs	Guincho	2000,00
0002	Mao De Obra		Reparar - Kit Serv Revisao Alternador	1,00		1000,00	5 Hrs	Guincho	1000,00
0003	Mao De Obra		Reparar - Reparo No Sistema De Freio	1,00		675,00	3 Hrs	Guincho	675,00
R\$ 3675,00							13 hr		R\$ 3675,00

Observações

serviço elétrico alternador arranque,freio

Totais

Mão de obra: R\$ 3675,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 3675,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/03/2022	13:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 81 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/03/2022	19:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 81	ESTABELECIMENTO
23/03/2022	19:35	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	22:52	NILSON	OS APROVADA: 81	CLIENTE
31/03/2022	14:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 81	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	15:23	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_00000000001_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:23	NILSON	NOTA FISCAL 6d358abc-8d02-451d-9f7f-22112201ea99_b_8247.xml VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	15:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 81	CLIENTE
31/03/2022	15:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 81	CLIENTE

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2803

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/03/2022 às 17:43. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/03/2022 às 10:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/03/2022 às 10:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/03/2022 às 09:29****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/03/2022 às 28/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
0107370129 RETENTOR VOLANTE	Genuina	Sabo	Retentor Ct	1,00	2189,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	2189,00
0158370325 ANEL VIRABREQUIM	Genuina	Sabo	Anel Vedacao Ondulado	1,00	792,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	792,00
01033700805 BRONZINA CENTRAL	Genuina	Metal Leve	Bronzinas De Mancais Std	1,00	902,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	902,00
01033701234 BUCHA BIELA	Genuina	Metal Leve	Bucha Biela	6,00	101,20		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	607,20
01033700617 BRONZINA BIELA	Genuina	Metal Leve	Bronzina De Biela	2,00	374,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	748,00
01033700783 BUCHA COMANDO	Genuina	Metal Leve	Bucha 370060012	2,00	88,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	176,00
01123700077 BOMBA DE OLEO ELET	Genuina	Shadek	Bomba De Óleo	1,00	682,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	682,00
01063701200 JG JUNTA INF	Genuina	Spaal	Jogo De Juntas Do Cabeçote	1,00	1155,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	1155,00
01063700796 JG JUNTA SUP	Genuina	Spaal	Jogo De Junta	1,00	1512,50		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	1512,50
0137370032 VALVULA TERMOSTATICA	Genuina	Valclei	Valvula Termostatica 000052	1,00	143,99		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	143,99
012828007219 OLEO LUBRIFICANTE	Genuina	Petronas	Oleo 20W30	20,00	27,50		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	550,00
01243700187 FILTRO COMBUSTIVEL	Genuina	Mann	Filtro De Oleo.	1,00	156,99		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	156,99
01243700179 FILTRO LUBRIFICANTE	Genuina	Mann	- Filtro Combustível, Cód. Ref. 87712547 Ou Similar, Produto Novo, Primeira Linha	1,00	154,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	154,00

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01131302387 SILICONE	Genuina	Locitite	Cola Loctite Silicone	2,00	60,50		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	121,00
01073700151 RETENTOR POLIA	Genuina	Sabo	Retentor Polia Motor 000094	1,00	330,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	330,00
01073700069 RETENTOR VOLENTE	Genuina	Sabo	Retentor Volante	1,00	220,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	220,00
01033701014 JG PISTAO C ANEL	Genuina	Metal Leve	Pistao Com Anel De Segmento	4,00	1617,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	6468,00
01253700083 VALVULA ADM	Genuina	Trw	Valvula Admissão / Escape	12,00	72,60		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	871,20
01253700083 VALVULA	Genuina	Trw	Valvula Escape	12,00	72,60		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	871,20
0158373684 PLACA REFORCO	Genuina	Riosulense	- Placa De Pressão De Embreagem, Cód. Ref. 47694240 Ou Similar, Produto Novo, Primeira Linha	2,00	1628,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	3256,00
0158370600 VALVULA DE PRESSAO	Genuina	Trw	Valvula Reguladora De Pressao	1,00	132,99		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	132,99
0126090050 CAMISA STD	Genuina	Riosulense	Camisa De Cilindro	6,00	209,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	1254,00
0117370199 SEDE VALVULVA DESC	Genuina	Riosulense	Sede De Descarga	2,00	1980,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	3960,00
011770201 SEDE VALV ADM	Genuina	Riosulense	Sede De Admissao	2,00	1980,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	3960,00
0254371487 BICO INJETOR	Genuina	Bosch	Bico Injetor, Cód. Ref. 50100802	1,00	770,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	770,00
0254371245 REPARO	Genuina	Bosch	Anel Elastco E-38	1,00	5280,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	5280,00
0106371244 JUNTA CABECOTE	Genuina	Spaal	Junta Do Cabecote Do Motor	1,00	1092,19		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	1092,19
1	Mao De Obra		Retificar - Retifica	1,00		13426,98	14 Hrs	90 Dias	13426,98

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
						R\$ 13426,98	14 hr		R\$ 51782,24

Observações

Serviços:

pulir virabrequim
pulir comando
alinhar biela
retificar mancal
plainar mancal
plainar bloco
adaptar camisa
retificar cilindro
retificar bucha comando
revisar altura pistão
banho químico
balancear eixo
montagem
testar trinca eixo
balancear conjunto
testar bloco hidráulico
reparo

Peças:

ret. ferro biela
ret. bucha biela
brunir cilindro
rev. folga o. eixo
rev. folga o. movel
anel virab
retentor volante
bronzina central
bronzina biela
buchas biela
buchas comando
bomba óleo elet
JG junta inf.
JG junta sup. elet
válvula termostática
óleo lubrificante
filtro combustível

filtro lubrificante
silicone
retentor polia
retentor volante
pistão c/ anel
válvula adm
válvula desc
placa reforço
válvula de pressão
camisa std
sede válv. desc especial
sede válv. adm especial
bico injetor
junta cabeçote elet

Totais

Mão de obra: R\$ 13426,98

Peças: R\$ 38355,26

Total: R\$ 51782,24

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/03/2022	10:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 82 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/03/2022	17:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 82	ESTABELECIMENTO
22/03/2022	17:43	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	10:00	NILSON	OS APROVADA: 82	CLIENTE
28/03/2022	09:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	09:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	09:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	09:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	09:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 82	ESTABELECIMENTO
28/03/2022	15:03	NILSON	NOTA FISCAL 20220000000007611-nfse.xml VALIDADA	CLIENTE
28/03/2022	15:05	NILSON	NOTA FISCAL nf 76.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/03/2022	15:06	NILSON	NOTA FISCAL 31220323178312000195550010000150771735319684-nfe.xml VALIDADA	CLIENTE
28/03/2022	15:07	NILSON	NOTA FISCAL NF 15077.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/03/2022	15:08	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 82	CLIENTE
28/03/2022	15:08	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 82	CLIENTE



EUDES JOSE DE ANDRADE

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0022

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 324257864

Placa: HLF-6100

Modelo: Cityclass 70C16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68B01B8422129

Ano de fabricação: 2010

KM/Horímetro (OS): 159500

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 13:21. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada

Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 23/03/2022 às 14:24

Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 12:01

Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 13:41

Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
42	Mao De Obra		Reparar - Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		209,00	1 Hr	Sem Garantia	209,00
56	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra De Desmontar E Montar	1,00		495,00	1 Hr	Sem Garantia	495,00
91	Mao De Obra		Reparar - Revisão De Bomba Injetora De Combustível Mecânica	1,00		990,00	1 Hr	90 Dias	990,00
						R\$ 1694,00	3 hr		R\$ 1694,00

Observações

Serviço na parte elétrica e radiador

Totais

Mão de obra: R\$ 1694,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1694,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
23/03/2022	14:24	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 83 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	13:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 83	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	13:21	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:01	NILSON	OS APROVADA: 83	CLIENTE
30/03/2022	16:57	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 83	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:57	NILSON	NOTA FISCAL NF-e PREFEITURA n 33.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	13:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 83	CLIENTE
31/03/2022	13:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 83	CLIENTE

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11
Vereador Jose Manoel
Guiricema - MG
(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07
R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG
(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016	Placa: PVM-0562	Chassi: 9533E7232ER431386
Marca: Volkswagen	Modelo: 13.190 Worker	Ano de fabricação: 2014
Tipo Veiculo: Caminhão	Tipo Combustível: Diesel	KM/Horímetro (OS): 3107530
Renavam: 1036675863	Data cadastro: 04/03/2022	

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 14:01. Condutor: Nao Identificado, celular:
Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada

Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 23/03/2022 às 14:27

Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 15:29

Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:11

Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
44	Original	Sem	Chicote Do Motor	1,00	1960,00		Sem M. Obra	90 Dias	1960,00
45	Mao De Obra		Substituir - Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		209,00	1 Hr	Guincho	209,00
69	Mao De Obra		Reparar - Montagem Motor	1,00		800,00	1 Hr	Guincho	800,00
						R\$ 1009,00	2 hr		R\$ 2969,00

Observações

Serviço de parte elétrica e chicote

Totais

Mão de obra: R\$ 1009,00

Peças: R\$ 1960,00

Total: R\$ 2969,00

Histórico da OS

OS N° 84

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
23/03/2022	14:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 84 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	14:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 84	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	14:01	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	14:32	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	12:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	22:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	12:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:45	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	15:29	NILSON	OS APROVADA: 84	CLIENTE
31/03/2022	17:07	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 84	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:18	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e PREFEITURA PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	17:18	NILSON	NOTA FISCAL DANFE PREFEITURA.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	17:19	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 84	CLIENTE
31/03/2022	17:19	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 84	CLIENTE

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0037

Marca: Citroen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1128463536

Placa: GMV-9606

Modelo: Jumper Tra

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 935ZCWMNCH2165090

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 159458

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 13:40. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 23/03/2022 às 14:28****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 14:59****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 17:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
65	Original	Bosch	Bico Injetor	4,00	1375,00		Sem M. Obra	6 Meses	5500,00
42	Mao De Obra		Substituir - Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		209,00	1 Hr	Guincho	209,00
56	Mao De Obra		Substituir - Serviços Eletricos	1,00		1012,00	1 Hr	Guincho	1012,00
						R\$ 1221,00	2 hr		R\$ 6721,00

Observações

Serviço de troca de bico e limpeza

Totais

Mão de obra: R\$ 1221,00

Peças: R\$ 5500,00

Total: R\$ 6721,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
23/03/2022	14:28	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 85 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	13:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 85	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	13:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	13:26	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	16:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
30/03/2022	22:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE004 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	12:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:12	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	13:55	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:44	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE005 - LIGUE PARA: 0800 745 8877.	CLIENTE
31/03/2022	14:59	NILSON	OS APROVADA: 85	CLIENTE
31/03/2022	17:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 85	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	17:17	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	17:17	NILSON	NOTA FISCAL danfe PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	17:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 85	CLIENTE
31/03/2022	17:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 85	CLIENTE



EUDES JOSE DE ANDRADE

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0022

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 324257864

Placa: HLF-6100

Modelo: Cityclass 70C16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68B01B8422129

Ano de fabricação: 2010

KM/Horímetro (OS): 159500

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 13:24. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada

Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/03/2022 às 12:58

Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 12:02

Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 14:12

Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
29	Original	Brazzo	Aditivo Do Combustivel	4,00	34,65		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,60
74	Original	Spina	Chave Geral	1,00	150,48		Sem M. Obra	30 Dias	150,48
45	Original	Cemak	Ventoinha Completa	1,00	761,20		Sem M. Obra	90 Dias	761,20
63	Original	Visconde	Radiador De Agua De Arrefecimento	1,00	1958,00		Sem M. Obra	30 Dias	1958,00
27	Original	Sem	Kit Esferas	3,00	143,99		Sem M. Obra	30 Dias	431,97
12	Original	Bosch	Valvula De Aspiracao F00n 201 244	3,00	249,33		Sem M. Obra	30 Dias	747,99
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 4188,24

Observações

3 válvula de aspiração
3 kit esfera de titânio
1 chave geral
1 radiador água
1 ventuinha
4 litros aditivo

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 4188,24

Total: R\$ 4188,24

Histórico da OS

OS N° 86

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
24/03/2022	12:58	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 86 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	13:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 86	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	13:24	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:02	NILSON	OS APROVADA: 86	CLIENTE
31/03/2022	14:12	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 86	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	14:42	NILSON	NOTA FISCAL NF-e PREFEITURA N 34.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	14:42	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 86	CLIENTE
31/03/2022	14:42	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 86	CLIENTE

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0017

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam: 479488517

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93W244M24D2102064

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265630

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 14:36. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/03/2022 às 13:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 11:59****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/03/2022 às 13:40****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/03/2022 às 31/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
65	Original	Bosch	Bico Injetor Completo Casco Com Bico Completo	3,00	1375,00		Sem M. Obra	6 Meses	4125,00
02	Genuina	Sem	Trava	4,00	60,77		Sem M. Obra	Sem Garantia	243,08
77	Original	Bosch	Conector De Bico	1,00	198,00		Sem M. Obra	Guincho	198,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 4566,08

Observações

03 bico injetor
1 castanha de bico
4 trava retorno

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 4566,08

Total: R\$ 4566,08

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
24/03/2022	13:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 88 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	14:36	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 88	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	14:36	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:59	NILSON	OS APROVADA: 88	CLIENTE
30/03/2022	17:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 88	ESTABELECIMENTO
31/03/2022	13:56	NILSON	NOTA FISCAL NF-e PREFEITURA PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
31/03/2022	13:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 88	CLIENTE
31/03/2022	13:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 88	CLIENTE

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 29/03/2022 às 17:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/03/2022 às 16:41****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 09:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/03/2022 às 11:24****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/03/2022 às 30/03/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
111	Genuina	Fte	Atuador Da Embreagem (Luk)	1,00	430,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	430,00
112	Genuina	Vetor	Rolamento Da Roda	1,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	185,00
113	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	1,00	138,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
114	Genuina	Tuba	Cabo De Aco Do Freio De Estacionamento - Ld	1,00	112,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	112,00
115	Genuina	Perfect	Bieleta .	2,00	68,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	136,00
116	Genuina	Perfect	Articulacao Ou Barra Axial Ld Le	2,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	156,00
117	Genuina	Ngk	Vela De Ignição	4,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
118	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2270,00	10 Hrs	Sem Garantia	2270,00
						R\$ 2270,00	10 hr		R\$ 3547,00

Observações

1 atuador de embreagem
2 bieleta
1 manga de eixo
1 rolamento de roda dianteira
1 cubo de roda dianteira
2 cabo de freio de mão
1 alavanca do freio de mão
1 kit reparo da lona traseira
2 articulação axial
1 vela
mão de obra

Totais**Mão de obra: R\$ 2270,00****Peças: R\$ 1277,00****Total: R\$ 3547,00**

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
29/03/2022	16:41	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 89 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
29/03/2022	17:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 89	ESTABELECIMENTO
29/03/2022	17:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:10	NILSON	OS APROVADA: 89	CLIENTE
30/03/2022	11:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	11:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 89	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	13:17	NILSON	NOTA FISCAL OS89P.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:17	NILSON	NOTA FISCAL OS89M.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 89	CLIENTE
30/03/2022	13:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 89	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/04/2022 às 17:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/04/2022 às 08:48****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/04/2022 às 22:35****Serviço/Peça entregue por oficina em 25/04/2022 às 13:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 28/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mann	Filtro Lubrificante Oleo	1,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
1	Original	Bins	Mangueiras	1,00	320,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	320,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 380,00

Observações

Filtro lubrificante
Mangueira intercolleee

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 380,00

Total: R\$ 380,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/04/2022	08:48	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 90 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/04/2022	17:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 90	ESTABELECIMENTO
18/04/2022	17:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/04/2022	22:35	NILSON	OS APROVADA: 90	CLIENTE
25/04/2022	13:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 90	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:32	NILSON	NOTA FISCAL NF18607 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/04/2022	10:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 90	CLIENTE
28/04/2022	10:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 90	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/04/2022 às 17:12. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/04/2022 às 08:50****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/04/2022 às 22:33****Serviço/Peça entregue por oficina em 25/04/2022 às 13:23****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 28/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Delco	Automatico Motor Partida	1,00	500,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	500,00
2	Original	Ls	Retrovisor Ld Principal	2,00	130,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	260,00
3	Original	Contitec	Correia Lonada	1,00	190,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	190,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 950,00

Observações

Automático arranque
Retrovisor
CORREIA plana

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 950,00

Total: R\$ 950,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/04/2022	08:50	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 91 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/04/2022	17:12	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 91	ESTABELECIMENTO
18/04/2022	17:12	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/04/2022	22:33	NILSON	OS APROVADA: 91	CLIENTE
25/04/2022	13:22	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 91	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:52	NILSON	NOTA FISCAL NF18608 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/04/2022	10:53	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 91	CLIENTE
28/04/2022	10:53	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 91	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/04/2022 às 15:13. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/04/2022 às 08:56****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 11:02****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 12:56****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 92

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Tecfil	Filtro De Ar Do Motor	1,00	250,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	250,00
2	Original	Tecfil	Filtro De Ar Ars 9839	1,00	460,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	460,00
						R\$ 0.00	Sem M. Obra		R\$ 710.00

Observações

Filtro ar interno
Filtro ar externo

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 710,00

Total: R\$ 710,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/04/2022	08:56	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 92 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/04/2022	15:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 92	ESTABELECIMENTO
18/04/2022	15:13	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:02	NILSON	OS APROVADA: 92	CLIENTE
28/04/2022	12:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 92	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:35	NILSON	NOTA FISCAL NF18632 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 92	CLIENTE
29/04/2022	15:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 92	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0021

Marca: Iveco

Tipo Veículo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 18/04/2022 às 15:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/04/2022 às 09:00****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/04/2022 às 22:43****Serviço/Peça entregue por oficina em 25/04/2022 às 13:24****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 28/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Aesa	Pino Centro Feixe De Mola Traseiro	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
2	Original	Ciser	Porca Sextavada 14 Mm	1,00	2,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 27,00

Observações

Pino centro e porca

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 27,00

Total: R\$ 27,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/04/2022	09:00	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 93 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
18/04/2022	15:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 93	ESTABELECIMENTO
18/04/2022	15:06	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/04/2022	22:43	NILSON	OS APROVADA: 93	CLIENTE
25/04/2022	13:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:24	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 93	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:33	NILSON	NOTA FISCAL NF18610 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/04/2022	10:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 93	CLIENTE
28/04/2022	10:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 93	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0021

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 480283095

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZL68C01D8442633

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 19/04/2022 às 16:54. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 18/04/2022 às 09:02****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 16:11****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 16:47****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/04/2022 às 30/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		180,00	2 Hrs	Sem Garantia	180,00
						R\$ 180,00	2 hr		R\$ 180,00

Observações

Arquear mola

Totais

Mão de obra: R\$ 180,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 180,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
18/04/2022	09:02	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 94 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
19/04/2022	16:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 94	ESTABELECIMENTO
19/04/2022	16:54	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:11	NILSON	OS APROVADA: 94	CLIENTE
29/04/2022	16:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 94	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	10:02	NILSON	NOTA FISCAL NF 165 PREFEITURA MUNICIPAL PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/04/2022	10:03	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 94	CLIENTE
30/04/2022	10:03	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 94	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0056

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551702826

Placa: OQJ-5923

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855077

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 17:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:16****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 15:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
100	Genuina	Mte	Sonda Lambda	1,00	344,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	344,00
101	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira 1175	1,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	15,00
102	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		260,00	2 Hrs	Guincho	260,00
						R\$ 260,00	2 hr		R\$ 619,00

Observações

1 alongador de vela
1 sonda lambda universal 4 fios
3 borracha de escapamento
1 abraçadeira de escapameento
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 260,00

Peças: R\$ 359,00

Total: R\$ 619,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:16	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 95 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	17:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 95	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	17:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:45	NILSON	OS APROVADA: 95	CLIENTE
28/04/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 95	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:01	NILSON	NOTA FISCAL OS95P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:02	NILSON	NOTA FISCAL OS95M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:02	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 95	CLIENTE
29/04/2022	16:02	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 95	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 17:40. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:26****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 11:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
115	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	3,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1497,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1497,00

Observações

4 óleo unigerol 20 lts

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1497,00

Total: R\$ 1497,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:26	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 98 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	17:40	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 98	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	17:40	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:48	NILSON	OS APROVADA: 98	CLIENTE
29/04/2022	11:11	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 98	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:02	NILSON	NOTA FISCAL OS98P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:03	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 98	CLIENTE
29/04/2022	16:03	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 98	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0059

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078874228

Placa: PXJ-7406

Modelo: Palio

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17122ZG7571372

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 250728

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 17:58. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:31****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:44****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 16:03****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
120	Genuina	Axios	Bucha Bandeja Dianteira	1,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
121	Genuina	Axios	Bucha Bandeja Dianteira Ld/Le	1,00	135,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	135,00
122	Genuina	Lubrax	Oleo 15W50 Semi Sintético	3,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	105,00
123	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo.	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
124	Genuina	Orbiquimica	Cola Silicone 598Black	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
125	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		195,00	1 Hr	Sem Garantia	195,00
						R\$ 195,00	1 hr		R\$ 575,00

Observações

1 bucha da bandeja diant.
1 bucha da bandeja
1 filtro de óleo
3 óleo lubrax
1 junta da tampa de válvula
1 silicone
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 195,00

Peças: R\$ 380,00

Total: R\$ 575,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:31	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 99 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	17:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 99	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	17:58	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:44	NILSON	OS APROVADA: 99	CLIENTE
28/04/2022	16:02	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:03	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 99	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:03	NILSON	NOTA FISCAL OS99P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:03	NILSON	NOTA FISCAL OS99M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:03	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 99	CLIENTE
29/04/2022	16:03	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 99	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0062

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Ambulância

Renavam: 1161894400

Placa: QOX-8733

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113259

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 3

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 10:44. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:44****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 16:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
170	Genuina	Universal	Fechadura Dianteira Le	1,00	290,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	290,00
171	Genuina	Cofran	Espelho Retrovisor Le	1,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	95,00
172	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		170,00	1 Hr	Sem Garantia	170,00
						R\$ 170,00	1 hr		R\$ 555,00

Observações

1 fechadura
1 espelho retrovisor
2 lâmpadas h1
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 170,00

Peças: R\$ 385,00

Total: R\$ 555,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 100 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	10:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 100	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	10:44	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:44	NILSON	OS APROVADA: 100	CLIENTE
28/04/2022	16:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 100	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:36	NILSON	NOTA FISCAL OS100P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:36	NILSON	NOTA FISCAL OS104M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:36	NILSON	NOTA FISCAL OS104M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 100	CLIENTE
29/04/2022	15:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 100	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0063

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1161884456

Placa: QOX-8740

Modelo: Fiorino Atena Amb.

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD2651JHJ9113221

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 2

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 10:42. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:38****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:43****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 16:34****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
175	Genuina	Lubrax	Oleo Semi Sintetico 5W30	4,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	152,00
176	Genuina	Wega	Filtro De Oleo	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
177	Genuina	Metal Leve	Filtro De Ar Condicionado	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
178	Genuina	Osram	Lampada Farol H4 12V 60/55W	2,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	60,00
179	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		60,00	1 Hr	Sem Garantia	60,00
						R\$ 60,00	1 hr		R\$ 327,00

Observações

4 óleo lubrax
1 filtro de óleo
1 filtro de ar condicionado
2 lâmpada h4
1 pastilha de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 60,00

Peças: R\$ 267,00

Total: R\$ 327,00

Histórico da OS

OS N° 101

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 101 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	10:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 101	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	10:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:43	NILSON	OS APROVADA: 101	CLIENTE
28/04/2022	16:33	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:34	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:34	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 101	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:34	NILSON	NOTA FISCAL OS101P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:34	NILSON	NOTA FISCAL OS101M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:34	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 101	CLIENTE
29/04/2022	15:34	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 101	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0039

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1004626409

Placa: OXG-9653

Modelo: Palio Fire

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17102LE5924338

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 10:22. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:41****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:48****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 11:25****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
165	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	1,00	258,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	258,00
166	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira 14M 22-32	6,00	6,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	36,00
167	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1300,00	10 Hrs	Sem Garantia	1300,00
R\$ 1300,00							10 hr		R\$ 1594,00

Observações

1 tanque de combustível
6 abraçadeira
1 cubo de roda dianteira

Totais

Mão de obra: R\$ 1300,00

Peças: R\$ 294,00

Total: R\$ 1594,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:41	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 102 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	10:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 102	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	10:22	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:48	NILSON	OS APROVADA: 102	CLIENTE
29/04/2022	11:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 102	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:33	NILSON	NOTA FISCAL OS102P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	NOTA FISCAL OS102M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 102	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 102	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 10:07. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:44****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 11:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 13:43****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 103

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
160	Genuina	Skf	Rolamento Da Roda	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
161	Genuina	Perfect	Terminal De Direção	1,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
162	Genuina	Wega	Filtro De Combustivel	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
163	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		700,00	7 Hrs	Sem Garantia	700,00
						R\$ 700,00	7 hr		R\$ 936,00

Observações

1 terminal de direção
1 rolamento de roda dianteira
1 filtro de combustível
1 lâmpada h1
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 700,00

Peças: R\$ 236,00

Total: R\$ 936,00

Histórico da OS

OS N° 103

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 103 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	10:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 103	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	10:07	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:06	NILSON	OS APROVADA: 103	CLIENTE
28/04/2022	13:42	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:42	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 103	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:32	NILSON	NOTA FISCAL OS103P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	NOTA FISCAL OS103M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 103	CLIENTE
29/04/2022	15:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 103	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0039

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1004626409

Placa: OXG-9653

Modelo: Palio Fire

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17102LE5924338

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 10:00. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:49****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 11:06****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 13:54****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
150	Genuina	Wega	Filtro De Oleo.	3,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
151	Genuina	Florio	Tampa De Óleo Motor	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
152	Genuina	Neolux	Lampada H7 12V	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
153	Genuina	Orbiquimica	1161231 – Silicone Vedação Preto	1,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	15,00
153	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		50,00	1 Hr	Sem Garantia	50,00
						R\$ 50,00	1 hr		R\$ 216,00

Observações

1 lâmpada h7
1 lâmpada base vidro
1 silicone alta temperatura preto
3 filtro de óleo
1 tampa de óleo

Totais

Mão de obra: R\$ 50,00

Peças: R\$ 166,00

Total: R\$ 216,00

Histórico da OS

OS N° 104

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:49	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 104 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	10:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 104	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	10:00	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:06	NILSON	OS APROVADA: 104	CLIENTE
28/04/2022	13:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 104	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:32	NILSON	NOTA FISCAL OS104P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:32	NILSON	NOTA FISCAL OS104M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 104	CLIENTE
29/04/2022	15:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 104	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 09:44. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:47****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 11:35****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
147	Genuina	Lubrax	Oleo 15W40 Top Turbo/ Petrobras 20L	3,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1497,00
148	Genuina	Lubrax	Oleo Sae 10W30 Api G14 (Balde)	6,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2994,00
149	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		3230,00	17 Hrs	Sem Garantia	3230,00
R\$ 3230,00							17 hr		R\$ 7721,00

Observações

6 óleo unigerol 20 lts
3 óleo uni hidráulico
1 concerto de radiador da patrol varetamento e solda

Totais

Mão de obra: R\$ 3230,00

Peças: R\$ 4491,00

Total: R\$ 7721,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:53	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 105 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	09:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 105	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	09:44	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:47	NILSON	OS APROVADA: 105	CLIENTE
29/04/2022	11:34	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:35	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 105	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:31	NILSON	NOTA FISCAL OS105P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	NOTA FISCAL OS105M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 105	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 105	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0059

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078874228

Placa: PXJ-7406

Modelo: Palio

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17122ZG7571372

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 250728

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 09:27. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 14:59****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:42****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 17:37****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
140	Genuina	Skf	Tensionador Da Correia Dentada Do Motor	1,00	186,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	186,00
141	Genuina	Dayco	Correia Do Comando De Valvula	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
142	Genuina	Wap	Mangueira De Alta Pressão	15,00	9,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	148,50
143	Genuina	Lubrax	Oleo 15W50 Semi Sintético	6,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
144	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		290,00	2 Hrs	Sem Garantia	290,00
						R\$ 290,00	2 hr		R\$ 849,50

Observações

1 tencionador de correia dentada
1 correia válvulas
15 mangueira de alta pressão de ar
1 guincho viçosa x paula cândido
1 chave de vela
6 óleo essencial
2 engate rápido

Totais

Mão de obra: R\$ 290,00

Peças: R\$ 559,50

Total: R\$ 849,50

Histórico da OS

OS N° 106

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	14:59	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 106 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	09:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 106	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	09:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:42	NILSON	OS APROVADA: 106	CLIENTE
28/04/2022	17:36	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:37	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 106	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:31	NILSON	NOTA FISCAL OS106P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	NOTA FISCAL OS106M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 106	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 106	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0067

Marca: Peugeot

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1200669891

Placa: QUL-2611

Modelo: Partner

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 8AEGCNFN8KG504148

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 16:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:42****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 17:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
94	Genuina	Lubrax	Oleo De Lubrificante 15W40 (Litro)	24,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	912,00
95	Original	Syl	Jogo De Pastilhas De Freio Dianteira - Ld/Le	1,00	135,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	135,00
96	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
97	Original	Osram	Lampada H7 12V	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
98	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		250,00	2 Hrs	Sem Garantia	250,00
						R\$ 250,00	2 hr	R\$ 1365,00	

Observações

24 óleo lubrax
1 aditivo de radiador
1 lâmpada h7
1 pastilha de freio

Totais

Mão de obra: R\$ 250,00 Peças: R\$ 1115,00 Total: R\$ 1365,00

Histórico da OS

OS N° 107

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 107 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	16:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 107	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	16:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:42	NILSON	OS APROVADA: 107	CLIENTE
28/04/2022	17:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 107	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:30	NILSON	NOTA FISCAL OS107P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	NOTA FISCAL OS107M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 107	CLIENTE
29/04/2022	15:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 107	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0002

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 565203282

Placa: OQM-8661

Modelo: Palio Wk Adven

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD373175ES5035485

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 23/04/2022 às 08:55. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:06****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:47****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 13:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
130	Genuina	Mte	Valvula Termostatica 000052	1,00	189,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	189,00
131	Genuina	Chery	Mangueira De Agua	1,00	145,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	145,00
132	Genuina	Speedy	Oleo De Direção Atf (Litros)	1,00	34,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	34,00
133	Genuina	Kit Cia	Abracadeira 14M 22-32	2,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	10,00
134	Genuina	Avx	Lampada Esmagada	1,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	5,00
135	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		160,00	1 Hr	Sem Garantia	160,00
						R\$ 160,00	1 hr		R\$ 543,00

Observações

1 mangueira superior do radiador
1 válvula termostática
1 lâmpada farolete
2 abraçadeira
1 óleo speedy atf
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 160,00

Peças: R\$ 383,00

Total: R\$ 543,00

Histórico da OS

OS N° 108

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:06	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 108 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/04/2022	08:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 108	ESTABELECIMENTO
23/04/2022	08:55	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:47	NILSON	OS APROVADA: 108	CLIENTE
29/04/2022	13:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	13:29	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	13:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 108	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:30	NILSON	NOTA FISCAL OS108P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	NOTA FISCAL OS108M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 108	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 108	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 16:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:15****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 14:21****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
90	Genuina	Unilit	Oleo 68 - Balde 20 Litros	3,00	399,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1197,00
91	Genuina	Unilit	Balde De Graxa	3,00	580,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1740,00
92	Genuina	Vetor	Buzina 12V 87689317 122	1,00	79,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	79,00
93	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		720,00	6 Hrs	Sem Garantia	720,00
						R\$ 720,00	6 hr		R\$ 3736,00

Observações

2 lâmpada base vidro farolete
1 buzina
1 chicote 2 vias
3 óleo uni 20 lts
3 graxa
5 óleo poly
1 filtro de óleo
1 bateria

Totais

Mão de obra: R\$ 720,00

Peças: R\$ 3016,00

Total: R\$ 3736,00

Histórico da OS

OS N° 109

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:15	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 109 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	16:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 109	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	16:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:46	NILSON	OS APROVADA: 109	CLIENTE
29/04/2022	14:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:21	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 109	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:29	NILSON	NOTA FISCAL OS109P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:29	NILSON	NOTA FISCAL OS109M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 109	CLIENTE
29/04/2022	15:30	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 109	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0071

Marca: Toyota

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1178741335

Placa: QPY-3398

Modelo: Etios

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BRK19BT7J2111015

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 162000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 16:18. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:18****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:41****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 17:59****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
86	Genuina	Bosh	Regulador De Voltagem Do Alternador	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
87	Genuina	Parafllu	Aditivo De Radiador.	3,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
88	Genuina	Tc Chicotes	Chicote Injeção 2 Vias	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
89	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		480,00	3 Hrs	Sem Garantia	480,00
						R\$ 480,00	3 hr		R\$ 1189,00

Observações

1 regulador de voltagem do alternador
3 aditivo de radiador
1 chicote 2 vias
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 480,00

Peças: R\$ 709,00

Total: R\$ 1189,00

Histórico da OS

OS N° 110

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:18	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 110 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	16:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 110	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	16:18	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:41	NILSON	OS APROVADA: 110	CLIENTE
28/04/2022	17:58	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	17:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 110	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:28	NILSON	NOTA FISCAL OS110P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:28	NILSON	NOTA FISCAL OS110M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:29	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 110	CLIENTE
29/04/2022	15:29	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 110	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0064

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1131251528

Placa: QND-4816

Modelo: Doblo Essence

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD1196GHD1141252

Ano de fabricação: 2017

KM/Horímetro (OS): 212555

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 16:02. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:21****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:41****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 08:00****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
80	Genuina	Fort Luz	Farol Ld	1,00	999,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	999,00
81	Original	Syl	Jogo De Pastilhas Do Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	138,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	138,00
82	Original	Osram	Lampada H7 12V	1,00	39,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	39,00
83	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		510,00	3 Hrs	Sem Garantia	510,00
						R\$ 510,00	3 hr		R\$ 1686,00

Observações

1 farol
1 lâmpada h7
1 pastilha de freio
1 lâmpada h7
1 lâmpada h1
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 510,00

Peças: R\$ 1176,00

Total: R\$ 1686,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:21	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 111 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	16:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 111	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	16:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:41	NILSON	OS APROVADA: 111	CLIENTE
29/04/2022	07:59	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:00	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 111	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:04	NILSON	NOTA FISCAL OS111P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:04	NILSON	NOTA FISCAL OS111M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:04	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 111	CLIENTE
29/04/2022	16:04	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 111	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0051

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058056

Placa: PXJ-3023

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP157858

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 20

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 15:47. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 11:03****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 14:32****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
75	Original	Cofap	Amortecedor Suspensao Traseira Le/Ld	1,00	499,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	499,00
76	Genuina	Noriex	Conduíte Freio Diante	1,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
77	Genuina	Perfect	Terminal Direcao Direito	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
78	Genuina	Perfect	Terminal Direcao Esquerdo	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
79	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		930,00	6 Hrs	Sem Garantia	930,00
						R\$ 930,00	6 hr	R\$ 1683,00	

Observações

1 terminal de direção l. direito
1 terminal de direção l. esquerdo
1 válvula solenoide partida
2 kit reparo
1 conduíte de freio dianteiro
1 amortecedor tras.
1 bomba part frio

Totais

Mão de obra: R\$ 930,00

Peças: R\$ 753,00

Total: R\$ 1683,00

Histórico da OS

OS N° 112

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:29	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 112 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 112	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:03	NILSON	OS APROVADA: 112	CLIENTE
28/04/2022	14:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	14:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	14:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 112	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:05	NILSON	NOTA FISCAL OS112P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:05	NILSON	NOTA FISCAL OS112M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:05	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 112	CLIENTE
29/04/2022	16:05	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 112	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0015

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058919

Placa: PXJ-3024

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP174529

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 15:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:32****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 14:32****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 113

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
67	Genuina	Trw	Setor Direção	1,00	1235,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1235,00
68	Original	Cofap	Amortecedor Dianteiro - Ld/Le	1,00	360,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
69	Genuina	Sampel	Kit Coxim.	2,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	250,00
70	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		2720,00	16 Hrs	Sem Garantia	2720,00
						R\$ 2720,00	16 hr		R\$ 4565,00

Observações

1 setor de direção

1 amortecedor dianteiro

2 kit coxim batente coifa diant.

1 eixo seletor da cx de marcha

1 seletor da alavanca de marcha

Totais

Mão de obra: R\$ 2720,00

Peças: R\$ 1845,00

Total: R\$ 4565,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:32	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 113 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	15:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 113	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	15:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:46	NILSON	OS APROVADA: 113	CLIENTE
29/04/2022	14:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:32	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 113	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:05	NILSON	NOTA FISCAL OS113P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:06	NILSON	NOTA FISCAL OS113M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:06	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 113	CLIENTE
29/04/2022	16:06	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 113	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0015

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058919

Placa: PXJ-3024

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP174529

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 15:07. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:35****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 14:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
62	Genuina	Axios	Bucha Da Bandeja Dianteira Le.	1,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	65,00
63	Genuina	Axios	Bucha Bandeja Dianteira	1,00	42,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	42,00
64	Genuina	Dayco	Correia Alternador.	1,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	95,00
65	Genuina	Cofap	Homocinetica	1,00	288,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	288,00
66	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		240,00	2 Hrs	Sem Garantia	240,00
						R\$ 240,00	2 hr	R\$ 730,00	

Observações

1 bucha da bandeja dianteira
1 bucha da bandeja
1 correia do alternador
1 homocinetica
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 240,00

Peças: R\$ 490,00

Total: R\$ 730,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:35	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 114 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	15:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 114	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	15:07	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:45	NILSON	OS APROVADA: 114	CLIENTE
29/04/2022	14:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 114	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:06	NILSON	NOTA FISCAL OS114P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:06	NILSON	NOTA FISCAL OS114M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	16:07	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 114	CLIENTE
29/04/2022	16:07	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 114	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0005

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 701057530

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD178237W0602169

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 14:42. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:37****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 11:48****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 115

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
58	Genuina	Bosch	Vela De Ignição	4,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
59	Genuina	Olimpic	Bobina De Ignição	1,00	125,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	125,00
60	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		240,00	2 Hrs	Sem Garantia	240,00
						R\$ 240,00	2 hr		R\$ 485,00

Observações

4 vela
1 bobina de ignição
1 mão de obra reparo e conserto da fechadura esquerda

Totais

Mão de obra: R\$ 240,00

Peças: R\$ 245,00

Total: R\$ 485,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:37	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 115 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	14:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 115	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	14:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:45	NILSON	OS APROVADA: 115	CLIENTE
29/04/2022	11:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	11:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 115	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS115P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:59	NILSON	NOTA FISCAL OS115M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:59	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 115	CLIENTE
29/04/2022	15:59	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 115	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0015

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078058919

Placa: PXJ-3024

Modelo: Saveiro

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWKB45U7FP174529

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 14:25. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:39****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 10:45****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 15:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
55	Genuina	Cofap	Cubo Da Roda	1,00	329,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	329,00
56	Genuina	Cofap	Parafuso Da Roda	4,00	9,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	36,00
57	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		575,00	5 Hrs	Sem Garantia	575,00
						R\$ 575,00	5 hr		R\$ 940,00

Observações

1 cubo de roda
1 fechadura da tampa da caçamba
4 parafuso roda cromada

Totais

Mão de obra: R\$ 575,00

Peças: R\$ 365,00

Total: R\$ 940,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:39	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 116 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	14:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 116	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	14:25	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:45	NILSON	OS APROVADA: 116	CLIENTE
29/04/2022	15:14	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 116	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:57	NILSON	NOTA FISCAL OS116P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:58	NILSON	NOTA FISCAL OS116M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:58	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 116	CLIENTE
29/04/2022	15:58	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 116	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0054

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82385

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 14:05. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:42****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:40****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 08:31****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
50	Genuina	Unifap	Porta Escova	1,00	150,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
51	Original	Bosch	Vela	12,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
52	Genuina	Dayco	Correia Dentada Motor	1,00	64,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	64,00
53	Genuina	Kit Cia	Abraçadeira 32X44	1,00	10,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	10,00
54	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		130,00	1 Hr	Sem Garantia	130,00
						R\$ 130,00	1 hr		R\$ 714,00

Observações

1 porta escova
12 vela
1 correia dentada
1 abraçadeira

Totais

Mão de obra: R\$ 130,00

Peças: R\$ 584,00

Total: R\$ 714,00

Histórico da OS

OS N° 117

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:42	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 117 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	14:05	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 117	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	14:05	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:40	NILSON	OS APROVADA: 117	CLIENTE
29/04/2022	08:25	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:31	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 117	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:57	NILSON	NOTA FISCAL OS117P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:57	NILSON	NOTA FISCAL OS117M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:57	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 117	CLIENTE
29/04/2022	15:57	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 117	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0057

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 551703369

Placa: OQJ-5926

Modelo: Uno Mille Economy

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD15802AD6855917

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 234835

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 13:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:48****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 08:48****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
45	Original	Cofap	Feixe De Molas - Ld/Le	1,00	429,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	429,00
46	Genuina	Lubrax	Oleo Semi Sintetico 5W30	1,00	32,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	32,00
47	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		1430,00	11 Hrs	Sem Garantia	1430,00
R\$ 1430,00							11 hr		R\$ 1891,00

Observações

1 feixe de molas traseiro
1 troca do parabrisa do uno + transporte dos vidros micro ônibus
1 óleo lubrax
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 1430,00

Peças: R\$ 461,00

Total: R\$ 1891,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:48	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 118 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	13:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 118	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	13:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:39	NILSON	OS APROVADA: 118	CLIENTE
29/04/2022	08:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	08:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 118	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:38	NILSON	NOTA FISCAL OS118P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:38	NILSON	NOTA FISCAL OS118M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:39	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .1	CLIENTE
29/04/2022	15:39	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .1	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0016

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1036675863

Placa: PVM-0562

Modelo: 13.190 Worker

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9533E7232ER431386

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 3107530

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 13:32. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:50****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 11:00****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 14:46****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
40	Genuina	Ams	Fusivel De Lamina	10,00	1,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	10,00
41	Mao De Obra		Substituir - Troca De Lonas De Freio	1,00		300,00	3 Hrs	Sem Garantia	300,00
						R\$ 300,00	3 hr		R\$ 310,00

Observações

1 troca de lona de freio
10 fusivel de lâmina

Totais

Mão de obra: R\$ 300,00

Peças: R\$ 10,00

Total: R\$ 310,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:50	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 119 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	13:32	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 119	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	13:32	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:00	NILSON	OS APROVADA: 119	CLIENTE
28/04/2022	14:42	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	14:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	14:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 119	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:55	NILSON	NOTA FISCAL OS119P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:55	NILSON	NOTA FISCAL OS119M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:56	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 119	CLIENTE
29/04/2022	15:56	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 119	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0069

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1236645445

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93YMAF4XELJ038472

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 4

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 11:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 15:54****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 10:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
35	Genuina	Lubrax	Oleo Motor 5W30	24,00	49,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1176,00
36	Genuina	Vetor	Palheta Do Limpador De Para Brisa - Ld/Le	2,00	45,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
37	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		420,00	3 Hrs	Sem Garantia	420,00
						R\$ 420,00	3 hr		R\$ 1686,00

Observações

2 lâmpada base vidro farolete
1 mão de obra fechadura da porta lateral traseira
24 óleo lubrax
2 palheta

Totais

Mão de obra: R\$ 420,00 Peças: R\$ 1266,00 Total: R\$ 1686,00

Histórico da OS

OS N° 120

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	15:54	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 120 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 120	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:39	NILSON	OS APROVADA: 120	CLIENTE
29/04/2022	10:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:11	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 120	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:54	NILSON	NOTA FISCAL OS120P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:54	NILSON	NOTA FISCAL OS120M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:55	NILSON	NOTA FISCAL OS120M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:55	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 120	CLIENTE
29/04/2022	15:55	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 120	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0072

Marca: Volkswagen

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1248294170

Placa: GDP7D98

Modelo: Gol Mb5

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BWAB45U4MT091382

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 1

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 10:26. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 16:06****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:38****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 10:37****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
18	Original	Valeo	Conjunto De Embreagem Completo	1,00	640,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	640,00
19	Genuina	Sampel	Coxim Cambio	1,00	186,00		Sem M. Obra	Guincho	186,00
20	Genuina	Tutela	Oleo Engrenagem Tutela 75W80 Zc	2,00	128,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	256,00
21	Genuina	Lubrax	Oleo Semi Sintetico 5W30	5,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	175,00
22	Genuina	Wega	Filtro De Ar..	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
23	Genuina	Metal Leve	Filtro De Oleo	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
24	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		4255,00	23 Hrs	Sem Garantia	4255,00
						R\$ 4255,00	23 hr		R\$ 5575,00

Observações

5 óleo lubrax
1 filtro de óleo
1 filtro de ar
1 guincho paraíso x paula cândido
1 caixa de marcha
2 óleo para câmbio
1 kit de embreagem
1 coxim do câmbio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 4255,00

Peças: R\$ 1320,00

Total: R\$ 5575,00

Histórico da OS

OS N° 122

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	16:06	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 122 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	10:26	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 122	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	10:26	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:38	NILSON	OS APROVADA: 122	CLIENTE
29/04/2022	10:36	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:37	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:37	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 122	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:27	NILSON	NOTA FISCAL OS122P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:27	NILSON	NOTA FISCAL OS122M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:27	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 122	CLIENTE
29/04/2022	15:27	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 122	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0053

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1160152605

Placa: QOU-4531

Modelo: Spin L Mt Ltz

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJC7520JB226224

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 181000

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/04/2022 às 09:46. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 19/04/2022 às 16:09****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:37****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 10:51****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
12	Genuina	Gm	Parafuso	1,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	28,00
13	Genuina	Valclei	Tubo De Agua	1,00	95,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	95,00
14	Genuina	Lubrax	Oleo Semi Sintetico 5W30	4,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	152,00
15	Genuina	Paraflu	Aditivo De Radiador.	3,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	90,00
16	Genuina	Wega	Filtro De Oleo	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
17	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		450,00	3 Hrs	Sem Garantia	450,00
						R\$ 450,00	3 hr		R\$ 840,00

Observações

1 parafuso do carter
1 solda do catalizador
1 veda escap
4 óleo lubrax
1 filtro de óleo
1 abraçadeira de escapamento
3 aditivo de radiador
1 tubo de água
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 450,00

Peças: R\$ 390,00

Total: R\$ 840,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
19/04/2022	16:09	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 123 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/04/2022	09:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 123	ESTABELECIMENTO
22/04/2022	09:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:37	NILSON	OS APROVADA: 123	CLIENTE
29/04/2022	10:49	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:50	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	10:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 123	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:26	NILSON	NOTA FISCAL OS123P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	NOTA FISCAL OS123M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 123	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 123	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0054

Marca: Chevrolet

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1233521346

Placa: RAJ1D46

Modelo: Spin L At Act7

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BGJK7520LB197200

Ano de fabricação: 2020

KM/Horímetro (OS): 82385

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 10:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/04/2022 às 12:48****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:37****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 15:47****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Reparar - Eixo Virabrequim	1,00		2360,00	8 Hrs	Guincho	2360,00
						R\$ 2360,00	8 hr		R\$ 2360,00

Observações

Retifica eixo virabrequim

Totais

Mão de obra: R\$ 2360,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 2360,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/04/2022	12:48	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 125 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	10:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 125	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	10:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:37	NILSON	OS APROVADA: 125	CLIENTE
29/04/2022	15:46	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:47	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 125	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:51	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_000000000004_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:51	NILSON	NOTA FISCAL 36b7ee01-8b89-4fc8-a57e-b889ec425a4c_a_8558.xml VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:51	NILSON	NOTA FISCAL 36b7ee01-8b89-4fc8-a57e-b889ec425a4c_a_8558.xml VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:52	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 125	CLIENTE
29/04/2022	15:52	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 125	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0059

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1078874228

Placa: PXJ-7406

Modelo: Palio

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD17122ZG7571372

Ano de fabricação: 2015

KM/Horímetro (OS): 250728

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 14:17. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/04/2022 às 12:53****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:36****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/04/2022 às 15:53****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Lavar - Bloco Motor (C/Pistoes E Aneis)	1,00		330,00	3 Hrs	Guincho	330,00
						R\$ 330,00	3 hr		R\$ 330,00

Observações

Descarbonização e limpeza borra motor

Totais

Mão de obra: R\$ 330,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 330,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/04/2022	12:53	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 126 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	14:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 126	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	14:17	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:36	NILSON	OS APROVADA: 126	CLIENTE
29/04/2022	15:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:52	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [XML]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:53	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [520022]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:53	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 126	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:54	NILSON	NOTA FISCAL 8a71820d-8c2d-4eb2-870c-e09d959c6697_a_8560.xml VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:54	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_00000000005_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:54	NILSON	NOTA FISCAL NFSe_2022_00000000005_15_556005.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:54	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 126	CLIENTE
29/04/2022	15:54	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 126	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0004

Marca: Yamaha

Tipo Veiculo: Moto

Renavam: 515373328

Placa: OPQ-8256

Modelo: Lander Xtz250

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9C6KG021OD0061122

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 0

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 14:18. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:25****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:59****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 15:01****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
321	Genuina	Power Bril	Frasco De 500 MI Fluido Dot4 Embreagem	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
322	Genuina	Trw	Troca De Cilindro De Freio	1,00	159,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	159,00
323	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		50,00	1 Hr	Sem Garantia	50,00
						R\$ 50,00	1 hr		R\$ 239,00

Observações

1 cilindro de freio traseiro
1 óleo de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 50,00

Peças: R\$ 189,00

Total: R\$ 239,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:25	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 127 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	14:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 127	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	14:18	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:59	NILSON	OS APROVADA: 127	CLIENTE
28/04/2022	15:00	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:01	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 127	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:26	NILSON	NOTA FISCAL OS127P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	NOTA FISCAL OS127M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 127	CLIENTE
29/04/2022	15:26	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 127	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 14:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:30****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:58****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 15:09****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
300	Original	Moura	Bateria "60Ah/320A" (Moura)	1,00	420,00		Sem M. Obra	2 Anos	420,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 420,00

Observações

1 bateria moura

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 420,00

Total: R\$ 420,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:30	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 128 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	14:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 128	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	14:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:58	NILSON	OS APROVADA: 128	CLIENTE
28/04/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 128	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:25	NILSON	NOTA FISCAL OS128P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:25	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 128	CLIENTE
29/04/2022	15:25	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 128	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 14:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:32****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:58****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 15:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 129

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
227	Genuina	Poly Syn	Oleo Semi Sintetico 5W30	5,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	150,00
228	Genuina	Wega	Filtro De Oleo.	1,00	38,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	38,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 188,00

Observações

5 óleo poly
1 filtro de óleo

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 188,00

Total: R\$ 188,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:32	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 129 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 129	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:58	NILSON	OS APROVADA: 129	CLIENTE
28/04/2022	15:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 129	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:25	NILSON	NOTA FISCAL OS129P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:25	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 129	CLIENTE
29/04/2022	15:25	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 129	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 14:02. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:57****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 15:29****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 130

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
225	Genuina	Syl	Jogo Pastilha Do Freio Dianteiro - Ld/Le	1,00	135,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	135,00
226	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		60,00	1 Hr	Sem Garantia	60,00
						R\$ 60,00	1 hr		R\$ 195,00

Observações

1 pastilha de freio
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 60,00

Peças: R\$ 135,00

Total: R\$ 195,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 130 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	14:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 130	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	14:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:57	NILSON	OS APROVADA: 130	CLIENTE
28/04/2022	15:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	15:29	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 130	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:24	NILSON	NOTA FISCAL OS130P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:24	NILSON	NOTA FISCAL OS130M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 130	CLIENTE
29/04/2022	15:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 130	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 13:59. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:57****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 11:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
224	Genuina	Gaus	Lâmpada H1	2,00	26,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	52,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 52,00

Observações

2 lâmpada h1

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 52,00

Total: R\$ 52,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:36	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 131 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	13:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 131	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:59	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:57	NILSON	OS APROVADA: 131	CLIENTE
28/04/2022	11:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 131	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:24	NILSON	NOTA FISCAL OS131P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:24	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 131	CLIENTE
29/04/2022	15:24	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 131	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 13:54. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:38****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:56****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 11:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
223	Genuina	Osram	Lâmpada H1	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 30,00

Observações

1 lâmpada h1 f. alto

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 30,00

Total: R\$ 30,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:38	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 132 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	13:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 132	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:54	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:56	NILSON	OS APROVADA: 132	CLIENTE
28/04/2022	11:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 132	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:23	NILSON	NOTA FISCAL OS132P.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:23	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 132	CLIENTE
29/04/2022	15:23	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 132	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.ADM. PLANEJAMENTO CONTROLADORIA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0003

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam: 1181294859

Placa: QMV-1243

Modelo: Weekend Adventure

Tipo Combustível: Flex

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD37417DK5104413

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 52791

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 13:49. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 09:44****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:56****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 11:38****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
222	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		280,00	2 Hrs	Sem Garantia	280,00
						R\$ 280,00	2 hr		R\$ 280,00

Observações

1 guincho viçosa x paula cândido

Totais

Mão de obra: R\$ 280,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 280,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	09:44	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 133 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	13:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 133	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:49	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:56	NILSON	OS APROVADA: 133	CLIENTE
28/04/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 133	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:22	NILSON	NOTA FISCAL OS133M.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:22	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 133	CLIENTE
29/04/2022	15:22	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 133	CLIENTE

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0011

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam: 1003115516

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM693388EB956883

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 467316

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 13:16. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 13:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:55****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 12:49****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 134

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
29	Mao De Obra		Reparar - Reprogramação Sistema No Modulo	1,00		1200,00	1 Hr	90 Dias	1200,00
						R\$ 1200,00	1 hr		R\$ 1200,00

Observações

reprogramação módulo motor

Totais

Mão de obra: R\$ 1200,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1200,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	13:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 134 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	13:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 134	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:55	NILSON	OS APROVADA: 134	CLIENTE
28/04/2022	12:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	12:49	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 134	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	15:21	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e P PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	15:21	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 134	CLIENTE
29/04/2022	15:21	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 134	CLIENTE

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0027

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 9989944766

Placa: OXC-5174

Modelo: Of 1519 R.Ore

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM384069EB946075

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/04/2022 às 13:39. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 25/04/2022 às 13:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/04/2022 às 10:55****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/04/2022 às 13:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 29/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
96	Original	Bosch	Sensor De Rotação	1,00	822,00		Sem M. Obra	90 Dias	822,00
27	Mao De Obra		Regular - Rastreamento Do Sistema Eletronico	1,00		209,00	1 Hr	Guincho	209,00
01	Mao De Obra		Substituir - Mao De Obra	1,00		250,00	1 Hr	Guincho	250,00
						R\$ 459,00	2 hr		R\$ 1281,00

Observações

1 sensor de rotação do motor
1 rastreamento eletrônico
serviços

Totais

Mão de obra: R\$ 459,00

Peças: R\$ 822,00

Total: R\$ 1281,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
25/04/2022	13:29	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 135 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/04/2022	13:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
25/04/2022	13:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	10:55	NILSON	OS APROVADA: 135	CLIENTE
28/04/2022	12:54	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:03	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	13:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	14:01	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e PREFEITURA DE PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	14:01	NILSON	NOTA FISCAL NF-e MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/04/2022	14:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 135	CLIENTE
29/04/2022	14:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 135	CLIENTE

**VISOM**

71.331.359/0001-90

Presidente Humberto De Alencar Castelo Branco

Viosa - MG

(31) 38912300

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0047

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0008

Modelo: Patro Ruralminas

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 10

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 28/04/2022 às 16:52. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/04/2022 às 08:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 16:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/04/2022 às 09:45****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/04/2022 às 30/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
5	Genuina	Vetroex	Parabrisa	2,00	1975,00		Sem M. Obra	Guincho[1000KM]	3950,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3950,00

Observações

vidros para patrol colocação

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 3950,00

Total: R\$ 3950,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/04/2022	08:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 136 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
28/04/2022	16:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 136	ESTABELECIMENTO
28/04/2022	16:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:09	NILSON	OS APROVADA: 136	CLIENTE
30/04/2022	09:45	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	09:45	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 136	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	10:02	NILSON	NOTA FISCAL 31220471331359000190550010000079431137953920-nfe.pdf 136.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/04/2022	10:02	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 136	CLIENTE
30/04/2022	10:02	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 136	CLIENTE

**VISOM**

71.331.359/0001-90

Presidente Humberto De Alencar Castelo Branco

Vicosa - MG

(31) 38912300

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0020

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1162785265

Placa: QOY-6131

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93ZA01LFOK8933759

Ano de fabricação: 2018

KM/Horímetro (OS): 26300

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 29/04/2022 às 12:14. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/04/2022 às 08:36****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 16:10****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/04/2022 às 09:39****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/04/2022 às 30/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
03	Original	Vetroex	Fixador Janela Lateral Movel	3,00	1850,00		Sem M. Obra	Guincho[1000KM]	5550,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 5550,00

Observações

janelas
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 5550,00

Total: R\$ 5550,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/04/2022	08:36	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 137 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
29/04/2022	12:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 137	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	12:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:10	NILSON	OS APROVADA: 137	CLIENTE
30/04/2022	09:38	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	09:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 137	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	10:01	NILSON	NOTA FISCAL 31220471331359000190550010000079441124836013-nfe.pdf 137.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/04/2022	10:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 137	CLIENTE
30/04/2022	10:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 137	CLIENTE

**VISOM**

71.331.359/0001-90

Presidente Humberto De Alencar Castelo Branco

Vicosa - MG

(31) 38912300

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0027

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 9989944766

Placa: OXC-5174

Modelo: Of 1519 R.Ore

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BM384069EB946075

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 29/04/2022 às 12:13. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/04/2022 às 08:37****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/04/2022 às 16:09****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/04/2022 às 09:43****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/04/2022 às 30/04/2022**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 138

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
02	Original	Vetroex	Borracha Da Janela Lateral Traseira	1,00	1850,00		Sem M. Obra	Guincho[1000KM]	1850,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1850,00

Observações

janelas
mão de obra

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1850,00

Total: R\$ 1850,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
26/04/2022	08:37	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 138 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
29/04/2022	12:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	12:13	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
29/04/2022	16:09	NILSON	OS APROVADA: 138	CLIENTE
30/04/2022	09:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	09:43	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
30/04/2022	10:00	NILSON	NOTA FISCAL 31220471331359000190550010000079421508586701-nfe.pdf 138.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/04/2022	10:01	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 138	CLIENTE
30/04/2022	10:01	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 138	CLIENTE