

**EUDES JOSE DE ANDRADE**

12.940.833/0001-11

Vereador Jose Manoel

Guiricema - MG

(32) 999419445

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0025

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8I 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 30

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 25/03/2022 às 13:39. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/03/2022 às 13:03****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/05/2022 às 16:12****Serviço/Peça entregue por oficina em 30/06/2022 às 09:52****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/06/2022 às 30/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

25/03/2022	13:39	FINALIZADA	R\$ 1320,00	EUDES JOSE DE ANDRADE	
30/03/2022	09:42	NEGADA	R\$ 1800,00	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	
30/03/2022	09:07	NEGADA	R\$ 1400,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica				Categoria serviço: Corretiva					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
116	Mao De Obra		Substituir - Reprogramação Do Modulo Da Injeção	1,00		1320,00	1 Hr	Guincho	1320,00
						R\$ 1320,00	1 hr		R\$ 1320,00

Observações

Reprogramação módulo motor

Totais

Mão de obra: R\$ 1320,00 Peças: R\$ 0,00 Total: R\$ 1320,00

Histórico da OS

OS N° 87

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
24/03/2022	13:03	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 87 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
25/03/2022	13:39	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 87	ESTABELECIMENTO
25/03/2022	13:39	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	12:02	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
30/03/2022	13:25	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
30/03/2022	16:38	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	13:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	13:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	14:58	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	15:29	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
31/03/2022	17:16	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
28/04/2022	11:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
29/04/2022	13:51	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
29/04/2022	16:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
29/04/2022	16:11	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
29/04/2022	16:22	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
30/04/2022	09:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
30/04/2022	10:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
17/05/2022	08:55	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
26/05/2022	10:00	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/05/2022	16:12	NILSON	OS APROVADA: 87	CLIENTE
30/06/2022	09:51	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
30/06/2022	09:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 87	ESTABELECIMENTO
30/06/2022	10:17	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e PREFEITURA DE PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
30/06/2022	10:17	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 87	CLIENTE
30/06/2022	10:17	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 87	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0025

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 30

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 30/03/2022 às 09:07. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/03/2022 às 14:48**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
116	Mao De Obra		Substituir - Reprogramação Do Modulo Da Injeção	1,00		1400,00	2 Hrs	Sem Garantia	1400,00
						R\$ 1400,00	2 hr		R\$ 1400,00

Observações

Reprogramação módulo motor

Totais

Mão de obra: R\$ 1400,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1400,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
28/03/2022	14:48	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 87	CLIENTE
30/03/2022	09:07	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 87	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:07	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0025

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010419592

Placa: PUC-5113

Modelo: Volare V8I 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049363

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 30

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 30/03/2022 às 09:42. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/03/2022 às 14:48**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 87

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
116	Mao De Obra		Substituir - Reprogramação Do Modulo Da Injeção	1,00		1800,00	2 Hrs	Guincho	1800,00
						R\$ 1800.00	2 hr		R\$ 1800.00

Observações

Reprogramação módulo motor

Totais

Mão de obra: R\$ 1800,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1800,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
28/03/2022	14:48	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 87	CLIENTE
30/03/2022	09:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 87	ESTABELECIMENTO
30/03/2022	09:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**TAQUIMA DIESEL**

06.123.393/0001-07

Alberto Rodrigues Baiao

Uba - MG

(32) 35313889

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2823

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/06/2022 às 15:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 03/06/2022 às 13:16****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/06/2022 às 15:31****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/06/2022 às 09:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/06/2022 às 28/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

07/06/2022	15:41	FINALIZADA	R\$ 5418,00	TAQUIMA DIESEL	
07/06/2022	15:41	NEGADA	R\$ 0,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	
21/06/2022	15:04	NEGADA	R\$ 5746,00	MULTI PEÇAS DIESEL	
07/06/2022	15:41	NEGADA	R\$ 0,00	RETÍFICA RIO BRANCO	
07/06/2022	16:38	NEGADA	R\$ 5602,00	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
26	Original	Original	03L129795-Vedacao	1,00	12,00		Sem M. Obra	90 Dias	12,00
128	Original	Original	059145865-Anel Vedacao	1,00	24,00		Sem M. Obra	90 Dias	24,00
131	Original	Original	Diafragma Cuica Freio 7"	1,00	72,00		Sem M. Obra	90 Dias	72,00
158	Original	Original	Jogo Reparo Valvula 4 Circuitos	1,00	68,00		Sem M. Obra	90 Dias	68,00
162	Mao De Obra		Substituir - Serviço Regulagem De Bomba	1,00		1440,00	6 Hrs	90 Dias	1440,00
177	Original	Original	Vedador De Pó	6,00	6,00		Sem M. Obra	90 Dias	36,00
179	Original	Original	N90043201-Anel Vedacao	6,00	6,00		Sem M. Obra	90 Dias	36,00
211	Original	Original	Jogo Mola Alavanca	1,00	420,00		Sem M. Obra	90 Dias	420,00
569	Original	Original	Filtro De Ar Regulaodr E Lubrificador	1,00	286,00		Sem M. Obra	90 Dias	286,00
1311	Original	Original	Pino Da Mola Dianteira	1,00	68,00		Sem M. Obra	90 Dias	68,00
1326	Original	Original	Mangueira Filtro De Ar	1,00	38,00		Sem M. Obra	90 Dias	38,00
1362	Original	Original	Jogo De Valvula B4t 5,5/6 5/7,0	1,00	178,00		Sem M. Obra	90 Dias	178,00
1675	Original	Original	Modulo De Controle De Ar	1,00	220,00		Sem M. Obra	90 Dias	220,00
2727	Original	Original	Reparo Valvula E-Apu	6,00	128,00		Sem M. Obra	90 Dias	768,00
2978	Original	Original	Bico De Corte N° 10	6,00	276,00		Sem M. Obra	90 Dias	1656,00
4410	Original	Original	03L115389h-Filtro De Oleo	1,00	96,00		Sem M. Obra	90 Dias	96,00

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
						R\$ 1440,00	6 hr		R\$ 5418,00

Observações

1 JUNTA DA TAMPA DO CORPO REG.
1 ANEL DO FLANGE
1 MEMBRANA LDA
1 JOGO DE REPARO
1 REG. BOMBA E BICOS INJETOR
6 ARRUELA RET.
6 ARRUELA DO BICO
1 ALAVANCA DE ROTAÇÃO
1 FILTRO DE AR
1 PINO DE BLOQUEIO
1 FILTRO COMB.
1 VALVULA DE RETONO
1 FILTRO DE AR INTERNO
6 REPARO DO PORTA INJETOR
6 BICO INJETOR
1 FILTRO COMBUSTIVEL
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1440,00 Peças: R\$ 3978,00 Total: R\$ 5418,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
03/06/2022	13:16	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 175 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
07/06/2022	15:41	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 175	ESTABELECIMENTO
07/06/2022	15:41	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	13:58	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
24/06/2022	13:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
24/06/2022	14:01	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
24/06/2022	14:07	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
24/06/2022	16:33	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
24/06/2022	16:33	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	08:10	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	10:13	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	10:16	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	10:46	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	10:59	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	12:43	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	13:24	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	14:05	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	15:09	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/06/2022	15:31	NILSON	OS APROVADA: 175	CLIENTE
28/06/2022	09:05	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/06/2022	09:15	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
28/06/2022	09:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 175	ESTABELECIMENTO
28/06/2022	09:27	NILSON	NOTA FISCAL NF-1069.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/06/2022	09:27	NILSON	NOTA FISCAL 31220606123393000107550010000037191000260336-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/06/2022	09:28	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 175	CLIENTE
28/06/2022	09:28	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 175	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2823

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/06/2022 às 16:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 07/06/2022 às 15:46****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
26	Original	Original	03L129795-Vedacao	1,00	15,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	15,00
128	Original	Original	059145865-Anel Vedacao	1,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	28,00
131	Original	Original	Diafragma Cuica Freio 7"	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
158	Original	Original	Jogo Reparo Valvula 4 Circuitos	1,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	70,00
162	Mao De Obra		Substituir - Serviço Regulagem De Bomba	1,00		1500,00	6 Hrs	Sem Garantia	1500,00
177	Original	Original	Vedador De Pó	6,00	8,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	48,00
179	Original	Original	N90043201-Anel Vedacao	6,00	8,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	48,00
211	Original	Original	Jogo Mola Alavanca	1,00	450,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	450,00
569	Original	Original	Filtro De Ar Regulaodr E Lubrificador	1,00	290,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	290,00
1311	Original	Original	Pino Da Mola Dianteira	1,00	70,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	70,00
1326	Original	Original	Mangueira Filtro De Ar	1,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
1362	Original	Original	Jogo De Valvula B4t 5,5/6 5/7,0	1,00	180,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	180,00
1675	Original	Original	Modulo De Controle De Ar	1,00	230,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	230,00
2727	Original	Original	Reparo Valvula E-Apu	6,00	130,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	780,00
2978	Original	Original	Bico De Corte N° 10	6,00	280,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1680,00
4410	Original	Original	03L115389h-Filtro De Oleo	1,00	98,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	98,00
						R\$ 1500,00	6 hr		R\$ 5602,00

Observações

- 1 JUNTA DA TAMPA DO CORPO REG.
- 1 ANEL DO FLANGE
- 1 MEMBRANA LDA
- 1 JOGO DE REPARO
- 1 REG. BOMBA E BICOS INJETOR
- 6 ARRUELA RET.
- 6 ARRUELA DO BICO
- 1 ALAVANCA DE ROTAÇÃO
- 1 FILTRO DE AR
- 1 PINO DE BLOQUEIO
- 1 FILTRO COMB.
- 1 VALVULA DE RETONO
- 1 FILTRO DE AR INTERNO
- 6 REPARO DO PORTA INJETOR
- 6 BICO INJETOR
- 1 FILTRO COMBUSTIVEL
- MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1500,00

Peças: R\$ 4102,00

Total: R\$ 5602,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/06/2022	15:46	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 175	CLIENTE
07/06/2022	16:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 175	ESTABELECIMENTO
07/06/2022	16:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2823

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/06/2022 às 15:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 09/06/2022 às 13:45****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
26	Original	Original	03L129795-Vedacao	1,00					0,00
128	Original	Original	059145865-Anel Vedacao	1,00					0,00
131	Original	Original	Diafragma Cuica Freio 7"	1,00					0,00
158	Original	Original	Jogo Reparo Valvula 4 Circuitos	1,00					0,00
162	Mao De Obra		Substituir - Serviço Regulagem De Bomba	1,00					0,00
177	Original	Original	Vedador De Pó	6,00					0,00
179	Original	Original	N90043201-Anel Vedacao	6,00					0,00
211	Original	Original	Jogo Mola Alavanca	1,00					0,00
569	Original	Original	Filtro De Ar Regulaodr E Lubrificador	1,00					0,00
1311	Original	Original	Pino Da Mola Dianteira	1,00					0,00
1326	Original	Original	Mangueira Filtro De Ar	1,00					0,00
1362	Original	Original	Jogo De Valvula B4t 5,5/6 5/7,0	1,00					0,00
1675	Original	Original	Modulo De Controle De Ar	1,00					0,00
2727	Original	Original	Reparo Valvula E-Apu	6,00					0,00
2978	Original	Original	Bico De Corte N° 10	6,00					0,00
4410	Original	Original	03L115389h-Filtro De Oleo	1,00					0,00
					R\$ 0,00	Sem M. Obra			R\$ 0,00

Observações

- 1 JUNTA DA TAMPA DO CORPO REG.
- 1 ANEL DO FLANGE
- 1 MEMBRANA LDA
- 1 JOGO DE REPARO
- 1 REG. BOMBA E BICOS INJETOR
- 6 ARRUELA RET.
- 6 ARRUELA DO BICO
- 1 ALAVANCA DE ROTAÇÃO
- 1 FILTRO DE AR
- 1 PINO DE BLOQUEIO
- 1 FILTRO COMB.
- 1 VALVULA DE RETONO
- 1 FILTRO DE AR INTERNO
- 6 REPARO DO PORTA INJETOR
- 6 BICO INJETOR
- 1 FILTRO COMBUSTIVEL
- MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
09/06/2022	13:45	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 175	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosa - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2823

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/06/2022 às 15:04. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 09:01**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
26	Original	Original	03L129795-Vedacao	1,00	14,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	14,00
128	Original	Original	059145865-Anel Vedacao	1,00	26,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	26,00
131	Original	Original	Diafragma Cuica Freio 7"	1,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
158	Original	Original	Jogo Reparo Valvula 4 Circuitos	1,00	72,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	72,00
162	Mao De Obra		Substituir - Serviço Regulagem De Bomba	1,00		1540,00	7 Hrs	Sem Garantia	1540,00
177	Original	Original	Vedador De Pó	6,00	7,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	42,00
179	Original	Original	N90043201-Anel Vedacao	6,00	7,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	42,00
211	Original	Original	Jogo Mola Alavanca	1,00	430,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	430,00
569	Original	Original	Filtro De Ar Regulaodr E Lubrificador	1,00	290,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	290,00
1311	Original	Original	Pino Da Mola Dianteira	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
1326	Original	Original	Mangueira Filtro De Ar	1,00	42,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	42,00
1362	Original	Original	Jogo De Valvula B4t 5,5/6 5/7,0	1,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	185,00
1675	Original	Original	Modulo De Controle De Ar	1,00	240,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	240,00
2727	Original	Original	Reparo Valvula E-Apu	6,00	140,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	840,00
2978	Original	Original	Bico De Corte N° 10	6,00	285,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1710,00
4410	Original	Original	03L115389h-Filtro De Oleo	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
						R\$ 1540,00	7 hr		R\$ 5746,00

Observações

- 1 JUNTA DA TAMPA DO CORPO REG.
- 1 ANEL DO FLANGE
- 1 MEMBRANA LDA
- 1 JOGO DE REPARO
- 1 REG. BOMBA E BICOS INJETOR
- 6 ARRUELA RET.
- 6 ARRUELA DO BICO
- 1 ALAVANCA DE ROTAÇÃO
- 1 FILTRO DE AR
- 1 PINO DE BLOQUEIO
- 1 FILTRO COMB.
- 1 VALVULA DE RETONO
- 1 FILTRO DE AR INTERNO
- 6 REPARO DO PORTA INJETOR
- 6 BICO INJETOR
- 1 FILTRO COMBUSTIVEL
- MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 1540,00

Peças: R\$ 4206,00

Total: R\$ 5746,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	09:01	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 175	CLIENTE
21/06/2022	15:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 175	ESTABELECIMENTO
21/06/2022	15:04	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0048

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0004

Modelo: Motoniveladora

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 2823

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 07/06/2022 às 15:41. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 09:01**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
26	Original	Original	03L129795-Vedacao	1,00					0,00
128	Original	Original	059145865-Anel Vedacao	1,00					0,00
131	Original	Original	Diafragma Cuica Freio 7"	1,00					0,00
158	Original	Original	Jogo Reparo Valvula 4 Circuitos	1,00					0,00
162	Mao De Obra		Substituir - Serviço Regulagem De Bomba	1,00					0,00
177	Original	Original	Vedador De Pó	6,00					0,00
179	Original	Original	N90043201-Anel Vedacao	6,00					0,00
211	Original	Original	Jogo Mola Alavanca	1,00					0,00
569	Original	Original	Filtro De Ar Regulaodr E Lubrificador	1,00					0,00
1311	Original	Original	Pino Da Mola Dianteira	1,00					0,00
1326	Original	Original	Mangueira Filtro De Ar	1,00					0,00
1362	Original	Original	Jogo De Valvula B4t 5,5/6 5/7,0	1,00					0,00
1675	Original	Original	Modulo De Controle De Ar	1,00					0,00
2727	Original	Original	Reparo Valvula E-Apu	6,00					0,00
2978	Original	Original	Bico De Corte N° 10	6,00					0,00
4410	Original	Original	03L115389h-Filtro De Oleo	1,00					0,00
					R\$ 0,00	Sem M. Obra			R\$ 0,00

Observações

1 JUNTA DA TAMPA DO CORPO REG.
1 ANEL DO FLANGE
1 MEMBRANA LDA
1 JOGO DE REPARO
1 REG. BOMBA E BICOS INJETOR
6 ARRUELA RET.
6 ARRUELA DO BICO
1 ALAVANCA DE ROTAÇÃO
1 FILTRO DE AR
1 PINO DE BLOQUEIO
1 FILTRO COMB.
1 VALVULA DE RETONO
1 FILTRO DE AR INTERNO
6 REPARO DO PORTA INJETOR
6 BICO INJETOR
1 FILTRO COMBUSTIVEL
MÃO DE OBRA

Totais**Mão de obra: R\$ 0,00****Peças: R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Histórico da OS**

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	09:01	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 175	CLIENTE

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 09/06/2022 às 16:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 07/06/2022 às 10:24****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/06/2022 às 14:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/06/2022 às 15:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/06/2022 às 29/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

09/06/2022	16:06	FINALIZADA	R\$ 4620,00	RETÍFICA RIO BRANCO	
09/06/2022	16:06	NEGADA	R\$ 0,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	
21/06/2022	15:09	NEGADA	R\$ 5040,00	MULTI PEÇAS DIESEL	
20/06/2022	15:08	NEGADA	R\$ 4640,00	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	
09/06/2022	16:06	NEGADA	R\$ 0,00	AUTO MECANICA ROQUE	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica				Categoria serviço: Corretiva					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00		4620,00	2 Dias	90 Dias[10000KM]	4620,00
						R\$ 4620,00	48 hr		R\$ 4620,00

Observações

RETIFICA EM MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 4620,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 4620,00

Histórico da OS

OS N° 176

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
07/06/2022	10:24	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 176 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
09/06/2022	16:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 176	ESTABELECIMENTO
09/06/2022	16:06	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	14:01	NILSON	OS APROVADA: 176	CLIENTE
29/06/2022	15:04	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
29/06/2022	15:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 176	ESTABELECIMENTO
29/06/2022	15:36	NILSON	NOTA FISCAL NFS-e 186.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/06/2022	15:36	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 176	CLIENTE
29/06/2022	15:36	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 176	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 09/06/2022 às 16:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 09:06**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

RETIFICA EM MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	09:06	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 176	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 15:08. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 09:06****Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00		4640,00	20 Hrs	Sem Garantia	4640,00
						R\$ 4640,00	20 hr		R\$ 4640,00

Observações

RETIFICA EM MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 4640,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 4640,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	09:06	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 176	CLIENTE
20/06/2022	15:08	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 176	ESTABELECIMENTO
20/06/2022	15:08	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/06/2022 às 15:09. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:58**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00		5040,00	3 Dias	Sem Garantia	5040,00
						R\$ 5040,00	72 hr		R\$ 5040,00

Observações

RETIFICA EM MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 5040,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 5040,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:58	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 176	CLIENTE
21/06/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 176	ESTABELECIMENTO
21/06/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0012

Marca: New Holland

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0018

Modelo: Trator

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 6360

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 09/06/2022 às 16:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:59**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
01	Mao De Obra		Reparar - Mão De Obra	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

RETIFICA EM MOTOR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:59	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 176	CLIENTE

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 09:23****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/06/2022 às 14:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 24/06/2022 às 17:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/06/2022 às 27/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

20/06/2022	14:56	FINALIZADA	R\$ 1457,00	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	
20/06/2022	14:56	NEGADA	R\$ 0,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	
21/06/2022	15:11	NEGADA	R\$ 1560,00	MULTI PEÇAS DIESEL	
22/06/2022	11:34	NEGADA	R\$ 1580,00	AUTO MECANICA ROQUE	
20/06/2022	14:56	NEGADA	R\$ 0,00	RETÍFICA RIO BRANCO	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica				Categoria serviço: Corretiva					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
119	Original	Tramontina	Chave De Roda	1,00	329,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	329,00
120	Original	Bovenau	Macaco	1,00	399,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	399,00
121	Original	Vetor	Palheta Limpador Do Para-Brisa Grande	2,00	179,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	358,00
122	Original	Cofran	Lanterna Traseira	6,00	55,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	330,00
123	Genuina	Sabo	Retentor	1,00	23,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	23,00
124	Original	Tek Bond	Cola Tek Bond 20Gr	1,00	18,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	18,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1457,00

Observações

- 1 CHAVE DE RODA
- 1 MACACO GARRAFA
- 2 PALHETA DO LIMPADO
- 6 LANTERNA TRASEIRA
- 1 SUPER BONDER
- 1 RETENTOR DE PORTA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1457,00

Total: R\$ 1457,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	09:23	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 178 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
20/06/2022	14:56	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 178	ESTABELECIMENTO
20/06/2022	14:56	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	14:01	NILSON	OS APROVADA: 178	CLIENTE
24/06/2022	17:20	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	17:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 178	ESTABELECIMENTO
27/06/2022	13:43	NILSON	NOTA FISCAL OS178P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/06/2022	13:43	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 178	CLIENTE
27/06/2022	13:43	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 178	CLIENTE

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8I 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:35**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 178

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
119	Original	Tramontina	Chave De Roda	1,00					0,00
120	Original	Bovenau	Macaco	1,00					0,00
121	Original	Vetor	Palheta Limpador Do Para-Brisa Grande	2,00					0,00
122	Original	Cofran	Lanterna Traseira	6,00					0,00
123	Genuina	Sabo	Retentor	1,00					0,00
124	Original	Tek Bond	Cola Tek Bond 20Gr	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

1 CHAVE DE RODA
1 MACACO GARRAFA
2 PALHETA DO LIMPADO
6 LANTERNA TRASEIRA
1 SUPER BONDER
1 RETENTOR DE PORTA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:35	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 178	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/06/2022 às 11:34. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:36**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
119	Original	Tramontina	Chave De Roda	1,00	350,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	350,00
120	Original	Bovenau	Macaco	1,00	450,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	450,00
121	Original	Vetor	Palheta Limpador Do Para-Brisa Grande	2,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	370,00
122	Original	Cofran	Lanterna Traseira	6,00	60,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	360,00
123	Genuina	Sabo	Retentor	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
124	Original	Tek Bond	Cola Tek Bond 20Gr	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1580,00

Observações

- 1 CHAVE DE RODA
- 1 MACACO GARRAFA
- 2 PALHETA DO LIMPADO
- 6 LANTERNA TRASEIRA
- 1 SUPER BONDER
- 1 RETENTOR DE PORTA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1580,00

Total: R\$ 1580,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:36	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 178	CLIENTE
22/06/2022	11:34	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 178	ESTABELECIMENTO
22/06/2022	11:34	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/06/2022 às 15:11. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:57**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
119	Original	Tramontina	Chave De Roda	1,00	340,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	340,00
120	Original	Bovenau	Macaco	1,00	410,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	410,00
121	Original	Vetor	Palheta Limpador Do Para-Brisa Grande	2,00	185,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	370,00
122	Original	Cofran	Lanterna Traseira	6,00	65,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	390,00
123	Genuina	Sabo	Retentor	1,00	28,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	28,00
124	Original	Tek Bond	Cola Tek Bond 20Gr	1,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	22,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1560,00

Observações

- 1 CHAVE DE RODA
- 1 MACACO GARRAFA
- 2 PALHETA DO LIMPADO
- 6 LANTERNA TRASEIRA
- 1 SUPER BONDER
- 1 RETENTOR DE PORTA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1560,00

Total: R\$ 1560,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:57	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 178	CLIENTE
21/06/2022	15:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 178	ESTABELECIMENTO
21/06/2022	15:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0026

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam: 1010418219

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8l 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 93PB58M1MEC049362

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 77844

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:56. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:58**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
119	Original	Tramontina	Chave De Roda	1,00					0,00
120	Original	Bovenau	Macaco	1,00					0,00
121	Original	Vetor	Palheta Limpador Do Para-Brisa Grande	2,00					0,00
122	Original	Cofran	Lanterna Traseira	6,00					0,00
123	Genuina	Sabo	Retentor	1,00					0,00
124	Original	Tek Bond	Cola Tek Bond 20Gr	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

- 1 CHAVE DE RODA
- 1 MACACO GARRAFA
- 2 PALHETA DO LIMPADO
- 6 LANTERNA TRASEIRA
- 1 SUPER BONDER
- 1 RETENTOR DE PORTA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:58	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 178	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:16. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 09:27****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/06/2022 às 14:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 24/06/2022 às 17:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/06/2022 às 27/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

20/06/2022	14:16	FINALIZADA	R\$ 619,00	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	
22/06/2022	11:35	NEGADA	R\$ 680,00	AUTO MECANICA ROQUE	
20/06/2022	14:16	NEGADA	R\$ 0,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	
21/06/2022	15:11	NEGADA	R\$ 644,00	MULTI PEÇAS DIESEL	
20/06/2022	16:27	NEGADA	R\$ 699,00	RETÍFICA RIO BRANCO	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica				Categoria serviço: Corretiva					
Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
117	Genuina	Kit Cia	Barra De Direção	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
118	Genuina	Universal	Fusivel De Lamina	20,00	1,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 619,00

Observações

1 BARRA DE DIREÇÃO
20 FUSÍVEL DE LÂMINA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00	Peças: R\$ 619,00	Total: R\$ 619,00
-----------------------	-------------------	-------------------

Histórico da OS

OS N° 179

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	09:27	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 179 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
20/06/2022	14:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 179	ESTABELECIMENTO
20/06/2022	14:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	14:01	NILSON	OS APROVADA: 179	CLIENTE
24/06/2022	17:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	17:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 179	ESTABELECIMENTO
27/06/2022	13:42	NILSON	NOTA FISCAL OS179P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/06/2022	13:42	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 179	CLIENTE
27/06/2022	13:42	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 179	CLIENTE

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 16:27. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:36**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 179

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
117	Genuina	Kit Cia	Barra De Direção	1,00	519,00		Sem M. Obra	90 Dias	519,00
118	Genuina	Universal	Fusivel De Lamina	20,00	9,00		Sem M. Obra	90 Dias[10000KM]	180,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 699,00

Observações

1 BARRA DE DIREÇÃO
20 FUSÍVEL DE LÂMINA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 699,00

Total: R\$ 699,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:36	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 179	CLIENTE
20/06/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 179	ESTABELECIMENTO
20/06/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/06/2022 às 15:11. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:56**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 179

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
117	Genuina	Kit Cia	Barra De Direção	1,00	620,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	620,00
118	Genuina	Universal	Fusivel De Lamina	20,00	1,20		Sem M. Obra	Sem Garantia	24,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 644,00

Observações

1 BARRA DE DIREÇÃO
20 FUSÍVEL DE LÂMINA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 644,00

Total: R\$ 644,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:56	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 179	CLIENTE
21/06/2022	15:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 179	ESTABELECIMENTO
21/06/2022	15:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:16. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:56**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 179

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
117	Genuina	Kit Cia	Barra De Direção	1,00					0,00
118	Genuina	Universal	Fusivel De Lamina	20,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

1 BARRA DE DIREÇÃO
20 FUSÍVEL DE LÂMINA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:56	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 179	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0014

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 8

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/06/2022 às 11:35. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:35**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 179

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
117	Genuina	Kit Cia	Barra De Direção	1,00	650,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	650,00
118	Genuina	Universal	Fusivel De Lamina	20,00	1,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
						R\$ 0.00	Sem M. Obra		R\$ 680.00

Observações

1 BARRA DE DIREÇÃO
20 FUSÍVEL DE LÂMINA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 680,00

Total: R\$ 680,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:35	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 179	CLIENTE
22/06/2022	11:35	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 179	ESTABELECIMENTO
22/06/2022	11:35	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**ROBSON AUTOPEÇAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

Dados do Cliente

PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Finalizada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 09:33****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 24/06/2022 às 14:01****Serviço/Peça entregue por oficina em 24/06/2022 às 17:48****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/06/2022 às 27/06/2022**

Participaram da escolha do 'Melhor Orçamento' os fornecedores abaixo, com seus respectivos orçamentos

20/06/2022	14:06	FINALIZADA	R\$ 593,95	ROBSON AUTOPECAS E MECANICA	
20/06/2022	14:06	NEGADA	R\$ 0,00	DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS	
21/06/2022	15:14	NEGADA	R\$ 693,00	MULTI PEÇAS DIESEL	
20/06/2022	14:06	NEGADA	R\$ 0,00	RETÍFICA RIO BRANCO	
22/06/2022	11:38	NEGADA	R\$ 625,00	AUTO MECANICA ROQUE	PRIMEIRO ORÇAMENTO

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
110	Genuina	Skf	Rolamento 6202	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
111	Genuina	Skf	Rolamento 6003	1,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	20,00
112	Genuina	Gaus	Rolamento 6303	1,00	35,95		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,95
113	Genuina	Vetor	Rolamento Bomba Trigial 750 6208 Zzc3	1,00	78,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	78,00
114	Original	Loctite	Cola De Silicone Loctite 598	1,00	75,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	75,00
115	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		365,00	5 Hrs	Sem Garantia	365,00
						R\$ 365,00	5 hr		R\$ 593,95

Observações

1 ROLAMENTO SKF6202
1 ROLAMENTO SKF6003
1 ROLAMENTO GAUS 6303
1 ROLAMENTO VTR6208
1 SOLDA DO CARTER
1 LOCTITE BLACK 70G
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 365,00

Peças: R\$ 228,95

Total: R\$ 593,95

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	09:33	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 180 PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
20/06/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 180	ESTABELECIMENTO
20/06/2022	14:06	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	14:01	NILSON	OS APROVADA: 180	CLIENTE
24/06/2022	17:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	17:47	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
24/06/2022	17:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 180	ESTABELECIMENTO
27/06/2022	11:17	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [1292022]	ESTABELECIMENTO
27/06/2022	11:18	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS (PDF)]	ESTABELECIMENTO
27/06/2022	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS180P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/06/2022	13:31	NILSON	NOTA FISCAL OS180MO.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/06/2022	13:32	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 180	CLIENTE
27/06/2022	13:32	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 180	CLIENTE

**AUTO MECANICA ROQUE**

13.754.298/0001-77

15 De Novembro

Paula Candido - MG

(32) 999850606

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 22/06/2022 às 11:38. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:33**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 180

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
110	Genuina	Skf	Rolamento 6202	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
111	Genuina	Skf	Rolamento 6003	1,00	25,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	25,00
112	Genuina	Gaus	Rolamento 6303	1,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
113	Genuina	Vetor	Rolamento Bomba Trigial 750 6208 Zzc3	1,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
114	Original	Loctite	Cola De Silicone Loctite 598	1,00	80,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	80,00
115	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		375,00	5 Hrs	Sem Garantia	375,00
						R\$ 375,00	5 hr		R\$ 625,00

Observações

1 ROLAMENTO SKF6202
1 ROLAMENTO SKF6003
1 ROLAMENTO GAUS 6303
1 ROLAMENTO VTR6208
1 SOLDA DO CARTER
1 LOCTITE BLACK 70G
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 375,00

Peças: R\$ 250,00

Total: R\$ 625,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:33	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 180	CLIENTE
22/06/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 180	ESTABELECIMENTO
22/06/2022	11:38	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**RETÍFICA RIO BRANCO**

23.178.312/0001-95

Dona Augusta

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35591111

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/06/2022 às 15:34**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
110	Genuina	Skf	Rolamento 6202	1,00					0,00
111	Genuina	Skf	Rolamento 6003	1,00					0,00
112	Genuina	Gaus	Rolamento 6303	1,00					0,00
113	Genuina	Vetor	Rolamento Bomba Trigial 750 6208 Zzc3	1,00					0,00
114	Original	Loctite	Cola De Silicone Loctite 598	1,00					0,00
115	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

1 ROLAMENTO SKF6202
1 ROLAMENTO SKF6003
1 ROLAMENTO GAUS 6303
1 ROLAMENTO VTR6208
1 SOLDA DO CARTER
1 LOCTITE BLACK 70G
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
20/06/2022	15:34	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 180	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 21/06/2022 às 15:14. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:55**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 180

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
110	Genuina	Skf	Rolamento 6202	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
111	Genuina	Skf	Rolamento 6003	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
112	Genuina	Gaus	Rolamento 6303	1,00	40,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
113	Genuina	Vetor	Rolamento Bomba Trigial 750 6208 Zzc3	1,00	85,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	85,00
114	Original	Loctite	Cola De Silicone Loctite 598	1,00	88,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	88,00
115	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		420,00	6 Hrs	Sem Garantia	420,00
						R\$ 420,00	6 hr		R\$ 693,00

Observações

1 ROLAMENTO SKF6202
1 ROLAMENTO SKF6003
1 ROLAMENTO GAUS 6303
1 ROLAMENTO VTR6208
1 SOLDA DO CARTER
1 LOCTITE BLACK 70G
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 420,00

Peças: R\$ 273,00

Total: R\$ 693,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:55	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 180	CLIENTE
21/06/2022	15:14	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 180	ESTABELECIMENTO
21/06/2022	15:14	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

Dados do Cliente**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, 1939 - MG

(32) 35371317

Dados Veiculo

N° Cartão: 6364 0000 0000 0018

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Van

Renavam: 1145167087

Placa: PUK-7987

Modelo: Doblo

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 04/03/2022

Chassi: 9BD119609E1120785

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 211806

Dados da Ordem de Serviço

Entrada em 20/06/2022 às 14:06. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

Status: Negada**Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/06/2022 às 08:55**

Itens / Valores

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
110	Genuina	Skf	Rolamento 6202	1,00					0,00
111	Genuina	Skf	Rolamento 6003	1,00					0,00
112	Genuina	Gaus	Rolamento 6303	1,00					0,00
113	Genuina	Vetor	Rolamento Bomba Trigial 750 6208 Zzc3	1,00					0,00
114	Original	Loctite	Cola De Silicone Loctite 598	1,00					0,00
115	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00					0,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 0,00

Observações

1 ROLAMENTO SKF6202
1 ROLAMENTO SKF6003
1 ROLAMENTO GAUS 6303
1 ROLAMENTO VTR6208
1 SOLDA DO CARTER
1 LOCTITE BLACK 70G
MÃO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/06/2022	08:55	NILSON	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE VALORES - OS: 180	CLIENTE