

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0010

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam:

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 20/09/2022 às 09:15. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/08/2022 às 09:07****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:21****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 09:13****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
450	Genuina	Tutela	Oleo Engrenagem Tutela 75W80 Zc	3,00	36,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	108,00
451	Genuina	Fire	Bateria 60Ah.	1,00	340,00		Sem M. Obra	12 Meses	340,00
452	Genuina	Gb	Abracadeira De Aco	20,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
453	Genuina	Car80	Limpa Contatos	5,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
454	Genuina	Skf	Rolamento 6306	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
455	Genuina	Cofap	Cubo De Roda	1,00	122,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	122,00
456	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		430,00	5 Hrs	Sem Garantia	430,00
						R\$ 430,00	5 hr		R\$ 1320,00

Observações

1 CAIXA DE MARCHA  
3 OLEO TUTELA 90GL5  
1 MAO DE OBRA  
1 BATERIA FIRE  
20 ABRACADEIRA DE NYLON  
5 LIMPA CAMPO  
1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA  
1 CUBO DE RODA DIANTEIRA  
1 MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 430,00

Peças: R\$ 890,00

Total: R\$ 1320,00

Histórico da OS

# OS N° 72

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/08/2022	09:07	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 72   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
20/09/2022	09:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 72	ESTABELECIMENTO
20/09/2022	09:15	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	14:41	ESTABELECIMENTO	Aviso - Inserção de NF: Lido por ROBSON, CPF 091.016.967-50	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	08:21	NILSON	OS APROVADA: 72	CLIENTE
27/09/2022	09:11	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:12	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF SERVICOS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:13	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 72	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:39	NILSON	NOTA FISCAL OS 72P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:39	NILSON	NOTA FISCAL OS 72M.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:40	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: .3	CLIENTE
27/09/2022	09:40	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: .3	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E OBRA)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0062

Marca: Stihl

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0016

Modelo: Rocadeira Ka 120

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2021

KM/Horímetro (OS): 0

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/08/2022 às 18:11. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 17/08/2022 às 10:45****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 31/08/2022 às 16:35****Serviço/Peça entregue por oficina em 31/08/2022 às 18:17****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 02/09/2022 às 02/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

OS N° 103

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
72	Genuína	Lubrax	Óleo 2T (Frasco Com 500MI) - Marca: Lucheti	5,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	110,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 110,00

Observações

5 ÓLEO LUBRAX 2T

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 110,00

Total: R\$ 110,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
17/08/2022	10:45	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 103   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/08/2022	18:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 103	ESTABELECIMENTO
22/08/2022	18:11	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
31/08/2022	16:35	NILSON	OS APROVADA: 103	CLIENTE
31/08/2022	18:16	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
31/08/2022	18:17	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 103	ESTABELECIMENTO
02/09/2022	15:31	NILSON	NOTA FISCAL OS 103P.pdf VALIDADA	CLIENTE
02/09/2022	15:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 103	CLIENTE
02/09/2022	15:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 103	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0011

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam:

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 265668

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 30/08/2022 às 10:36. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/08/2022 às 09:29****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:18****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 09:31****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 135

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
800	Genuina	Dayco	Tensor.	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
801	Genuina	Dni	Rele 3 Pinos	1,00	43,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	43,00
802	Genuina	Universal	Cabo Da Fechadura	1,00	120,00		Sem M. Obra	Guincho	120,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 283,00

### Observações

## 1 TENCIONADOR DO ALTERNADOR

1 RELE

## 1 CABO DA MAÇANETA ABERTURA DA PORTA LATERAL

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 283,00**

**Total: R\$ 283,00**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
30/08/2022	09:29	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 135   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
30/08/2022	10:36	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
30/08/2022	10:36	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:44	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/09/2022	08:18	NILSON	OS APROVADA: 135	CLIENTE
27/09/2022	09:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 135	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	14:14	NILSON	NOTA FISCAL OS135P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:15	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 135	CLIENTE
27/09/2022	14:15	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 135	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0010

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Leve

Renavam:

Placa: GMG-9437

Modelo: Palio El

Tipo Combustível: Gasolina

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1998

KM/Horímetro (OS): 1

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 21/09/2022 às 09:25. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 30/08/2022 às 09:34****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:42****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 10:10****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva



# OS N° 136

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
10	Original	Fire	Bateria 60Ah.	1,00	340,00		Sem M. Obra	12 Meses	340,00
11	Genuina	Frontec	Abraçadeira	20,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
12	Genuina	Car80	Limpa Contatos	5,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
13	Genuina	Ima	Rolamento Da Roda	1,00	120,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	120,00
14	Genuina	Hiper Freios	Cubo De Roda	1,00	122,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	122,00
15	Genuina	Tutela	Balde De Oleo Sae 85 90 Api G15	3,00	36,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	108,00
16	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		430,00	5 Hrs	Sem Garantia	430,00
						<b>R\$ 430,00</b>	<b>5 hr</b>		<b>R\$ 1320,00</b>

### Observações

3 OLEO TUTELA 90GL5  
1 MAO DE OBRA  
1 BATERIA FIRE  
20 ABRACADEIRA DE NYLON  
5 LIMPA CAMPO  
1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA  
1 CUBO DE RODA DIANTEIRA  
1 MAO DE OBRA

## Totais

**Mão de obra: R\$ 430,00**

**Peças: R\$ 890,00**

**Total: R\$ 1320,00**

## Histórico da OS

## OS N° 136

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
30/08/2022	09:34	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 136   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/09/2022	09:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 136	ESTABELECIMENTO
21/09/2022	09:25	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:42	NILSON	OS APROVADA: 136	CLIENTE
27/09/2022	10:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:10	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF SERVICOS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:10	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 136	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	14:13	NILSON	NOTA FISCAL OS136P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:14	NILSON	NOTA FISCAL OS136M.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:14	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 136	CLIENTE
27/09/2022	14:14	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 136	CLIENTE

**TAQUIMA DIESEL**

06.123.393/0001-07

Alberto Rodrigues Baiao

Uba - MG

(32) 35313889

**Dados do Cliente**

---

**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

**Dados Veiculo**

---

N° Cartão: 7181 0000 0000 0061

Marca: Renault

Tipo Veiculo: Van

Renavam:

Placa: RFY2C29

Modelo: Master Jm 16

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2019

KM/Horímetro (OS): 10

**Dados da Ordem de Serviço**

---

Entrada em 02/09/2022 às 10:20. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 02/09/2022 às 08:45****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/09/2022 às 15:21****Serviço/Peça entregue por oficina em 20/09/2022 às 18:15****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/09/2022 às 21/09/2022****Itens / Valores**

---

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
430	Mao De Obra		Substituir - Tirar E Colocar Bomba Injetora	1,00		360,00	3 Hrs	90 Dias	360,00
931	Mao De Obra		Substituir - Limpeza De Tanque	1,00		280,00	4 Hrs	90 Dias	280,00
1679	Mao De Obra		Substituir - Revisar Bomba E Bicos	1,00		420,00	3 Hrs	90 Dias	420,00
2161	Mao De Obra		Substituir - Diagnostico Raster Brp	1,00		330,00	3 Hrs	90 Dias	330,00
2257	Original	Bosch	Jg Aneis Motor Cummis Série B	4,00	8,00		Sem M. Obra	90 Dias	32,00
2373	Mao De Obra		Substituir - Limpeza E Regulagem De Bomba Injetora	1,00		960,00	4 Hrs	90 Dias	960,00
2470	Original	Bosch	Valvula Cascata	1,00	341,00		Sem M. Obra	90 Dias	341,00
2566	Original	Bosch	Reparo Injetor (Peca)	4,00	86,00		Sem M. Obra	90 Dias	344,00
2896	Original	Bosch	Bomba Hidraulica Da Cacamba	1,00	1286,00		Sem M. Obra	90 Dias	1286,00
4305	Original	Bosch	Reparo Valvula E-Apu	1,00	528,00		Sem M. Obra	90 Dias	528,00
4308	Original	Bosch	Pistao Motor Cummis Série B	3,00	726,00		Sem M. Obra	90 Dias	2178,00
4309	Original	Bosch	Bico De Corte N° 10	4,00	786,00		Sem M. Obra	90 Dias	3144,00
4310	Original	Bosch	Conjunto De Chave Soquete Sextavado	4,00	820,00		Sem M. Obra	90 Dias	3280,00
						<b>R\$ 2350,00</b>	<b>17 hr</b>		<b>R\$ 13483,00</b>

Observações

- 4 ARRUELA DO BICO ELETRONICO
- 1 VALVULA DE ALIVIO
- 4 REPARO JOGO DE ANEL VEDACAO
- 1 BOMBA DE BAIXA PRESSAO
- 1 JOGO REPARO BOMBA DE ALTA
- 3 ELEMENTO BOMBA DE ALTA
- 4 BICO INJETOR
- 4 CONJUNTO DE VALVULAS
- MAO DE OBRA

Totais

Mão de obra: R\$ 2350,00

Peças: R\$ 11133,00

Total: R\$ 13483,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
02/09/2022	08:45	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 137   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
02/09/2022	10:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 137	ESTABELECIMENTO
02/09/2022	10:20	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/09/2022	15:21	NILSON	OS APROVADA: 137	CLIENTE
20/09/2022	18:08	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF SERVICOS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
20/09/2022	18:11	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
20/09/2022	18:15	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 137	ESTABELECIMENTO
21/09/2022	08:37	NILSON	NOTA FISCAL NF-1116.pdf VALIDADA	CLIENTE
21/09/2022	08:38	NILSON	NOTA FISCAL NF 3810 PREFEITURA PAULO CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
21/09/2022	13:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 137	CLIENTE
21/09/2022	13:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 137	CLIENTE

**GILVAN RETIFICA DE MOTORES**

05.472.424/0001-72

Wady Aad

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35515124

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0034

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 43000

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 16/09/2022 às 15:23. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 14/09/2022 às 15:59****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 20/09/2022 às 15:20****Serviço/Peça entregue por oficina em 21/09/2022 às 08:11****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/09/2022 às 21/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
001	Mao De Obra		Reparar - Serviço De Retifica	1,00		9619,20	5 Dias	90 Dias	9619,20
						R\$ 9619,20	120 hr		R\$ 9619,20

Observações

SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR, BOMBA E BICOS

Totais

Mão de obra: R\$ 9619,20

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 9619,20

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
14/09/2022	15:59	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 138   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
16/09/2022	15:23	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
16/09/2022	15:23	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
20/09/2022	15:20	NILSON	OS APROVADA: 138	CLIENTE
21/09/2022	08:09	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF SERVICOS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
21/09/2022	08:11	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 138	ESTABELECIMENTO
21/09/2022	13:12	NILSON	NOTA FISCAL GILVAN - NF REF A OS 138.pdf VALIDADA	CLIENTE
21/09/2022	13:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 138	CLIENTE
21/09/2022	13:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 138	CLIENTE

**GILVAN RETIFICA DE MOTORES**

05.472.424/0001-72

Wady Aad

Visconde Do Rio Branco - MG

(32) 35515124

**Dados do Cliente**

---

**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

**Dados Veiculo**

---

N° Cartão: 7181 0000 0000 0034

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: NXX-1355

Modelo: Cityclass 70C17

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 58000

**Dados da Ordem de Serviço**

---

Entrada em 21/09/2022 às 07:52. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 16/09/2022 às 08:57****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 08:46****Serviço/Peça entregue por oficina em 29/09/2022 às 10:25****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 29/09/2022 às 29/09/2022****Itens / Valores**

---

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva



Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
100	Genuina	New Holland	Valvula Termostatica	1,00	3490,00		Sem M. Obra	90 Dias	3490,00
101	Genuina	New Holland	Calco Motor Dianteiro	2,00	785,00		Sem M. Obra	90 Dias	1570,00
102	Genuina	New Holland	Filtro Ar	1,00	285,00		Sem M. Obra	90 Dias	285,00
103	Genuina	New Holland	Filtro De Oleo	1,00	189,00		Sem M. Obra	90 Dias	189,00
104	Genuina	New Holland	Filtro De Agua	1,00	198,00		Sem M. Obra	90 Dias	198,00
105	Genuina	New Holland	Oleo	15,00	46,00		Sem M. Obra	90 Dias	690,00
106	Genuina	New Holland	Vedador Dos Paraf Tamp Valvulas	3,00	75,00		Sem M. Obra	90 Dias	225,00
108	Genuina	New Holland	Jg Aneis	1,00	1268,00		Sem M. Obra	90 Dias	1268,00
110	Original	New Holland	Jg Bronzina Movel	1,00	1640,00		Sem M. Obra	90 Dias	1640,00
111	Genuina	New Holland	Polia Frontal Motor	1,00	1995,00		Sem M. Obra	90 Dias	1995,00
115	Genuina	New Holland	Filtro Do Motor	1,00	220,00		Sem M. Obra	90 Dias	220,00
107	Genuina	New Holland	Aditivo Para Radiador	4,00	40,00		Sem M. Obra	90 Dias	160,00
112	Genuina	New Holland	Oleo Da Direcao Hidraulica	4,00	40,00		Sem M. Obra	90 Dias	160,00
109	Genuina	New Holland	Kit Junta Do Motor	1,00	2860,00		Sem M. Obra	90 Dias	2860,00
113	Genuina	New Holland	Bucha Biela Motor	4,00	170,00		Sem M. Obra	90 Dias	680,00
114	Genuina	New Holland	Parafuso Cabecote	1,00	590,00		Sem M. Obra	90 Dias	590,00
						<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sem M. Obra</b>		<b>R\$ 16220,00</b>

Observações

- 1 VALVULA TERMOSTATICA
- 2 CALÇOS
- FILTROS
- 15 OLEO MOTOR
- 3 VEDADOR LIQUIDOR- SILICONE
- 4 ADITIVOS
- 1 JOGO DE ANEIS
- 1 JOGO DE JUNTAS
- 1 JOGO DE BRONZINA MOVEI
- 1 POLIA
- 4 LITROS DE OLEO HID
- 4 BUCHAS
- 1 KIT DE PARAFUSOS

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 16220,00

Total: R\$ 16220,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
16/09/2022	08:57	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 139   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
21/09/2022	07:52	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 139	ESTABELECIMENTO
21/09/2022	07:52	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	08:46	NILSON	OS APROVADA: 139	CLIENTE
29/09/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
29/09/2022	10:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 139	ESTABELECIMENTO
29/09/2022	13:35	NILSON	NOTA FISCAL GILVAN - NF OS 139 - PREFEITURA PAULA CANDIDO.pdf VALIDADA	CLIENTE
29/09/2022	13:36	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 139	CLIENTE
29/09/2022	13:36	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 139	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0045

Marca: Marcopolo

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: PUC-5117

Modelo: Volare V8I 4X4 Eo

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 95689

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 23/09/2022 às 07:55. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 21/09/2022 às 08:57****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:40****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:18****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 140

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Mbb	Uniao Emenda 12Mm	2,00	22,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	44,00
2	Original	Mbb	Uniao Engate Rapido 8Mm	2,00	16,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	32,00
3	Original	Mbb	Uniao Reta	1,00	13,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	13,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 89,00

### Observações

1 UNIAO 8 MM  
2 UNIAO 10 MM  
2 UNIAO 12 MM

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 89,00**

**Total: R\$ 89,00**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
21/09/2022	08:57	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 140   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/09/2022	07:55	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 140	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	07:55	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:40	NILSON	OS APROVADA: 140	CLIENTE
26/09/2022	15:17	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:18	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 140	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:38	NILSON	NOTA FISCAL NF19434 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:38	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 140	CLIENTE
27/09/2022	09:38	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 140	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0060

Marca: Randon

Tipo Veiculo: Equipamento

Renavam:

Placa: ZZZ-0001

Modelo: Retroescavadeira Rk406

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2013

KM/Horímetro (OS): 50

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 23/09/2022 às 07:44. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 08:57****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:16****Serviço/Peça entregue por oficina em 28/09/2022 às 10:04****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 28/09/2022 às 28/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 142

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Randon	Eixo 9K6769	2,00	1449,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	2898,00
2	Original	Randon	Pino 87359686	1,00	264,50		Sem M. Obra	Sem Garantia	264,50
3	Original	Randon	Pino 85801056	1,00	591,90		Sem M. Obra	Sem Garantia	591,90
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 3754,40

### Observações

2 EIXO  
1 PINO  
1 PINO ELASTICO

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 3754,40**

**Total: R\$ 3754,40**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	08:57	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 142   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/09/2022	07:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 142	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	07:44	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:39	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/09/2022	08:16	NILSON	OS APROVADA: 142	CLIENTE
28/09/2022	09:41	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
28/09/2022	10:04	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 142	ESTABELECIMENTO
28/09/2022	10:06	NILSON	NOTA FISCAL NF19466 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
28/09/2022	10:06	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 142	CLIENTE
28/09/2022	10:06	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 142	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Viosa - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0051

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: KOD-2660

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1996

KM/Horímetro (OS): 20

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 23/09/2022 às 07:37. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 09:01****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:39****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:20****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Zm	Porca Grampo Mola Traseiro	4,00	10,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	40,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 40,00

Observações

4 PORCA GRAMPO

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 40,00

Total: R\$ 40,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	09:01	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 143   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/09/2022	07:37	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 143	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	07:37	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:39	NILSON	OS APROVADA: 143	CLIENTE
26/09/2022	15:19	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:20	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 143	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:36	NILSON	NOTA FISCAL NF19436 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:37	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 143	CLIENTE
27/09/2022	09:37	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 143	CLIENTE



**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0050

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: KOD-1009

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 965853

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/09/2022 às 17:54. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 09:10****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:38****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:22****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Nakata	Terminal Direcao Externo	1,00	165,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	165,00
2	Original	Nakata	Terminal Direcao Interno	1,00	160,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	160,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 325,00

Observações

1 TERMINAL DIRECAO LD  
1 TERMINAL DIRECAO LE

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 325,00

Total: R\$ 325,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	09:10	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 144   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	17:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 144	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	17:54	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:38	NILSON	OS APROVADA: 144	CLIENTE
26/09/2022	15:21	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:22	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 144	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:35	NILSON	NOTA FISCAL NF19436 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 144	CLIENTE
27/09/2022	09:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 144	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0047

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam:

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 785692

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/09/2022 às 17:51. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 09:13****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:38****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:25****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Zm	Porca Dupla 12 Mb	10,00	20,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	200,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 200,00

Observações

10 PORCA RODA

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 200,00

Total: R\$ 200,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	09:13	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 145   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	17:51	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 145	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	17:51	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:38	NILSON	OS APROVADA: 145	CLIENTE
26/09/2022	15:24	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:25	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 145	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:34	NILSON	NOTA FISCAL NF19438 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:35	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 145	CLIENTE
27/09/2022	09:35	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 145	CLIENTE

**DISTRIBUIDORA MULTIFILTROS**

12.796.038/0001-00

Caldas Da Rainha

Belo Horizonte - MG

(31) 25230010

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0051

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: KOD-2660

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1996

KM/Horímetro (OS): 50

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 23/09/2022 às 09:16. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 09:23****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 13:42****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 16:27****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Mao De Obra		Substituir - Mão De Obra	1,00		300,00	1 Hr	Sem Garantia	300,00
						R\$ 300,00	1 hr		R\$ 300,00

Observações

SERVICO DE MOLEJO NOS FEIXOS

Totais

Mão de obra: R\$ 300,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 300,00

Histórico da OS				
Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	09:23	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 146   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/09/2022	09:16	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 146	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	09:16	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	13:42	NILSON	OS APROVADA: 146	CLIENTE
26/09/2022	16:26	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF SERVICOS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 146	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:33	NILSON	NOTA FISCAL NF 416 PREFEITURA MUNIC PAULA CANDIDO B.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:34	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 146	CLIENTE
27/09/2022	09:34	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 146	CLIENTE

**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

**Dados do Cliente**

---

**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

**Dados Veiculo**

---

N° Cartão: 7181 0000 0000 0036

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: PZL-2019

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 50

**Dados da Ordem de Serviço**

---

Entrada em 22/09/2022 às 14:58. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 11:14****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:18****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 09:44****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022****Itens / Valores**

---

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 148

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
15	Genuina	Jahu	Mangueiras	1,00	5,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	5,00
16	Genuina	Lubrax	Balde De Oleo 15W40	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 604,00

### Observações

## 1 MANGUEIRA DE AVANSO

1 OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 10LTS

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 604,00**

**Total: R\$ 604,00**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	11:14	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 148   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	14:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 148	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	14:58	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	08:18	NILSON	OS APROVADA: 148	CLIENTE
27/09/2022	09:43	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:44	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 148	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	14:13	NILSON	NOTA FISCAL OS 148P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:13	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 148	CLIENTE
27/09/2022	14:13	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 148	CLIENTE



**ROBSON AUTOPECAS E MECANICA**

06.038.796/0001-58

Maria Neves De Oliveira

Paula Candido - MG

(32) 999809371

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0037

Marca: Iveco

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: PZM-2446

Modelo: Granclass 150S21e

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2016

KM/Horímetro (OS): 30

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/09/2022 às 15:09. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 11:19****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:17****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 09:54****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 149

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
17	Genuina	Lubrax	Balde De Oleo 15W40	1,00	599,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	599,00
18	Genuina	Arla	Arla 32 20 Lts	8,00	199,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1592,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2191,00

### Observações

1 OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20LTS

8 ARLA 32 ECOTEC BALDE 20LT

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 2191,00**

**Total: R\$ 2191,00**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	11:19	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 149   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 149	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	15:09	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	08:17	NILSON	OS APROVADA: 149	CLIENTE
27/09/2022	09:53	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:54	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 149	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	14:12	NILSON	NOTA FISCAL OS 149P.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:12	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 149	CLIENTE
27/09/2022	14:12	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 149	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0049

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Ônibus

Renavam:

Placa: KOD-1007

Modelo: Of 1620

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 1995

KM/Horímetro (OS): 90

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/09/2022 às 17:48. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 13:46****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:37****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:28****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

## OS N° 151

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Click	Tampa Inferior	1,00	35,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	35,00
2	Original	Rei	Borracha Bau	1,00	100,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	100,00
3	Original	F. Conforto	Suporte 255C	1,00	200,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	200,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 335,00

### Observações

Tampa radiador  
Borracha do cardan  
Suporte do rolamento

**Totais**

**Mão de obra: R\$ 0,00**

**Peças: R\$ 335,00**

**Total: R\$ 335,00**

## Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	13:46	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 151   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	17:48	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 151	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	17:48	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:37	NILSON	OS APROVADA: 151	CLIENTE
26/09/2022	15:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:28	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 151	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:30	NILSON	NOTA FISCAL NF19439 PMPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:31	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 151	CLIENTE
27/09/2022	09:31	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 151	CLIENTE

**MULTI PEÇAS DIESEL**

02.415.741/0001-69

Maria De Paula Santana

Vicosá - MG

(31) 38916100

---

**Dados do Cliente****PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SEC.MUN.DESENV.ECO. AGRIC.PEC. M.AMBI)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

---

**Dados Veiculo**

N° Cartão: 7181 0000 0000 0047

Marca: Mercedes Benz

Tipo Veiculo: Caminhão

Renavam:

Placa: OXF-1059

Modelo: Atron 2729 K 6X4

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2014

KM/Horímetro (OS): 958695

---

**Dados da Ordem de Serviço**

Entrada em 22/09/2022 às 17:42. Conductor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 13:50****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 26/09/2022 às 10:36****Serviço/Peça entregue por oficina em 26/09/2022 às 15:31****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022**

---

**Itens / Valores**

Tipo serviço: Mecânica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
1	Original	Original	Mola Feixe Dianteiro N 1	1,00	1000,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	1000,00
2	Original	Aesa	Pino Centro Dianteiro Ld	1,00	30,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	30,00
3	Original	Zm	Porca 10 Travante	1,00	3,00		Sem M. Obra	Sem Garantia	3,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 1033,00

Observações

01 mola suspensão, pino centro e porca

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 1033,00

Total: R\$ 1033,00

Histórico da OS

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	13:50	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 152   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
22/09/2022	17:42	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 152	ESTABELECIMENTO
22/09/2022	17:42	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	10:36	NILSON	OS APROVADA: 152	CLIENTE
26/09/2022	15:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	15:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 152	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	09:28	NILSON	NOTA FISCAL NF19440 MPC.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	09:33	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 152	CLIENTE
27/09/2022	09:33	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 152	CLIENTE

**TAQUIMA DIESEL**

06.123.393/0001-07

Alberto Rodrigues Baiao

Uba - MG

(32) 35313889

**Dados do Cliente**

---

**PREFEITURA DE PAULA CANDIDO (SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSP ESCOLAR)**

17.763.715/0001-07

R MONSENHOR LISBOA, PAULA CANDIDO - MG

(32) 35371317

**Dados Veiculo**

---

N° Cartão: 7181 0000 0000 0011

Marca: Fiat

Tipo Veiculo: Micro Ônibus

Renavam:

Placa: HLF-9615

Modelo: Ducato Minibus

Tipo Combustível: Diesel

Data cadastro: 12/07/2022

Chassi:

Ano de fabricação: 2012

KM/Horímetro (OS): 458963

**Dados da Ordem de Serviço**

---

Entrada em 23/09/2022 às 16:31. Condutor: Nao Identificado, celular:

Técnico responsável: Estabelecimento

**Status: Finalizada****Aberta por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 22/09/2022 às 16:15****Aprovada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 08:13****Serviço/Peça entregue por oficina em 27/09/2022 às 10:30****Finalizada por NILSON ELISIO DE QUEIROZ (NILSON) em 27/09/2022 às 27/09/2022****Itens / Valores**

---

Tipo serviço: Mecanica

Categoria serviço: Corretiva

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço unit.	Mão de obra	Duração	Garantia	Total
2257	Original	Bosch	Anel De Descarga	4,00	8,00		Sem M. Obra	90 Dias	32,00
2643	Original	Bosch	Filtro Combustivel Pc 2/255	1,00	142,00		Sem M. Obra	90 Dias	142,00
3477	Original	Bosch	Reparo Injetor (Peca)	1,00	2720,00		Sem M. Obra	90 Dias	2720,00
						R\$ 0,00	Sem M. Obra		R\$ 2894,00

Observações

4 ARRUELA DO BICO ELETRONICO  
1 FILTRO COMBUSTIVEL  
1 PORTA INJETOR

Totais

Mão de obra: R\$ 0,00

Peças: R\$ 2894,00

Total: R\$ 2894,00

Histórico da OS



## OS N° 155

Data	Hora	Usuário	Descrição	Gerado no
22/09/2022	16:15	NILSON	NOVA OS GERADA PELO CLIENTE - OS: 155   PRAZO DE RESPOSTA: 0:00h	CLIENTE
23/09/2022	16:27	ESTABELECIMENTO	Aviso - Inserção de NF: Lido por JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, CPF 425.013.856-91	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	16:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA OS PENDENTE - OS: 155	ESTABELECIMENTO
23/09/2022	16:31	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALIZADO	ESTABELECIMENTO
26/09/2022	09:18	NILSON	OS NÃO APROVADA. ERRO CSE003 - LIGUE PARA: 0800 745 8877..	CLIENTE
27/09/2022	08:13	NILSON	OS APROVADA: 155	CLIENTE
27/09/2022	09:48	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:09	ESTABELECIMENTO	DOWNLOAD DE ARQUIVO CHECKLIST	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:10	ESTABELECIMENTO	EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO [3820]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [ NF PECAS (PDF) ]	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:29	ESTABELECIMENTO	DOWNLOAD DE ARQUIVO CHECKLIST	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	10:30	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE - OS: 155	ESTABELECIMENTO
27/09/2022	14:11	NILSON	NOTA FISCAL 31220906123393000107550010000038201000267400-nfe.pdf VALIDADA	CLIENTE
27/09/2022	14:11	NILSON	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇA ENTREGUE PARA FINALIZADA - OS: 155	CLIENTE
27/09/2022	14:11	NILSON	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFEREM COM OS VALORES DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO - OS: 155	CLIENTE